



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**JL.JEND.SUDIRMAN KM.5.5 TLP.(0531)21254 FAX. 30523,30525 KODE POS 74322**

**SAMPIT**

**DATA dan INFORMASI**

**KEBUTUHAN DASAR DESA**

**Kec. Kota Besi**

1. BAJARUM
2. CAMBA
3. HANJALIPAN
4. KANDAN
5. PALANGAN
6. PAMALIAN
7. RASAU TUMBUH
8. SIMPUR
9. SOREN



**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**SAMPIT**

# **KEBUTUHAN DASAR DESA**

- I. Fasilitas Pendidikan yang tersedia sampai di tingkat desa adalah PAUD dan SD, sedangkan untuk tingkat SLTP hanya ada di 2 desa dan untuk tingkat SLTA hanya ada di ibukota kecamatan. Jumlah tenaga pengajar masih perlu penambahan terutama untuk guru PNS. Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana pendukung Proses Belajar Mengajar dan pembangunan rumah dinas guru.
- II. Sarana dan prasarana kesehatan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan **KOTA BESI** sudah tersedia, yaitu berupa Pustu, Polindes, maupun Poskesdes, akan tetapi kondisinya sebagian ada yang sudah rusak.
- III. Jalan lingkungan desa dan jalan penghubung antar desa dalam wilayah Kecamatan **KOTA BESI** sebagian besar masih berupa tanah diperkeras dan dalam kondisi rusak. Demikian pula halnya jalan penghubung ke ibukota kecamatan juga masih berupa jalan tanah diperkeras, yang pada beberapa titik kondisinya rusak. Dese paling ujung dan tengah akses jalan yang digunakan masih menggunakan *Jalur Sungai*, karena jalan *Darat belum Tembus*. Jembatan penghubung dalam desa dan antar desa menggunakan konstruksi kayu, sebagian dalam kondisi rusak.
- IV. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan **KOTA BESI** masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih, disamping sumur dan air hujan. Jaringan SPAM baru melayani kebutuhan masyarakat di Desa tertentu. Kemudian untuk Listrik masyarakat di wilayah Kecamatan **KOTA BESI** sebagian sudah menggunakan listrik PLN, sebagian lagi menggunakan genset (pribadi/desa) dan PLTS, begitu pula dengan sarana telekomunikasi sudah terlayani oleh jaringan telekomunikasi berupa sinyal telepon seluler, tetapi masih ada beberapa desa yang masih belum terjangkau sinyal (*Blank Sport*).
- V. Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kecamatan **KOTA BESI** didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Diharapkan kehadiran perusahaan besar di sekitar desa dapat mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1.	BAJARUM	SDN - 4 KOTA BESI HULU	2	4	185 Meja 185 Kursi 5 Papan Tulis	15 Meja 15 Kursi 2 Papan Tulis	6	2	180	-	2	-	-
		PAUD DAYUNG DESA BAJARUM	2	-	28 Meja 28 Kursi 2 Buah Papan Tulis	-	-	2	28	-	1	-	-

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
1.	BAJARUM	SDN - 4 KOTA BESI HULU	4	1	15 Meja 15 Kursi 2 Papan Tulis	-	2 Unit Sumur Bor	Pembangunan 2 Unit Toilet SD	-	1 Unit Pembangunan Rumah Dinas
		PAUD DAYUNG DESA BAJARUM	-	-	-	1	1 Unit Sumur Bor	Pembangunan 1 Unit Toilet SD	-	-

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
1.	BAJARUM	PUSTU DESA BAJARUM	v	-	v/ Partus/set	-	-	1	1	v	-
			v	-	v/ doppler	-	-	-	-	-	-

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*		Tenaga Kesehatan	Perbaikan Bangunan
1.	BAJARUM	PUSTU DESA BAJARUM	Oksigen		-	Perbaikan Toilet Pustu Desa
			Ranjang Pasien		-	-
						-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
1.	BAJARUM	Jln. M.A TAMBIS RT.001/001 Desa Bajarum	-	v (Rusak Sedang)	900 M2	-	-	1.512 M2	-	1 Unit ( Panjang 10,6 Lebar 3,80 )
		Jln. M.A TAMBIS RT.002/001 Desa Bajarum	-	v (Rusak Sedang)	800 M2	-	-	1.100 M2	-	-
		Jln. Sepakat RT.002/001 Desa Bajarum	v	-	-	-	900 M2	1.000 M2	-	-
		Jln. M.A TAMBIS RT.003/001 Desa Bajarum	-	v (Rusak Sedang)	900 M2	-	-	1.600 M2	3 Unit	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
1.	BAJARUM	Jln. M.A TAMBIS RT.001/001 Desa Bajarum	612 M2	-	1 Unit ( Panjang 10,6 Lebar 3,80 )	-
		Jln. Pertanian Sawahan 01 RT.005/001 Desa Bajarum	800 M2	-	-	1 Unit Jalan Pertanian Sawahan 1 RT.005/001 Desa Bajarum 1 Unit ( Panjang 12,5 Lebar 4,00)

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
1.	BAJARUM	397	Sumur Gali 40 Buah	-	400	-	-	-	v (Jaringan Seluler)

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
1.	BAJARUM	1 Unit SPAM	5 UNIT Rumah (PLN/PLTS)
		7 Unit Sumur BOR	
		1 Unit Mesin PAM	
		10 Ruang Pembangunan Toilet Bersih Masyarakat	

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
1.	BAJARUM		

# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
2.	CAMBA	SMP N-4 KOTA BESI	-	6	-	90 Buah meja belajar 90 buah kursi belajar	9	2	82	-	3	-	2
		SDN-1 CAMBA	-	6	-	120 Buah meja belajar 120 buah kursi belajar	3	3	65	2	-	2	3
		SDN-2 CAMBA	-	6	-	30 buah meja belajar 30 buah kursi belajar	2	3	39	-	-	2	-
		SDN-3 CAMBA	2	4	-	53 buah kursi	3	4	63	1	1	-	2
		TK CAHAYA IMAN CAMBA	-	2	-	30 buah kursi dan 30 buah meja	-	1	16	-	-	-	-



## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaik n Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih** *	Perbaik an Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
2.	CAMBA	SMP N-4 KOTA BESI	6	-	30 buah meja x 3 ruang = 90 30 buah kursi x 3 ruang =90	-	5	-	2	6

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
2.	CAMBA	PUSTU	v	-	-	Tensi meter Timbangan Dewasa Meja kerja Kursi kerja Lemari obat Kursi tunggu pasien	-	1	-	-	rusak berat
		PUSKESDES	-	v	-	Tensi Meter Timbangan dewasa Meja kerja Kursi kerja Pompa air	-	-	1	-	rusak ringan

## B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
2.	CAMBA	PUSTU	Tensi Meter 1 unit, Timbangan ukur 1 unit, Standar/tiang infus 1 unit, Bak sampah 3 unit, Bak sampah medis 1 unit, Meja kerja 1 unit, Kursi lipat 1 unit, Lemari obat 1 unit, Kursi tunggu pasien 1 unit			
		PUSKESDES	Tensi meter 1 unit, Standar/tiang Infus 1 unit, Timbangan dewasa+alat ukur 1 unit, Med T.OMX 1 unit, Meja instrumen 3 rak (SS) 1 unit, Baby Cat Advance 1 unit, Tabung oxygen 1 unit, Alat Sterilisator 1 unit, Lampu Penghangat Bayi 60 watt 1 unit, Thermometer 1 unit, Teralis 1 Paket, Pasang Listrik 1 Paket, Pompa Air Sumur bor 1 Paket, Meja Kerja 1 unit, Kursi kerja 1 unit, Kursi tunggu pasien 1 unit, Tempat sampah 3 unit, Tempat sampah medis 1 unit, Lemari instrumen dari kaca 1 unit, Papan nama dari beton 1 paket, Nampun Instrumen, Alat pemeriksa HB (sahli), Nebulator			

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	CAMBA	Jalan Desa Camba 1	510	1.000 (Jembatan)	380	130	-	1.510	-	-
		Jalan Desa Camba 2	(Gang)	1.100	500	400	-	2.000	-	-
		Jalan Kabupaten	1.640	10.000	5.000	-	-	10.000	-	-
		Jalan tembus Desa Kandan	-	3.300	3.300	-	-	3.300	-	-
		Jalan Tembus Desa Soren	-	4.500	4.500	-	-	4.500	-	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
2.	CAMBA	JALAN DESA*	500	1740	40	Jembatan Sungai Camba Ukuran 4 x 6 m
		JALAN KABUPATEN	5500		30	Jembatan Sungai Camba Ukuran 4 x 6 m
		JALAN TEMBUS DESA SOREN	-	4500		

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
2.	CAMBA	336	4 unit	1 unit	253	27	-	1	ADA

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
2.	CAMBA	12 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	93 UNIT Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
2.	CAMBA		

# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
3.	HANJALIPAN	TK KARTINI	-	3	-	40 kursi 20 meja	-	2	35	-	rusak	-	-
		SDN 1	BAIK	-	BAIK	-	4	5	213	baik	-	BAIK	-

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
3.	HANJALIPAN	TK KARTINI	-	-	MEJA 20 KURSI 40	-	-	-	-	-
		SDN 1	-	-	MEJA 18 KURSI 36	-	4	-	1	-

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
3.	HANJALIPAN	PUSKESMAS PEMBANTU	v	-	Timbangan Dewasa	-	-	1	1	v	-
					Timbangan Bayi						
					Tensimeter						

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*		Tenaga Kesehatan	Perbaikan Bangunan
3.	HANJALIPAN	PUSKESMAS PEMBANTU	02/OKSIGEN		-	JEMBATAN POSTU Ukuran 2 x 3 m



### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
3.	HANJALIPAN	Jl. H. Abu Bakar 1	BAIK	-	-	SEMEN	-	1.800 M	-	-
		Jl. H. Abu Bakar 2	BAIK	-	TANAH/A GREGAT	-	-	6.000 M	-	-
		Jl. PNPM RT.01/RW.01	BAIK	-	TANAH/A GREGAT	-	-	3.700 M	-	-
		Jl. Tembus Desa Singsingan	BAIK	-	TANAH/A GREGAT	-	-	9.000 M	-	-
		Jembatan Beton	-	-		-	-		4 X 8 M	-
		Jembatan Titian	-	-		-	-		-	3 x 6 M
		Jembatan Titian	-	-		-	-		2 x 270 M	-
		Jembatan Titian	-	-		-	-		3 x 15 M	-

## B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
3.	HANJALIPAN	Jl. H. Abu Bakar 1	210 M	-	-	-
		Jl. H. Abu Bakar 2	6.000 M	-	-	-
		Jl. PNPM RT.01/RW.01	210 M	-	-	-
		Jl. Tembus Desa Singsingan	-	-	-	-
		Jembatan Beton	-	-	-	TAHUN 2016 Ukuran 3 x 6 m
		Jembatan Titian	-	-	3X6 M	TAHUN 2011 Ukuran 1 x 4 m
		Jembatan Titian	-	-	-	TAHUN 2014 Ukuran 1 x 4 m
		Jembatan Titian	-	-	-	TAHUN 2017 Ukuran 1 x 4 m

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
3.	HANJALIPAN	± 300 Buah	-	Tidak Berfungsi	-	-	ADA	-	PUTUS-PUTUS

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
3.	HANJALIPAN	300 UNIT Rumah (SUMUR BOR)	300 UNIT Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
3.	HANJALIPAN		

# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
4.	KANDAN	SDN 3 KANDAN	4	2	20	MEJA 30 KURSI 30	5 ORANG	4 ORANG	60	1	1	-	1
		SMPN 2 KOTA BESI	3	-	40	MEJA 70 KURSI 80	10 ORANG	5 ORANG	190	-	6	3	-
		SDN 2 KANDAN	3	3	-	MEJA 6 KURSI 10	7 ORANG	3 ORANG	70	-	1	-	1
		SDN 1 KANDAN	-	-	-	√	8 ORANG	2 ORANG	125	1	-	1	-

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
4.	KANDAN	SDN 3 KANDAN	2	-	MEJA 30 KURSI 30	-	1	1	1	2
		SMPN 2 KOTA BESI	-	3	MEJA 70 KURSI 80	-	3	6	-	-
		SDN 2 KANDAN	3	3	MEJA 6 KURSI 10	-	2	2	2	2
		SDN 1 KANDAN	-	-	20 Meja 40 Meja	-	1 Tempat Profil Tank	-	-	-

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
4.	KANDAN	PUSTU KANDAN	√	-	-	√	-	2	1	-	WC PLAFON
		POLINDES KANDAN	√	-	-	-	-	-	1	√	-

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*		Tenaga Kesehatan	Perbaikan Bangunan
4.	KANDAN	PUSTU KANDAN	TIMBANGAN BB PENGUKUR TB TERMOMETER		-	WC PLAFON Ukuran 2 x 2 m
		POLINDES KANDAN	TIMBANGAN BB PENGUKUR TB TERMOMETER		-	-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
4.	KANDAN	JALAN DESA KANDAN	-	√	√	-	-	-	-	-
		JALAN TEMBUS DESA CAMBA	-	√	√	-	-	8.000	-	3 M

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
4.	KANDAN	JALAN DESA KANDAN	-	-	-	-
		JALAN TEMBUS DESA CAMBA	3.000	-	1. Jemb. Baguci 4 x 25 M 2. Jemb. Sungai Kandan Kecil 4 x 40 M 3. Jemb. Sawahan 4 x 10 M	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
4.	KANDAN	± 300 Buah	SPAM		ADA				ADA

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
4.	KANDAN	-	-



## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
4.	KANDAN	PT. NSP PT. TASK	PERKEBUNAN SAWIT PERKEBUNAN SAWIT

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
5.	PALANGAN	SDN-1 Palangan	4	-	-	MEJA 2 KURSI 2	3 ORANG	7 ORANG	132 ORANG	-	2	-	-

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih** *	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
5.	PALANGAN	SDN-1 Palangan	-	2	MEJA 60 KURSI 60	-	2	-	-	-

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
5.	PALANGAN	Puskesmas Pembantu (Pustu)	-	Tidak Lancar	-	-		-	-	BAIK	

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
5.	PALANGAN	PUSTU	Alat Kesehatan Selengkapnya	2 orang	-	-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
5.	PALANGAN	Jalan Desa (Jl. Ondo Sinar)	1 Km	2 Km	Tanah (laterit)	-	-	3 km	792 Meter	400 Meter
		Jl. Kelapa Dua	-	400 m (rusak ringan)	Tanah (laterit)	-	-	700 m	-	-
		Jl. RT.04	-	-	Tanah (laterit)	-	-	825 m	-	-
		Jl. RT.03	Baik	-	Tanah	-	-	50 m	-	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
5.	PALANGAN	Jalan Desa (Jl. Ondo Sinar)	3 Km	825 Meter	152 Meter	100 Meter Ukuran 100 x 3 m
		Jl. Kelapa Dua	9 Km	-	-	-
		Jl. RT.04				
		Jl. RT.03	400 m	-	-	-
		Antar Desa Kenyala-Palangan (Jembatan Penyeberangan Sei.Seranaui)	825 m (setelah pembukaan jalan)	-	-	30 m

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
5.	PALANGAN	280 KK	Berfungsi (Sumur Bor ada 11 titik)	-	-	-	-	-	ADA

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
5.	PALANGAN	280 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	280 Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
5.	PALANGAN	PT. MAP PT. NSP PT. SUKAJADI PT. SILVA SARI PT. FIRON	PERKEBUNAN SAWIT PERKEBUNAN SAWIT PERKEBUNAN SAWIT TAMBANG ( Belum Aktif ) TAMBANG ( Belum Aktif )

# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
6.	PAMALIAN	SDN 3 SIMPUR	BAIK	-	50	MEJA 24 KURSI 24	3 ORANG	4 ORAN G	50 ORANG	-	RUSAK	2	1
		SDN 2 PAMALIAN	BAIK	-	-	-	4 ORANG	2 ORAN G	50 ORANG	1	-	-	2

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaik n Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih** *	Perbaik an Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
6.	PAMALIAN	SDN 3 SIMPUR	-	2	MEJA 24 KURSI 24 LEMARI 7	4 ORANG (PNS)	2	-	3	-
		SDN 2 PAMALIAN	-	-	-	2 ORANG	-	-	2	-

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
6.	PAMALIAN	POSKESDES	LANCAR	-	-	RUSAK	-	-	1 Orang	-	RUSAK
		PUSTU	LANCAR	-	BAIK	-	-	1	-	BAIK	

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
6.	PAMALIAN	POSKESDES	TENSI	1	1	1
			DOPTLR			
			OKSIGEN			



### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
6.	PAMALIAN	JALAN DESA PAMALIAN	BAIK	-	TANAH LATERIT	-	-	7000 M	BAIK	-
		JL. SAWITAN KE LUBUK RANGGAN	BAIK	-	TANAH	-	-	-	BAIK	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
6.	PAMALIAN	JALAN DESA PAMALIAN	-	-	-	-
		JL. SAWITAN KE LUBUK RANGGAN	900 M	900 M	1 UNIT	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
6.	PAMALIAN	228 RUMAH	SUMUR BOR				ADA		TIDAK

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
6.	PAMALIAN	-	228 Rumah (PLN/PLTS) DAN PENGUAT SINYAL HP

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
6.	PAMALIAN	PT. TASK PT. NSP PT.MAKIN	PERKEBUNAN SAWIT PERKEBUNAN SAWIT PERKEBUNAN SAWIT

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
7.	RASAU TUMBUH	SDN 3 SIMPUR	BAIK	-	50	KURSI 20	2 ORANG	3 ORANG	50 ORANG	-	1	1	1

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
7.	RASAU TUMBUH	SDN 3 SIMPUR	-	2	Kursi 20	3 Orang	2 UNIT	1	1	3
					Meja 30	PNS				
					Lemari 7					

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
7.	RASAU TUMBUH	POSKESDES	LANCAR	-	-	RUSAK	-	-	1 Orang	-	RUSAK BERAT

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
7.	RASAU TUMBUH	POSKEDES	TENSI	1 ORANG (PERAWAT)	1	1
			DOPLER			
			TIANG INFUS			

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
7.	RASAU TUMBUH	JALAN DESA RT.01	-	700 M	TANAH LATERIT	-	-	800 M	BAIK	-
		JALAN DESA INDUK	BAIK	-	TANAH (JALAN SETAPAK)	-	-	900 M	BAIK	
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	-	RUSAK	TANAH LATERIT	-	-	800 M	BAIK	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
7.	RASAU TUMBUH	JALAN DESA RT.01	700 M	-	-	-
		JALAN DESA INDUK	900 M	900 M	-	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	-	900 M	-	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
7.	RASAU TUMBUH	135	SUMUR BOR				1 UNIT	3 UNIT	TIDAK ADA

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
7.	RASAU TUMBUH	2 SUMUR BOR + 1 MESIN	135 RUMAH (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
7.	RASAU TUMBUH		



# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
8.	SIMPUR	TK Melati Desa Simpur	Baik		95			1 Orang	6 Orang	Baik		Tidak Ada	
		SD N 1 Desa Simpur		I Dan VI	142	Meja 50 Kursi 60	1 Org	4 Orang	45 Orang		Rusak	Tidak Ada	
		SMP N 8 Kota Besi Desa Simpur		VIII dan IX	190	Meja 25 Kursi 27	1 Org	2 Orang	49 Orang		Rusak		1 Rusak

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
8.	SIMPUR	TK Melati Desa Simpur	Tidak Ada	-	Tidak Ada	2 Orang	2	-		2
		SD N 1 Desa Simpur	Kelas I dan VI	-	Meja 50 Kursi 60	2 Orang	2	1	-	2
		SMP N 8 Kota Besi Desa Simpur	Kelas VIII dan IX	-	Meja 25 Kursi 27	3 Orang	3	6	1	2

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
8.	SIMPUR	Puskesmas Pembantu Desa Simpur	-	Tidak Lancar	-	RUSAK BERAT	-	-	-		RUSAK BERAT

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*		Tenaga Kesehatan	Perbaikan Bangunan
8.	SIMPUR	Puskesmas Pembantu Desa Simpur	Timbangan,Oksigen,Infus,Termometer,Testpack		2	1

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
8.	SIMPUR	Jalan Desa Simpur	Baik	-	Kayu Titian	-	-	1.200 m	18 Meter	30 Meter
		Jalan Kabupaten/Provinsi		6.000 m		Tidak	Tidak			
		Desa Terdekat Ke Desa Pamalian		5.000 m		Tidak	Tidak			

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
8.	SIMPUR	Jalan Desa Simpur	-		Ukuran 30 x 3 m	Ukuran 50 x 3 m
		Jalan Kabupaten/Provinsi	6000			
		Desa Terdekat Ke Desa Pamalian	5000	5000		

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
8.	SIMPUR	70 Rumah	Berfungsi				Ada	Ada	Tidak Ada
		60 Rumah		Tidak Berfungsi			-	-	-

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
8.	SIMPUR	2 Sumur Bor + 2 Mesin	130 Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
8.	SIMPUR		

# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
9.	SOREN	SDN - 2 Simpur	√	√	78 Meja	13 Meja	2	3	82	-	√	1 Unit	1 Unit
			3	3	69 Kursi	21 Kursi							

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
9.	SOREN	SDN - 2 Simpur	3 Ruang	Tidak Ada	13 Meja	2	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit
					21 Kursi					

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
9.	SOREN	POSKEDES	-	√	-	-		-	-	1 Unit	-

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*		Tenaga Kesehatan	Perbaikan Bangunan
9.	SOREN	PUSKEDES	-		1 Orang	-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
9.	SOREN	Jalan Nansarunai	236 Meter	-	-	236 Meter	-	236 Meter	3 Meter 4 Meter	-
		Jalan Bentok	600 Meter	-	398 Meter	202 Meter		600 Meter	2 Meter 6 Meter	-
		Jalan Sehat	-	286 Meter	286 Meter	-	-	286 Meter	4 Meter	-
		Jalan Nangka	-	293 Meter	293 Meter	-	-	293 Meter	4 Meter	-
		Jalan Tembus Desa Simpung	-	4.000 Meter	4.000 Meter	-	-	4.000 Meter	4 Meter 6 Meter	-
		Jalan Tembus Desa Camba	-	6.000 Meter	6.000 Meter	-	-	6.000 Meter	20 Meter 20 Meter	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
9.	SOREN	Jalan Nangka	293 Meter	-	-	-
		Jalan Sehat	286 Meter	-	-	-
		Jalan Tembus Desa Simpung Desa Camba	4.000 Meter 6.000 Meter	-	10 Meter 20 Meter	Ukuran 20 x 3 Meter



#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
9.	SOREN	110 Rumah		Tidak Berfungsi		92 Rumah	1	3 Rumah	ADA

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
9.	SOREN	110 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	110 Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
9.	SOREN	PT. MAP PT. NSP	PERKEBUNAN SAWIT PERKEBUNAN SAWIT



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**JL.JEND.SUDIRMAN KM.5.5 TLP.(0531)21254 FAX. 30523,30525 KODE POS 74322**

**SAMPIT**

**DATA dan INFORMASI**

**KEBUTUHAN DASAR DESA**

**Kec. SERANAU**

- 1. DESA BATUAH**
- 2. DESA GANEPO**
- 3. DESA SERAGAM JAYA**
- 4. DESA TERANTANG**
- 5. DESA TERANTANG HILIR**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**SAMPIT**



## **KEBUTUHAN DASAR DESA**

- I. Fasilitas Pendidikan yang tersedia di tingkat desa adalah PAUD dan SD, sedangkan untuk tingkat SLTP hanya ada 2 desa dan untuk tingkat SLTA ada di 1 desa. Jumlah tenaga pengajar masih perlu penambahan terutama untuk guru PNS. Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana pendukung Proses Belajar Mengajar dan pembangunan rumah dinas guru.
- II. Sarana dan prasarana kesehatan di desa-desa dalam wilayah **Kecamatan Seranau** sudah tersedia, yaitu berupa Pustu, Polindes, maupun Poskesdes, akan tetapi kondisinya sebagian ada yang sudah rusak.
- III. Jalan lingkungan desa dan jalan penghubung antar desa dalam wilayah **Kecamatan Seranau** sebagian besar masih berupa tanah dan jembatan dan dalam kondisi rusak. Demikian pula halnya jalan penghubung ke ibukota kecamatan masih berupa rencana jalan yang sudah ada badan jalan dengan ditumbuhi semak belukar, sebagian jalan dirawat dan dimanfaatkan masyarakat untuk beraktifitas yang pada beberapa titik kondisinya rusak. Jembatan penghubung dalam desa dan antar desa menggunakan konstruksi kayu, sebagian dalam kondisi rusak.
- IV. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan **Seranau** masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih, disamping sumur dan air hujan. Jaringan SPAM baru melayani kebutuhan masyarakat disebagian Desa. Kemudian untuk Listrik masyarakat di wilayah Kecamatan **Seranau** sudah menggunakan listrik PLN, begitu pula dengan sarana telekomunikasi sudah terlayani oleh jaringan telekomunikasi berupa sinyal telepon seluler.
- V. Tidak adanya Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah **Kecamatan Seranau**, karena wilayah Kecamatan Seranau didominasi oleh Kawasan HP dan Hutan Lindung, sehingga untuk pengembangan suatu wilayah oleh Pemerintah maupun pihak Investor untuk mengembangkan wilayah terkendala.

# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1.	BATUAH	SDN 1 BATUAH	3	3	MEJA 80 KURSI 98	MEJA 32 KURSI 14	5 ORANG	3 ORANG	95 ORANG	2	1	-	3
		SDN 2 BATUAH	6	1	MEJA + KURSI 100	MEJA 40 KURSI 40	2 ORANG	9 ORANG	181 ORANG	-	3	1	2
		SMPN SATAP 1 SERANAU	3	-	MEJA + KURSI 30	MEJA 25 KURSI 25	2 ORANG	8 ORANG	91 ORANG	2	1	-	-

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
1.	BATUAH	SDN 1 BATUAH	3	-	MEJA 32 KURSI 14	3	-	1	3	
		SDN 2 BATUAH	1	1	MEJA 40 KURSI 40	6	-	3	3 (TIDAK BISA DIPAKAI)	2
		SMPN SATAP 1 SERANAU	-	-	MEJA 25 KURSI 25	6	-	2	3	2

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
1.	BATUAH	PUSTU	LANCAR	-	BAIK	-		1	-	1	-
		PUSKESDES	LANCAR	-	-	-		-	1 TKS (TENAGA SUKARELA)	-	RUSAK BERAT

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*		Tenaga Kesehatan	Perbaikan Bangunan
1.	BATUAH	PUSTU	TIMBANGAN BAYI, ALAT PEMERIKSAAN, TIANG INFUS, MEUBELER (TEMPAT TIDUR, MEJA, KURSI)		-	PAGAR PUSTU
		PUSKESDES	BIDAN KIT, TIMBANGAN BAYI, PENGUKURAN BAYI, TIANG INFUS, DOPLER BAYI, MEUBELER (LEMARI DAN KURSI)		-	REHAB TOTAL

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
1.	BATUAH	JL. DESA BATUAH	-	1187 METER	-	SEMEN	-	1187 M	-	2
		JALAN TEMBUS DESA TERANTANG HILIR	-	BELUM BISA DIPAKAI	-	-	-	-	-	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
1.	BATUAH	JL. DESA BATUAH	1187 M	-	JEMBATAN SUNGAI DAN TITIAN 101 METER, DAN JEMBATAN RUSAK RINGAN 66 METER	-
		JL. DESA BATUAH	503 METER (BELUM DITIMBUN)	250 METER (BADAN JALAN SUDAH ADA NAMUN TIDAK BISA DIPAKAI)	-	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
1.	BATUAH	600 RUMAH	-	TIDAK (MENGUNAKAN AIR SUNGAI DAN SEBAGIAN DISARING)	ADA	-	-	-	ADA

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
1.	BATUAH	600 RUMAH SUMUR BOR/ SPAM	-



# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
2.	GANEPO	SDN 6 MENTAYA SEBERANG	3	3	70	LEMARI 6, MEJA KURSI GURU 8, RAK BUKU 6	5 ORANG	3 ORANG	53 ORANG	-	4 (RUSAK BERAT)	-	-
		SMK AMBARWATI	3	-	70	MEJA 5 KURSI 5	2 ORANG	9 ORANG	66 ORANG	3	-	-	-
		SMP MERANTI MUSTIKA	-	3	50	-	-	7 ORANG	45 ORANG	-	-	-	-
		SDS TRI BUANA RAMA II	-	4	-	MEJA 28 KURSI 29	3 ORANG	2 ORANG	25 ORANG	1	-	-	-
		TK KTR II	-	1	-	5 MEJA	-	3 ORANG	12 ORANG	-	-	-	-
		SDN 2 PELANGSIAN	5	1	45	MEJA 5 KURSI 10	4 ORANG	3 ORANG	43 ORANG	2	-	-	-
		SMP SATAP 2 SERANAU	3	-	28	12 KURSI	2 ORANG	1 ORANG	22 ORANG	2	3 (RUSAK BERAT)		

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaik n Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih** *	Perbaik an Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
2.	GANEPO	SDN 6 MENTAYA SEBERANG	3	-	LEMARI 6, MEJA KURSI GURU 8, RAK BUKU 6	3	-	4	-	2
		SMK AMBARWATI	-	-	MEJA 5 KURSI 5	-	2 UNIT	-	-	-
		SMP MERANTI MUSTIKA	3	-	-	-	3 UNIT	-		
		SDS TRI BUANA RAMA II	4	-	MEJA 28 KURSI 29	-	-	-		
		TK KTR II	1	-	5 MEJA	-	1 UNIT	-		
		SDN 2 PELANGSIAN	1	-	MEJA 5 KURSI 10	1	-	-	3 UNIT	
		SMP SATAP 2 SERANAU	-	2	12 KURSI	9	-	3 UNIT		1 LAB IPA, 1 RUANG KANTOR

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
2.	GANEPO	PUSTU	LANCAR	-	BAIK	-	-	1	-	1	-
		POLINDES	LANCAR	-	BAIK	-	-	-	1	-	1

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*		Tenaga Kesehatan	Perbaikan Bangunan
2.	GANEPO	PUSTU	RANJANG 1 KURSI 1		-	-
		POLINDES	RANJANG 1 KURSI 1			1 (PERLU RENOVASI)

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	GANEPO	JL. PPK	870 M	-	TANAH 370 M	500 M	-	-	1	-
		JL. TELOK KAYU BUNGA	600 M	300 M	-	900 M	-	-	2	
		JL. KTR II (EX. KAYUMAS)	-	1500 M	-	-	1500 M	-	-	1
		JL. TANJUNG MAS (EX.KAYUMAS)	-	1500 M	-	-	1500 M	-	-	-
		JL. SEI LEMIRING	3000 M	-	2055 M	945 M	-	-	-	-
		JL. RAMBUTAN	310 M	-	-	-	-	-	-	-
		JL. DURIAN	250 M	-	-	250 M	-	-	-	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
2.	GANEPO	JL. TELOK KAYU BUNGA	300 M	-	-	-
		JL. SEI LEMIRING	2055 M (PENGERASAN)	-	-	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
2.	GANEPO	331 BUAH		TIDAK (MENGUNAKAN AIR SUNGAI DAN AIR HUJAN)	267 RUMAH	-	-	-	ADA

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
2.	GANEPO	3 UNIT SUMUR BOR DALAM	-

# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
3.	SERAGAM JAYA	SDN 4 MENTAYA SEBERANG	4	1	40	MEJA 5 KURSI 5	7 ORANG	1 ORANG	42 ORANG	3 UNIT, AIR BERSIH TIDAK ADA	-	-	-
		TK KARTIKA JAYA	2	-	BAIK	-	-	1 ORANG	8 ORANG	2 UNIT, AIR BERSIH TIDAK ADA	-	-	-

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
3.	SERAGAM JAYA	SDN 4 MENTAYA SEBERANG	1 UNIT	-	MEJA 5 KURSI 5	-	1 UNIT AIR BERSIH	-	-	-
		TK KARTIKA JAYA	-	-	-	-	1 UNIT AIR BERSIH	-	-	-

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
3.	SERAGAM JAYA	PUSTU	LANCAR	-	BAIK	-	-	1	-	1	-
		POLINDES	LANCAR	-	-	RUSAK	-	-	1	-	1

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*		Tenaga Kesehatan	Perbaikan Bangunan
3.	SERAGAM JAYA	PUSTU	MEUBELER (MEJA 1, KURSI 3, LEMARI 1, TEMPAT TIDUR 1)		-	-
		POLINDES	BIDAN KIT DAN MEUBELER (MEJA 1, KURSI 1, LEMAI 1, TEMPAT TIDUR 1)			-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
3.	SERAGAM JAYA	JALAN DESA (GANG SUKAMAJU, GANG BERINGIN JAYA, GANG DAMAI, GANG MELATI, GANG SERANAU RAYA, GANG PUTRA SERANAU, GANG SERANAU PERMAI I & II)	BAIK	-	TANAH KERAS	-	-	2560	7 UNIT, UKURAN (6X4), 6 UNIT MASIH DALAM PROSES PEMBANGUNAN	1 UNIT UKURAN (6X4)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT (KEL. MENTAYA SEBERANG)	-	RUSAK (BERLUBANG)	-	SEMEN	-	5000	-	CUKUP RUSAK 1 UNIT
		JALAN POROS JL. LINGKUNG RAYA	BAIK	-	TANAH KERAS	SEMEN	-	3000	-	RUSAK 1 UNIT

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
3.	SERAGAM JAYA	JALAN DESA (JL. LINGKUNG RAYA MENUJU LAHAN USAHA TANI)	-	-	-	2 UNIT Ukuran 6 x 4 m
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT (KEL. MENTAYA SEBERANG)	5000 (SUDAH SEMENISASI)	-	-	1 UNIT Ukuran 6 x 4 m



#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
3.	SERAGAM JAYA	150 UNIT	-	TIDAK (AIR SUNGAI DAN AIR HUJAN)	ADA	-	-	-	ADA

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
3.	SERAGAM JAYA	PDAM	-

# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
4.	TERANTANG	TK AJRIYA	2	-	-	MEJA 40 KURSI 40	-	3 ORANG	32 ORANG	-	-	-	-
		SDN 3 TERANTANG	7	-	120	MEJA 20 KURSI 22	5 ORANG	4 ORANG	115 ORANG	-	3	-	-
		SMPN 5 SAMPIT	4	2	105	MEJA 50 KURSI 50	11 ORANG	2 ORANG	205 ORANG	3	4	-	-
		SMA PGRI 2 SAMPIT	7	-	150	MEJA 25 KURSI 25	3 ORANG	11 ORANG	185 ORANG	-	-	-	-

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
4.	TERANTANG	TK AJRIYA	-	2	MEJA 40 KURSI 40	-	1	-	-	-
		SDN 3 TERANTANG	-	-	MEJA 20 KURSI 22	-	3	-	-	-
		SMPN 5 SAMPIT	2	2	MEJA 50 KURSI 50	4	4	-	-	4
		SMA PGRI 2 SAMPIT	-	2	MEJA 25 KURSI 25	3	1	-	-	-

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
4.	TERANTANG	PUSTU	LANCAR	-	BAIK	-	-	1		BAIK	-
		PUSKESDES	LANCAR		BAIK	-	-		1		RUSAK

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*		Tenaga Kesehatan	Perbaikan Bangunan
4.	TERANTANG	PUSTU	-		-	-
		PUSKESDES				1

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
4.	TERANTANG	JL. BULGASAN KAMPAR	-	2000	1000 M	1000 M	-	2000 M	-	13 UNIT
		TERANTANG HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
4.	TERANTANG	JL. BULGASAN KAMPAR	2000 M	-	13 UNIT	1 UNIT Ukuran 3 x 4 m
		TERANTANG HILIR	-	-	1 UNIT	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
4.	TERANTANG	450 BUAH	-	TIDAK	50 RUMAH	-	-	-	ADA

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
4.	TERANTANG	450 Rumah PAM/SPAM	100 Rumah (PLN/PLTS)

# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
5.	TERANTANG HILIR	SDN 1 TERANTANG	3	3	KURSI 60 MEJA 30	KURSI 120 MEJA 60	5 ORANG	5 ORANG	150 ORANG	3	3	2	1
		SDN 2 TERANTANG	-	6	MEJA 80 KURSI 50	KURSI 27 MEJA 53	7 ORANG	4 ORANG	133 ORANG	2	2	3	-

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
5.	TERANTANG HILIR	SDN 1 TERANTANG	3	-	MEJA 60 KURSI 120	-	-	3	1	2
		SDN 2 TERANTANG	6	1	MEJA 53 KURSI 27	-	-	2	-	-

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
5.	TERANTANG HILIR	PUSTU	-	TIDAK LANCAR	-	RUSAK	-	1	1	BAIK	-

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*		Tenaga Kesehatan	Perbaikan Bangunan
5.	TERANTANG HILIR	PUSTU	STOK OBAT TIDAK SIAP SEDIA		1 (PERAWAT)	-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
5.	TERANTANG HILIR	JL. DESA TERANTANG HILIR	2415 M	200 M	TANAH 1515 M	900 M	-	2615 M	10	4
		JALAN TEMBUS DESA BATUAH	-	-	-	-	-	-	-	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
5.	TERANTANG HILIR	JL. DESA TERANTANG HILIR	200 M	200 M	-	-
		JALAN TEMBUS DESA BATUAH	1515 M	2300 M	1 JEMBATAN	3 JEMBATAN Ukuran 3 x 4 m



#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
5.	TERANTANG HILIR	465 RUMAH	-	TIDAK BERFUNGSI	390 RUMAH	-	-	-	ADA

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
5.	TERANTANG HILIR	SPAM (TIDAK JALAN)	75 Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
1.	BATUAH		
2.	GANEPO		
3.	SERAGAM JAYA		
4.	TERANTANG		
5.	TERANTANG HILIR		



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JL.JEND.SUDIRMAN KM.5.5 TLP.(0531)21254 FAX. 30523,30525 KODE POS 74322

**SAMPIT**

**DATA dan INFORMASI**

**KEBUTUHAN DASAR DESA**

**Kec. CEMPAGA HULU**

1. PUNDU
2. BUKIT BATU
3. PELANTARAN
4. KERUING
5. SELUCING
6. BUKIT RAYA
7. PANTAI HARAPAN
8. SEI UBAR MANDIRI
9. PARIT

**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**SAMPIT**

# **KEBUTUHAN DASAR DESA**

- I. Fasilitas Pendidikan yang tersedia sampai di tingkat desa adalah PAUD dan SD, sedangkan untuk tingkat SLTP / Sederajat sudah ada di beberapa desa dan untuk tingkat SLTA / Sederajat ada di 2 desa yaitu Desa *Pundu* dan Desa *Pelantaran*. Jumlah tenaga pengajar masih perlu penambahan terutama untuk guru PNS. Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana pendukung Proses Belajar Mengajar dan pembangunan rumah dinas guru.
- II. Sarana dan prasarana kesehatan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan **CEMPAGA HULU** sudah tersedia, yaitu berupa Pustu, Polindes, maupun Poskesdes, akan tetapi kondisinya sebagian ada yang sudah rusak.
- III. Jalan lingkungan desa dan jalan penghubung antar desa dalam wilayah Kecamatan **CEMPAGA HULU** sebagian besar masih berupa tanah diperkeras dan dalam kondisi rusak. Demikian pula halnya jalan penghubung ke ibukota kecamatan sudah menggunakan Aspal, sebagian desa jalan penghubung masih menggunakan tanah diperkeras, bahkan beberapa titik kondisinya rusak. Jembatan penghubung dalam desa dan antar desa menggunakan konstruksi kayu, sebagian dalam kondisi rusak.
- IV. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan **CEMPAGA HULU** menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih, disamping sumur dan air hujan. Jaringan SPAM baru melayani kebutuhan masyarakat di Desa tertentu. Kemudian untuk Listrik masyarakat di wilayah Kecamatan **CEMPAGA HULU** sebagian sudah menggunakan listrik PLN, sebagian lagi menggunakan genset (pribadi/desa) dan PLTS, begitu pula dengan sarana telekomunikasi sudah terlayani oleh jaringan telekomunikasi berupa sinyal telepon seluler, tetapi masih ada beberapa desa yang masih belum terjangkau sinyal (*Blank Sport*).
- V. Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kecamatan **CEMPAGA HULU** didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Diharapkan kehadiran perusahaan besar di sekitar desa dapat mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1.	PUNDU	TK TARUNA											
		TK SDN 2											
		SDN 1	6	4	100 Meja/ 206 Kursi	50 Meja/ 70 Kursi	10	6	276	-	1	3	2
		SDN 2	10	-	48 Meja/ 48 Kursi	100 Meja/ 150 Kursi/ 5 Lemari	9	3	200	-	2	5	5
		SDN 3	3	3	120 Meja/ 120 Kursi	30 Kursi	10	2	97	1	-	4	-
		SDN 4	1	5	30 Meja/ 30 Kursi	70 Meja/ 70 Kursi	9	1	124	1	2	-	3
		MI NORHIDAYAH	5	1	130 Meja/ 123 Kursi	77 Meja/ 84 Kursi	-	11	207	6	-	-	-
		MTs S NORHIDAYAH	3	-	70 Meja	3 Meja/ 20 Kursi	1	11	63	-	-	-	1
		SMPN 2 CEMPAGA	10	2	382 Meja/ 382 Kursi	20 Meja/ 20 Kursi	11	6	362	6	-	6	-
		SMAN 1 CEMPAGA HULU	7	2	272 Meja/ 272 Kursi	70 Meja/ 70 Kursi	14	10	342	3	4	5	1

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih** *	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
1.	PUNDU	TK TARUNA								
		TK SDN 2								
		SDN 1	4	2	50 Meja/ 70 Kursi	3	7	2	2	2
		SDN 2	-	-	100 Meja/ 150 Kursi/ 5 Lemari	2	5	2	5	5
		SDN 3	3	3	30 Kursi	-	1	-	-	-
		SDN 4	4	1	70 Meja/ 70 Kursi	2	-	2	-	3
		MI NORHIDAYAH	6	5	77 Meja/ 84 Kursi	-	-	-	-	-
		MTs S NORHIDAYAH	3	2	30 Meja/ 30 Kursi	2	3	-	1	2
		SMPN 2 CEMPAGA	3	1	20 Meja/ 20 Kursi	2	6	2	3	4
		SMAN 1 CEMPAGA HULU	1	2	70 Meja/ 70 Kursi	5	4	2	1	4

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
1.	PUNDU	PUSKESMAS	√	-	√	-	6	3	-	1	
		PUSTU KM. 99	√	-	√	-	1	-	-	1 Ruang Periksa	1 Rumah Dinas

## B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
1.	PUNDU	PUSKESMAS	1 Set Corong Telinga/ Spekula 1 Set Dental Linit (Gigi) 2 Bh Baki Logam Tempat Sterill 2 Bh Dopler 1 Set Serkum Set 2 Bh Gunting Benang Heting 2 Bh Korcher Tang 1 Stand Lampu Untuk Tindakan 5 Bh Meja Tulis 8 Bh Kursi Busa Lipat 1 Bh Inkobator 2 Bh Bak Instrument Dengan Tutup 2 Bh Lemari Arsip Besi 2 Bh Rak Obat (Gudang) 1 Set Spekula Mata 1 Set Spekula Hidung 1 Bh Termometer Anak 2 Bh Gunting Ujung Tajam/ Lurus 2 Bh untuk Periksa/ Pen Light 2 Bh Timbangan Meja Dewasa 2 Bh Komputer 2 Bh Printer Canon 2770	1 Dokter 1 Administrasi 1 Simpos 1 Sopir Ambulan 5 Perawat	-	1



NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
		PUSTU KM. 99	1 Unit PLN PUSTU 1 Unit Lampu Emergency 1 Buah Tensi Meter 1 Buah Stetoskop 1 Buah Thermometer 1 Buah Senter Polpen 1 Buah Tiang Infus 1 Buah Ranjang Pasien 1 Buah Lemari Obat 1 Buah Kursi Panjang 1 Buah Papan Pengumuman 1 Buah Meja 1 Buah Kursi 1 Buah Tabung Oksigen 15.000 L	-	-	Rehab Lantai Rumdin

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
1.	PUNDU	JALAN DESA*								
		Jl. Kayumas RT. 015	50	230	230	-	-	280	58,7 X 2 M = 1 Buah (Ulin)	-
		Jl. Kayumas RT. 017	-	1.500	1.500	-	-	1.500	-	-
		Jl. Kayumas RT. 018	-	2.400	2.400	-	-	2.400	-	-
		Jl. T. Karandang RT. 020	3.000	2.800	2.800	-	-	5.800	-	-
		Jl. Kayumas RT. 010	-	3.800	3.800	-	-	3.800	-	-
		Jl. Meranti I	120	70	190	-	-	190	70 X 2 M = 1 Buah (Meranti)	-
		Jl. Meranti II	70	30	170	-	-	170	-	-
		Jl. Meranti III	400	50	-	400	-	450	-	-
		Jl. Meranti IV	200	800	1.000	-	-	1.000	-	-
		Jl. Meranti V	-	1.000	1.000	-	-	1.000	-	-
		Jl. Tongkoi	-	2.000	2.000	-	-	2.000	-	-
		Jl. Akasia	-	380	380	-	-	380	-	-
		Jl. Padat Karya RT. 010	-	2.500	2.500	-	-	2.500	-	-
		Jl. Lestari Unggul/ Gg. Nahan Belawan IX	300	1.700	2.000			2.000	-	-
		Jl. Nahan Belawan VIII/ Gg. Pasir	200	2.300	2.500			2.500	-	-
		Jl. Nahan Belawan VII/ Gg. SMAN 1	500	2.000	2.000	500		2.500	-	-

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
		Jl. Nahan Belawan VI/ Jl. GOR	500	2.000	2.500	-	-	2.500	-	-
		Jl. Nahan Belawan V/ Samping Mesjid Raya	150	-	150	-	-	150	-	-
		Jl. Nahan Belawan IV	150	-	150	-	-	150	-	-
		Jl. Nahan Belawan III	200	-	200	-	-	200	-	-
		Jl. Nahan Belawan II/ Gg. Lapangan Sepak Bola	250	-	250	-	-	250	-	-
		Jl. Nahan Belawan I/ Samping Jembatan	250	-	250	-	-	250	-	-
		Jl. Nahan Belawan Baru di RT. 016	500	-	500	-	-	500	-	-
		Jl. Garunggang	250	-	-	-	250	250	-	25 X 4 M = 1 Buah (Ulin)
		Jl. Sedong T	300	-	-	-	300	300	-	-
		Jl. Petai I	200	-	200	-	-	200	-	-
		Jl. Petai II	200	800	1.000	-	-	1.000	-	-
		Jl. Petai III	200	-	200	-	-	200	-	-
		Jl. Sawit Raya Km. 99	100	900	1.000	-	-	1.000	-	-
		Jl. Koyok Km. 95	500	200	700	-	-	700	-	-
		Jl. Pasar Km. 32	40	960	1.000	-	-	1.000	-	-

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
		Jl. Karya Bhakti I/ Jl. Poktan "Karya Bersama"	1.000	700	1.700	-	-	1.700	-	-
		Jl. Karya Bhakti II	1.000	1.000	2.000	-	-	2.000	-	-
		Jl. Karya Bhakti III	500	1.500	2.000	-	-	2.000	-	-
		Jl. Kuburan Umum	300	100	400	-	-	400	-	-
		Jl. Tali Asih	-	2.800	2.800	-	-	2.800	-	-
		Jl. Pundu - Metro RT. 017	1.800			-	-	1.800	-	-
		Jl. Kayon	-	1.000	1.000	-	-	1.000	-	-
		Jl. Inhutani III/ Tbg. Serawak	5.000	5.000	10.000	-	-	10.000	-	-
		Jl. Kayu Mas RT. 005	300	200	200	300	-	500	-	-
		Jl. Kayu Mas RT. 009	300	700	1.000	-		1.000	-	-
		Gg. Ulin	100	50	50	100	-	150	-	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**							-	-
		Desa Pantai Harapan	2.500	-	-	-	-	2.500	-	-
		Desa Selucing	20.000	-	10.000	-	10.000	20.000	-	-
		Desa Bukit Batu	1.500	-	-	-	1.500	1.500	-	-

## B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
1.	PUNDU	JALAN DESA*				
		Jl. Kayumas RT. 015	230	-	-	-
		Jl. Kayumas RT. 017	1.500	-	-	-
		Jl. Kayumas RT. 018	2.400	-	-	-
		Jl. T. Karandang RT. 020	-	2.800	-	-
		Jl. Kayumas RT. 010	3.800	-	-	-
		Jl. Meranti I	70	-	-	-
		Jl. Meranti II	30	-	-	-
		Jl. Meranti III	50	-	-	-
		Jl. Meranti V	200	800	-	-
		Jl. Tongkoi	2.800	-	-	-
		Jl. Akasia	380	-	-	-
		Jl. Padat Karya RT. 010	2.500	-	-	-
		Jl. Lestari Unggul/ Gg. Nahan Belawan IX	1.700	-	-	-
		Jl. Nahan Belawan VIII/ Gg. Pasir	2.300	-	-	-
		Jl. Nahan Belawan VII/ Gg. SMAN 1	2.000	-	-	-
		Jl. Nahan Belawan VI/ Jl. GOR	2.000	-	-	-

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
		Jl. Petai II	800	-	-	-
		Jl. Sawit Raya Km. 99	900	-	-	-
		Jl. Koyok Km. 95	200	-	-	-
		Jl. Pasar Km. 32	960	-	-	-
		Jl. Karya Bhakti I/ Jl. Poktan "Karya Bersama"	700	-	-	-
		Jl. Karya Bhakti II	1.000	-	-	-
		Jl. Karya Bhakti III	1.500	-	-	-
		Jl. Kuburan Umum	100	-	-	-
		Jl. Tali Asih	2.800	-	-	-
		Jl. Kayon	1.000	-	-	-
		Jl. Inhutani III/ Tbg. Serawak	5.000	-	-	-
		Jl. Kayu Mas RT. 005	200	-	-	-
		Jl. Kayu Mas RT. 009	700	-	-	-
		Gg. Ulin	50	-	-	-
		Jl. Garunggang	-	-	25 X 4 M = 1 Buah (Ulin)	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Tidak Ada Listrik	Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS		
1.	PUNDU	1579	Sumur Bor	2 SPAM Sederhana	645	167	-	-	767	Ada
			PDAM							

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
1.	PUNDU	SPAM Sederhana untuk 65 Rumah	931 Rumah (PLN/PLTS)

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
2.	BUKIT BATU	TK TUNAS JAYA	4	1	78 Meja/ 78 Kursi	57 Meja/ 57Kursi	6	2	135	1	-	2	1
		SDN 1	2	-	30 Meja/ 30 Kursi	-	-	2	30	-	-	-	-

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
2.	BUKIT BATU	SDN 1	1	1	57 Meja/ 57Kursi	2	-	Sumur Bor 3 Titik	1	1



## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
2.	BUKIT BATU	POSKEDES	√	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensi</li> <li>• Termometer</li> <li>• Lemari</li> <li>• Tempat Tidur</li> </ul>	-	-	1	-	Atap dan Lantai

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
2.	BUKIT BATU	POSKEDES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensi</li> <li>• Termometer</li> <li>• Lemari</li> <li>• Tempat Tidur</li> </ul>	2 Perawat	-	Rehab Atap dan Lantai Poskesdes

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	BUKIT BATU	JALAN DESA*	839	-	-	200	639	839	-	210 X 3 M = 1 Buah (Ulin)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		Desa Pelantaran	12.000	-	-	-	12.000	12.000	-	-
		Desa Pundu	4.000	-	-	-	4.000	4.000	-	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC.	4.000	-	-	-	4.000	4.000	-	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
2.	BUKIT BATU	JALAN DESA*	600	1500	210 X 3 M = 1 Buah	3 Buah Box Culvet
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	-	-	-	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Tidak Ada Listrik	Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS		
2.	BUKIT BATU	211	Sumur Bor : 211 Rumah	-	111	-	-	-	-	Ada

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
2.	BUKIT BATU	-	100 Rumah (PLN/PLTS)

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
3.	PELANTARAN	TK "EKA ASI" KERUING	1	-	35 Meja/ 35 Kursi	-	1	1	34	-	-	-	-
		SDN 2 RUBUNG BUYUNG	8	2	300 Meja/ 300 Kursi	185 Meja/ 185 Kursi	9	8	382	2	-	2	2
		SDN 4 RUBUNG BUYUNG	3	1	30 Meja/ 30 Kursi	15 Meja/ 15 Kursi	5	4	40	-	-	2	1
		SDN 2 KERUING	3	4	120 Meja/ 120 Kursi	160 Meja/ 160 Kursi	7	2	244	-	1	2	2
		SMP 3 CEMPAGA	8	-	75 Meja/ 75 Kursi	223 Meja/ 223 Kursi	1	11	298	2	3	2	-
		SMK 1 CEMPAGA HULU	5	1	140 Meja/ 140 Kursi	93 Meja/ 93Kursi	4	13	233	2	3	-	-

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
3.	PELANTARAN	TK "EKA ASI" KERUING	-	2 (Pada lokasi baru)	-	1	1	-	-	-
		SDN 2 RUBUNG BUYUNG	8	2	100 Meja/ 100 Kursi	3 Guru Kelas	4	1	2	3
		SDN 4 RUBUNG BUYUNG	4	3	50 Meja/ 50 Kursi	-	2	1		3
		SDN 2 KERUING	4	3	200 Meja/ 200 Kursi	4 Guru Kelas	2	1	2	1
		SMP 3 CEMPAGA	-	3	300 Meja/ 300 Kursi	1 SeniBud, 1 Prakarya	1	3	-	2
		SMK 1 CEMPAGA HULU	1	3	100 Meja/ 100 Kursi	1 Bhs. Inggris, Bhs Indonesia, 1 Matematika	2	3	-	3

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
3.	PELANTARAN	PUSTU	√	-	√	-	-	1	1	-	Atap dan Plafon

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
3.	PELANTARAN	PUSTU	-	1 Perawat	-	Rehab Atap dan Plafon

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
3.	PELANTARAN	JALAN DESA*								
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		Desa Keruing	1.000	-	1.000	-	-	1.000	4 X 5 M = 1 Buah (Beton)	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC. (Jalan Negara)	12.000	-	-	-	12.000	12.000	4 Buah Jembatan Baja/ Beton	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
3.	PELANTARAN	JALAN DESA*				
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Tidak Ada Listrik	Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS		
3.	PELANTARAN	997	Sumur Bor dan Sumur Gali	PDAM		155	-	15	-	Ada

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
3.	PELANTARAN		



## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
4.	KERUING	SDN 1 KERUING	2	4	74 Meja/ 74 Kursi	90 Meja/ 90 Kursi	4	2	82	2	2	2	5
		SDN 1 KATATARI	4	3	30 Meja/ 30 Kursi	38 Meja/ 38 Kursi	1	5	48	-	1	-	2

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
4.	KERUING	SDN 1 KERUING	4	1	90 Meja/ 90 Kursi	2	-	2	5	1
		SDN 1 KATATARI	3	-	38 Meja/ 38 Kursi	1	1	1	2	2

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
4.	KERUING	PUSTU KERUING	√	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensi</li> <li>• Alat Heating</li> </ul>	-	1	-	-	Pondasi Rusak dan Toilet Rusak

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
4.	KERUING	PUSTU KERUING	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensi</li> <li>• Alat Heating</li> </ul>	1 Bidan	-	Rehab /Perbaikan Pondasi dan WC

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
4.	KERUING	JALAN DESA*								
		Jalan RT 01 - 02	1.000	-	1.000	-	-	1.000	-	-
		Dusun Katari	-	1.500	1.500	-	-	1.500	4 X 4 M = 2 Buah (Ulin)	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		Menuju Desa Sudan	1.500	-	1.500	-	-	1.500	-	8 X 4 M = 1 Buah (Balok Kayu)
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC.	21.000	4.000	8.000	-	17.000	25.000	-	16 X 4 M = 1 Buah (Ulin)

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
4.	KERUING	JALAN DESA*				
		Dusun Katari	1.500	-	-	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	4.000	-	-	16 X 4 M = 1 Buah (Ulin)

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Tidak Ada Listrik	Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS		
4.	KERUING	200	Sumur Bor : 100 Rumah	SPAM Sederhana : 2 Buah	50	75	-	-	15	Ada, Lemah
			Sumur Gali : 100 Rumah							

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
4.	KERUING	100 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	150 Rumah (PLN/PLTS)

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
5.	SELUCING	SDN 1 SELUCING	4	-	15 Meja/ 15 Kursi	15 Meja/ 15 Kursi	1	5	22	-	3	3	-
		SMPN 3 SATAP CEMPAGA HULU (TUTUP SEMENTARA, MINIM JUMLAH SISWA)	5	-	20 Meja/ 20 Kursi	10 Meja/ 10 Kursi	1	6	7	-	-	-	-

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
5.	SELUCING	SDN 1 SELUCING	2	-	0	-	2	3	-	-

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
5.	SELUCING	POLINDES SELUCING	√	-	Timbangan Bayi	-	-	-	1	1	-
		PUSTU SELUCING	-	-	-	-	-	-	-	1	-

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
5.	SELUCING	POLINDES SELUCING	Meja	-	-	1
			Kursi			
			Ranjang Pasien			
		PUSTU SELUCING	-	2 Perawat, 1 Bidan	-	-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
5.	SELUCING	JALAN DESA*	2.000	-	2.000	-	-	2.000	56 X 4 M = 1 Buah dan 50 X 4 M = 1 Buah	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		Desa Tumbang Koling dan Desa Bukit Batu	-	20.000	20.000			20.000	-	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC.								

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
5.	SELUCING	JALAN DESA*	2.000	-	-	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	-	-	-	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Tidak Ada Listrik	Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS		
5.	SELUCING	54	Sumur Bor : 3 Rumah	-	-	54	-	50	-	-

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
5.	SELUCING	SPAM Sederhana untuk 51 Rumah	54 Rumah (PLN/PLTS)



## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
6.	BUKIT RAYA	SDN 3 PARIT	6	2	40 Meja/ 66 Kursi	47 Meja/ 50 Kursi	3	5	113	1	1	1	1
		SDN 4 PARIT	2	4	46 Meja/ 70 Kursi	46 Meja/ 70 Kursi	5	5	150	1	1	1	2
		SMPN 5 CEMPAGA	3	3	90 Meja/ 90 Kursi	68 Meja/ 68Kursi	8	5	166	1	2	1	2

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaik n Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih** *	Perbaik an Toilet dan air bersih	Perbaik an Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
6.	BUKIT RAYA	SDN 3 PARIT	2	2	47 Meja/ 50 Kursi/ 5 Lemari	4	2 Toilet/ 1 Sumur Bor	1	2	3
		SDN 4 PARIT	4	1	46 Meja/ 70 Kursi/ 10 Lemari Buku	5	2 Toilet/ 1 Sumur Bor	2	2	3
		SMPN 5 CEMPAGA	3	2	68 Meja/ 90 Kursi	4	2 Toilet/ 1 Sumur Bor	2	3	3

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
6.	BUKIT RAYA	PUSTU	√	-	-	2	-	1	-	-	1
		POLINDES	√	-	-	-	-	-	1	-	-
		POSYANDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
6.	BUKIT RAYA	PUSTU	Altensi, Oksigen, Timbangan Bayi, Meja, Kursi, Lemari, Tempat Tidur Pasien, Listrik	1 Perawat, 1 Bidan	-	1
		POLINDES	Altensi, Oksigen, Timbangan Bayi, Meja, Kursi, Lemari, Tempat Tidur Pasien, Listrik	-	-	-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
6.	BUKIT RAYA	JALAN DESA*								
		Jl. Trobos	-	2.000	2.000	-	-	2.000	-	-
		Jl. Proyek P2UT	800	-	800	-	-	800	-	-
		Jl. Ipuh	300	-	300	-	-	300	-	-
		Jl. Lintas Desa	500	-	-	-	500	500	-	-
		Jl. RT. 09	-	500	500	-	-	500	-	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		Menuju Desa Sudan	-	3.500	3.500	-	-	3.500	-	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC.								

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
6.	BUKIT RAYA	JALAN DESA*				
		Jl. Trobos	2.000	-	-	-
		Jl. Proyek P2UT	700	800	-	-
		Jl. Ipuh	360	-	-	-
		Jl. RT. 09	500	-	-	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				
		Menuju Desa Sudan	3.500	-	-	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Tidak Ada Listrik	Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS		
6.	BUKIT RAYA	549	3 Unit Sumur	2 Sumur Bor	429	20	-	-	45	Ada
			2 Sumur Gali Siring Papan Ulin	1 Sumur Gali Siring Papan Ulin						
			2 Sumur Bor							

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
6.	BUKIT RAYA	200 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	100 Rumah (PLN/PLTS)

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
7.	PANTAI HARAPAN	SDN 1 PANTAI HARAPAN	6	-	150 Meja/ 150 Kursi	20 Meja/ 20 Kursi	6	4	145	1	-	3	2

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
7.	PANTAI HARAPAN	SDN 1 PANTAI HARAPAN	-	-	20 Meja/ 20 Kursi	-	-	-	2	-
		SMP	-	4	60 Meja/ 120 Kursi	8	2	-	-	-

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
7.	PANTAI HARAPAN	PUSTU	√	-	√	-	-	1	1	-	Plafon

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
7.	PANTAI HARAPAN	PUSTU	2 Buah Meja, 4 Buah Kursi dan 2 Buah Kursi Tunggu	-	-	Rehab Plafon

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
7.	PANTAI HARAPAN	JALAN DESA*								
		Jalan RT. 01	130	200	-	130	200	330	310 X 4 M = 1 Buah (Ulin)	-
		Jalan RT. 02	140	160	100	40	160	300	-	-
		Jalan RT. 03	3.830	300	4.000	30	100	4.130	-	170 X 3 M = 1 Buah (Ulin)
		Jalan RT. 04	500	200	400	300	-	700	100 X 2 M = 1 Buah (Ulin)	-
		Jalan RT. 05	500	100	400	200	-	600	-	-
		Jalan RT. 06	7.000	-	6.700	300	-	7.000	-	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		Menuju Desa Pundu	7.000	-	7.000	-	-	7.000	-	-
		Menuju Desa Sei Ubar Mandiri	10.000	-	10.000	-	-	10.000	-	-
		Menuju Dusun Katari Desa Keruing	5.000		5.000	-	-	5.000	-	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC.								

## B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
7.	PANTAI HARAPAN	JALAN DESA*				
		Jalan RT. 03	4.000	-	170 X 3 M = 1 Buah (Ulin)	-
		Jalan RT. 06	7.000	-	-	-
		Jalan RT. 03 s.d. 04	-	3.000	-	-



#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Tidak Ada Listrik	Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS		
7.	PANTAI HARAPAN	252	Sumur Bor 2 Buah untuk 252 Rumah	-	202	-	-	-	50	Ada

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
7.	PANTAI HARAPAN	SPAM Sederhana untuk 12 Buah (pipa 4 in) untuk 150 Rumah	50 Rumah (PLN/PLTS)

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
8.	SEI UBAR MANDIRI	SDN 1 SUNGAI UBAR	5	-	155 Meja/ 145 Kursi	55 Meja/ 65 Kursi	5	3	210	1	1	2	-
		SMPN 1 SATU ATAP CEMPAGA HULU	3	-	70 Meja/ 72 Kursi	14 Meja/ 12 Kursi	-	8	84	-	1	-	-

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih** *	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
8.	SEI UBAR MANDIRI	SDN 1 SUNGAI UBAR	-	2	55 Meja/ 65 Kursi/ 6 Lemari	1 Guru Agama Islam	1 Unit SPAM	-	-	-
		SMPN 1 SATU ATAP CEMPAGA HULU	-	2	14 Meja/ 12 Kursi/ 3 Lemari/ 1 meja kursi guru	2	1 Unit SPAM	1	-	2

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
8.	SEI UBAR MANDIRI	PUSTU	-	√	-	-	-	-	-	-	Rusak Total dan tidak berfungsi
		POLINDES	√	-	Timbangan, Alat Pengukur Tekanan dan Alat Ukur Tinggi Badan	-	-	-	1	1	-

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
8.	SEI UBAR MANDIRI	PUSTU	1 Set	1 Perawat	-	1
		POLINDES	-	1 Perawat	-	-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
8.	SEI UBAR MANDIRI	JALAN DESA*	10.000	2.000	11.900	100	-	12.000	6 X 6 M = 1 Buah (Beton)	4 X 4 M = 3 Buah (Beton)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		Menuju Desa Sudan	-	3.000	3.000	-	-	3.000	6 X 4 M = 1 Buah (Beton), 4 X 3 M = 1 Buah (Beton) dan 100 X 3 M = 1 Buah (Ulin)	-
		Menuju Desa Pantai Harapan	25.000	-	25.000	-	-	25.000	-	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC.	35.000	-	32.000	-	3.000	35.000	-	-

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
8.	SEI UBAR MANDIRI	JALAN DESA*	2	-	4 X 4 M = 3 Buah (Beton)	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				
		Menuju Desa Sudan	3	-	-	100 M = 1 Buah (Sungai Cempaga)

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Tidak Ada Listrik	Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS		
8.	SEI UBAR MANDIRI	463	Sumur Bor/ Sumur Gali = 463 Rumah	-	310	153	-	-	-	Tidak Ada

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
8.	SEI UBAR MANDIRI	-	153 Rumah (PLN/PLTS)

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
9.	PARIT	SDN 1 PARIT	8	-	300 Meja/ 300 Kursi	3 Meja/ 6 Kursi	3	6	68	1 buah	-	2 unit	-
		SDN 2 PARIT	3	3	20 Meja/ 50 Kursi	20 Meja/ 40 Kursi	3	7	60	-	1 buah	2 unit	2 unit

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
9.	PARIT	SDN 1 PARIT	3 ruangan	-	3 Meja/ 6 Kursi/ Lemari	2 orang	-	1 unit	1 unit	1 unit
		SDN 2 PARIT	3 ruangan	1 ruangan	20 Meja/ 40 Kursi	-	2 buah	-	1 unit	1 unit

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
9.	PARIT	PUSTU	√	-	√	-	-	-	1	1	-
		POLINDES	√	-	-	√	-	1	-	1	-

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
9.	PARIT	PUSTU	1 Ranjang Pasien	-	Pagar	-
		POLINDES	Tensi	-	Pagar	-
			Termopartus Set			

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
9.	PARIT	JALAN DESA*	-	1.300	1.300	-	-	1.300	120 X 4 M = 1 Buah	
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC.								

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
9.	PARIT	JALAN DESA*	605	-	-	-



#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Tidak Ada Listrik	Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS		
9.	PARIT	242	Sumur Bor/ Sumur Gali = 64 Rumah	-	197	-	-	-	-	Ada

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
9.	PARIT	178 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	52 Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
1.	PUNDU		
2.	BUKIT BATU		
3.	PELANTARAN		
4.	KERUING		
5.	SELUCING		
6.	BUKIT RAYA		
7.	PANTAI HARAPAN		
8.	SEI UBAR MANDIRI		
9.	PARIT		



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**JL.JEND.SUDIRMAN KM.5.5 TLP.(0531)21254 FAX. 30523,30525 KODE POS 74322**

**SAMPIT**

**DATA dan INFORMASI**

**KEBUTUHAN DASAR DESA**

**Kec. CEMPAGA**

1. Desa RUBUNG BUYUNG
2. Desa LUWUK RANGGAN
3. Desa LUWUK BUNTER
4. Desa SUNGAI PARING
5. Desa PATAI
6. Desa CEMPAKA MULIA BARAT

**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**SAMPIT**

# KEBUTUHAN DASAR DESA

- I. Fasilitas Pendidikan yang tersedia sampai di tingkat desa adalah PAUD dan SD, sedangkan untuk tingkat SLTP hanya ada di 2 desa dan untuk tingkat SLTA hanya ada di ibukota kecamatan. Jumlah tenaga pengajar masih perlu penambahan terutama untuk guru PNS. Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana pendukung Proses Belajar Mengajar dan pembangunan rumah dinas guru.
- II. Sarana dan prasarana kesehatan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan **CEMPAGA** sudah tersedia, yaitu berupa Pustu, Polindes, maupun Poskesdes, akan tetapi kondisinya sebagian ada yang sudah rusak.
- III. Jalan lingkungan desa dan jalan penghubung antar desa dalam wilayah Kecamatan **CEMPAGA** sebagian besar masih berupa tanah diperkeras dan dalam kondisi rusak. Demikian pula halnya jalan penghubung ke ibukota kecamatan juga masih berupa jalan tanah diperkeras, yang pada beberapa titik kondisinya rusak. Dese paling ujung dan tengah akses jalan yang digunakan masih menggunakan *Jalur Sungai*, karena jalan *Darat belum Tembus*. Jembatan penghubung dalam desa dan antar desa menggunakan konstruksi kayu, sebagian dalam kondisi rusak.
- IV. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan **CEMPAGA** masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih, disamping sumur dan air hujan. Jaringan SPAM baru melayani kebutuhan masyarakat di Desa tertentu. Kemudian untuk Listrik masyarakat di wilayah Kecamatan **CEMPAGA** sebagian sudah menggunakan listrik PLN, sebagian lagi menggunakan genset (pribadi/desa) dan PLTS, begitu pula dengan sarana telekomunikasi sudah terlayani oleh jaringan telekomunikasi berupa sinyal telepon seluler, tetapi masih ada beberapa desa yang masih belum terjangkau sinyal (*Blank Sport*).
- V. Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kecamatan **CEMPAGA** didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Diharapkan kehadiran perusahaan besar di sekitar desa dapat mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1.	Desa RUBUNG BUYUNG	SDN 1 Rubung Buyung	6	-	-	-	5	4	95	2	2	2	-
		SDN 1 Baninan	6	-	74	-	2	4	74	-	-	-	-
		SDN 3 Rubung Buyung	5	-	98	23	5	3	121	2	-	-	-
		SMPN 6 Cempaga	6	-	-	-	5	5	136	-	4	3	-

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih* **	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
1.	Desa RUBUNG BUYUNG	SDN 1 Rubung Buyung	-	-	-	3	-	2	-	-
		SDN 1 Baninan	-	-	-	5	2	-	-	3
		SDN 3 Rubung Buyung	-	1	-	3	1	-	-	2
		SMPN 6 Cempaga	6	1	-	1	2	4	-	-

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
1.	Desa RUBUNG BUYUNG	Pustu Rubung Buyung	√				1				
		Poskesdes Rubung Buyung	√		7	2		1	1		
		Polindes Rubung Buyung	√		7	1		1			

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
1.	Desa RUBUNG BUYUNG	Pustu Rubung Buyung	4	-	-	perbaikan wc, dapur, penimbunan halaman, pengadaan kwh listrik, tensi meter
		Poskesdes Rubung Buyung		-	-	wc, r. Bersalin, profil tank, wastafel, ranjang bersalin, sampiran
		Polindes Rubung Buyung		-	-	listrik, mesin pompa air, sumur

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
1.	Desa RUBUNG BUYUNG	JALAN DESA*	900		600		300	900	3	
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
1.	Desa RUBUNG BUYUNG	JALAN DESA*	900	-	5	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
1.	Desa RUBUNG BUYUNG	500	s. Bor				-	Ada	

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
1.	Desa RUBUNG BUYUNG	60 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PDAM)	100 Rumah (PLN/PLTS)



## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
2.	Desa LUWUK RANGGAN	SDN 1	6	-	15 M / 25 K	15 M / 35 K	5	2	54	-	1	-	-
		SDN 3	5	-	30 M / 485 K	10 M / 32 K	8	1	85	-	1	-	-
		MIN	12	-	-	-	17	4	275	-	-	-	2
		SMPN 7	8	2	-	-	8	13	334	-	-	-	-

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
2.	Desa LUWUK RANGGAN	SDN 1	-	1	15 M / 35 K	-	-	1	-	-
		SDN 3	-	1	10 M / 32 K	-	1	-	-	1
		MIN	-	-	-	-	-	-	2	-
		SMPN 7	2	2	m. 40/k. 80	-	1	-	-	1

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
2.	Desa LUWUK RANGGAN	Pustu	√		√		1		√		
		Poskesdes	√		√			1	√		

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
2.	Desa LUWUK RANGGAN	Pustu	-	-	-	-
		Poskesdes	-	-	-	-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	Desa LUWUK RANGGAN	JALAN DESA*	1500	300	√	-	-	1800	3	6
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
2.	Desa LUWUK RANGGAN	JALAN DESA*	500	-	6	5
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
2.	Desa LUWUK RANGGAN	660	blm		805	2	-	ada	

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
2.	Desa LUWUK RANGGAN	410 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PDAM)	56 Rumah (PLN/PLTS)

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
3.	Desa LUWUK BUNTER	SMPN 4 CEMPAGA	5	3	189 (K/M)	33 (K/M)	11	8	222	3	3	2	2
		SDN 2 LUWUK BUNTER	6	-	-	M=66/K=66	7	3	60	2	-	1	2
		TK HARAPAN BANGSA	-	3	-	L=3/M=5/K=6	1	2	14	-	√	-	-

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
3.	Desa LUWUK BUNTER	SMPN 4 CEMPAGA	3	1	56	5	3	3	4	3
		SDN 2 LUWUK BUNTER	-	-	M=96/K=96	1	-	-	1	1
		TK HARAPAN BANGSA	3	-	14	-	-	1	-	2

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
3.	Desa LUWUK BUNTER	Poskesdes	√		√		1		√		
		Poskesdes	√		1 Set Alat Partus	1. Tensi Meter/2. Timbangan		2	1		

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
3.	Desa LUWUK BUNTER	Poskesdes	√	-	-	-
		Poskesdes	√	-	-	-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
3.	Desa LUWUK BUNTER	JALAN DESA*	1800	1700	√			3500	3	11
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**		10000	√			10000		

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
3.	Desa LUWUK BUNTER	JALAN DESA*	3500	-	14	
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**		10000		5

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
3.	Desa LUWUK BUNTER	132	√	√	√	-	-	ada	
		60		√	√				

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
3.	Desa LUWUK BUNTER	277 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PDAM)	22 Rumah (PLN/PLTS)



# I. Pendidikan

## A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
4.	Desa SUNGAI PARING	SDN 2 SUNGAI PARING	88	-	125	25	9	1	148	-	-	-	3
		MI NURUL ISLAM S.PARING	4	2	30	50	2	7	75	-	1	-	-
		SDN 1 SUNGAI PARING	6	-	243	222	9	1	171	1	2	1	1
		SMAN 1 CEMPAGA	10	5	-	√	124	16	338	1	6	-	1

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih* **	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
4.	Desa SUNGAI PARING	SDN 2 SUNGAI PARING	-	-	m=25/k=50	-	-	-	3	-
		MI NURUL ISLAM S.PARING	2	-	M=80/K=80	-	-	1	-	1
		SDN 1 SUNGAI PARING	3	2	m=60/k=150/l=3	1	2	3	-	1
		SMAN 1 CEMPAGA	5	2	√	6	1	6	1	1

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
4.	Desa SUNGAI PARING	Pustu	√	-		-	1 PNS/3 Honor	-			

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
4.	Desa SUNGAI PARING	Pustu	tensi,stetoskop	-	-	perbaikan pintu pustu

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
4.	Desa SUNGAI PARING	JALAN DESA*			1600	200		1800	-	6
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
4.	Desa SUNGAI PARING	JALAN DESA*				
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				6

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
4.	Desa SUNGAI PARING	575	PAM			8		ada /kurang baik	

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
4.	Desa SUNGAI PARING	380 Rumah (SPAM/PDAM)	65 Rumah (PLN/PLTS)

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
5.	Desa PATAI	SDN 1	6	3	M=80/K=160	M=45/K=50	6	4	216	1	2	-	1
		SDN 2	6	3	M=80/K=165	M=40/K=52	5	3	165	1	2	-	2

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
5.	Desa PATAI	SDN 1	3	-	M=45/K=50	2	2 toilet / 1 Sumur Bor	2 toilet / 1 Unit	1	2
		SDN 2	1	1	M=40/K=52	1	2 toilet / 1 Sumur Bor	2 toilet / 1 Unit	1	1

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
5.	Desa PATAI	Pustu	√		√		1	1	√		
		Poskesdes									
		Posyandu								√	

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
5.	Desa PATAI	Pustu	Oksigen	1	-	Pagar
		Poskesdes	-	1	-	-
		Posyandu	-	-	-	Rehab Bangunan

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
5.	Desa PATAI	JALAN DESA*	√		√			1800	√	
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	√				√	3000	√	

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
5.	Desa PATAI	JALAN DESA*	1800	2000	1	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	-	-	-	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
5.	Desa PATAI	965	-	√	-	-	-	ada	

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
5.	Desa PATAI	400 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PDAM)	150 Rumah (PLN/PLTS)



## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
6.	Desa CEMPAKA MULIA BARAT	SDN-1 CMB	3	3	50 Psg	150 Psg	9	4	200	2	4	1	2
		SDN-2 CMB	3	3	20 Psg	50 Psg	8	3	135	√	-	-	3
		SDN-3 CMB	5	1	30 Psg	160 Psg	8	2	193	1	1	3	2
		SDN-4 CMB	3	3	60 Psg	65 Psg	7	4	120	2	1	1	1
		SMKN-1 Cempaga	10	3	250 Psg	100 Psg	12	12	475	7	4	-	-
		SMPN-1 Cempaga	10	5	100 Psg	78 Psg	18	7	462	3	2	1	1
		MTS BAHRUL ULUM	2	2	10	40	3	4	33	√	-	-	-

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih* **	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
6.	Desa CEMPAKA MULIA BARAT	SDN-1 CMB	2	1	150 Psg	2	2	2	2	1
		SDN-2 CMB	3	-	50 Psg	-	-		3	2
		SDN-3 CMB	1	1	70 Psg	1	1	2	2	1
		SDN-4 CMB	3	1	65 Psg	2	2	1	1	1
		SMKN-1 Cempaga	3	2	100 Psg	4	2	4		2
		SMPN-1 Cempaga	5	1	100 Psg	5	4	2	1	1
		MTS BAHRUL ULUM	2	2	50 Psg	-	2	2		2

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
6.	Desa CEMPAKA MULIA BARAT	PUSKESMAS	√		√		7	4	2	2	

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
6.	Desa CEMPAKA MULIA BARAT	PUSKESMAS	incubator	1 Dokter Umum	4 Ruang	2 Ruang
		AMBULANCE	Tempat Tidur	1 Dokter Gigi	-	-
			Tensi Meter	1 Perawat	-	-

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
6.	Desa CEMPAKA MULIA BARAT	JALAN DESA*	√		4400 m	-	-	4400 m	20 bh	10 bh
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
6.	Desa CEMPAKA MULIA BARAT	JALAN DESA*	4400 m	3000 m	10 bh	5 bh
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	-	-	-	2 bh

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
6.	Desa CEMPAKA MULIA BARAT	965	√	-	Ada	Ada	-	ada	

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
6.	Desa CEMPAKA MULIA BARAT	585 Bh	1500 Bh Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
1.	Desa RUBUNG BUYUNG		
2.	Desa LUWUK RANGGAN		
3.	Desa LUWUK BUNTER		
4.	Desa SUNGAI PARING		
5.	Desa PATAI		
6.	Desa CEMPAKA MULIA BARAT		



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JL.JEND.SUDIRMAN KM.5.5 TLP.(0531)21254 FAX. 30523,30525 KODE POS 74322

**SAMPIT**

**DATA dan INFORMASI**

**KEBUTUHAN DASAR DESA**

**Kec. BAAMANG**

**1. Desa TINDUK**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**SAMPIT**

# **KEBUTUHAN DASAR DESA**

- I. Fasilitas Pendidikan yang tersedia sampai di tingkat desa adalah PAUD/TK, SD dan SLTP. Jumlah tenaga pengajar masih perlu penambahan terutama untuk guru PNS. Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana pendukung Proses Belajar Mengajar dan pembangunan rumah dinas guru.
- II. Sarana dan prasarana kesehatan di desa dalam wilayah Kecamatan **BAAMANG** sudah tersedia, yaitu berupa Pustu, Polindes, maupun Poskesdes.
- III. Jalan lingkungan desa dan jalan penghubung antar desa dalam wilayah Kecamatan **BAAMANG** sebagian besar masih berupa tanah diperkeras dan dalam kondisi rusak. Demikian pula halnya jalan penghubung ke ibukota kecamatan sudah beraspal, yang pada beberapa titik kondisinya rusak. Jembatan penghubung dalam desa dan antar desa menggunakan konstruksi kayu dan beton sebagian dalam kondisi rusak.
- IV. Sebagian besar masyarakat di Desa Tinduk Kecamatan **BAAMANG** masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih, disamping sumur dan air hujan. Jaringan SPAM baru melayani kebutuhan masyarakat di Desa tertentu. Kemudian untuk Listrik masyarakat di wilayah Kecamatan **BAAMANG** sebagian sudah menggunakan listrik PLN, sebagian lagi menggunakan genset (pribadi/desa) dan PLTS, begitu pula dengan sarana telekomunikasi sudah terlayani oleh jaringan telekomunikasi berupa sinyal telepon seluler, tetapi masih ada beberapa desa yang masih belum terjangkau sinyal (*Blank Sport*).
- V. Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Desa Tinduk Kecamatan **BAAMANG** tidak ada, yang ada hanya Perusahaan-prusahaan Kecil yang beroperasi.

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1.	Desa TINDUK	SDN 1	8	-	106 Meja	75 Meja	8	3	181	3	-	-	2
					106 Kursi	75 Kursi							
		SMPN SATAP 1	3	-	49 Kursi	20 Kursi	6	4	69	4	-	-	-
					49 Meja	20 Meja							

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
1.	Desa TINDUK	SDN 1	-	1	75 Meja	1 Guru Bahasa Inggris	-	-	-	2
					75 Kursi					
		SMPN SATAP 1	-	1	20 Kursi	2	-	-	-	-
					20 Meja					



## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
1.	Desa TINDUK	PUSTU	√	-	√	-	-	-	1	1	-
		POSYANDU BALITA	√	-	√	-	-	-	1	Aula Desa	-
		POSYANDU LANSIA	√	-	√	-	-	-	1	Aula Desa	-
		POSYANDU UKK (USAHA KESEHATAN KERJA)	√	-	√	-	-	-	1	Aula Desa	-
		POSYANDU POSBINDU	√	-	√	-	-	-	1	Aula Desa	-

## B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
1.	Desa TINDUK	PUSTU	1. Strilisatir 1 Buah 2. Standar Infus 3. Tabung O2 dan Regulator 2 Buah 4. Tabung Apar 5. Helm 8 Buah 6. Lampu Sorot 2 Buah 7. Bindai Pemisah 2 Buah 8. Tensi Meter 1 Buah 9. Stetoskop 1 Buah 10. Termometer 2 Buah 11. Timbangan Bayi 1 Buah 12. Pengukur Tinggi Badan 1 Buah	2 Perawat	1. Pagar Pustu 50 meter 2. 1 Unit Rumah Dinas Bidan	Rehap Lantai Pustu
		POSKEDES			1 Unit Poskesdes	

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
1.	Desa TINDUK	JALAN DESA : JALAN LEMAN	-	1.200	1.200	-	-	1.200	-	1.Sungai Tinduk : 40 X 3 M = 1 Buah 2.Batas RT 3 RW 4 : 21 X 3 M = 1 Buah 3.23 X 3 M = 1 Buah 4.24 X 3 M = 1 Buah 5.Sungai Masjid : 37 X 3 M = 1 Buah 6.Sungai Gang : 30 X 3 M = 1 Buah 7.16 X 3 M = 1 Buah
		JALAN DESA : JALAN LEMAN 2	-	1.200	1.200	-	-	1.200	-	-

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT : KEL. KOTA BESI HILIR		3.000	3.000			3.000	BOX CULVET : 2X3 M 4 BUAH	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT : DESA TERANTANG HILIR DAN TERANTANG HULU	5.500	500	6.000	-	-	6.000	BOX CULVET : 2X3 M = 11 BUAH	-
									BOX CULVET : 4X3 M = 1 BUAH	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC.	16.400	5.600	5.600	-	16.400	22.000	BOX CULVET : 2X3 M = 11 BUAH	-
									BOX CULVET : 4X3 M = 1 BUAH	-

## B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
1.	Desa TINDUK	JALAN DESA : JALAN LEMAN	1.200	-	1.Sungai Tinduk : 40 X 3 M = 1 Buah 2.Batas RT 3 RW 4 : 21 X 3 M = 1 Buah 3.23 X 3 M = 1 Buah 4.24 X 3 M = 1 Buah 5.Sungai Masjid : 37 X 3 M = 1 Buah 6.Sungai Gang : 30 X 3 M = 1 Buah 7.16 X 3 M = 1 Buah	-
		JALAN DESA : JALAN LEMAN 2	1.200	-	-	BOX CULVET : 3X2 M = 4 BUAH
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT : KEL. KOTA BESI HILIR	3.000	-	-	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT : DESA TERANTANG HILIR DAN TERANTANG HULU	500	-	-	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC.	5.600	-	-	-

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Tidak ada Listrik	Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS		
1.	Desa TINDUK	318	Air Hujan/ Sungai : 318 Rumah	1 Buah SPAM (Profil, Pompa dan Filter)	150	-	-	-	168	ADA, LEMAH

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
1.	Desa TINDUK	318 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PDAM)	168 Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
1.	Desa TINDUK		



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
JL.JEND.SUDIRMAN KM.5.5 TLP.(0531)21254 FAX. 30523,30525 KODE POS 74322  
**SAMPIT**

# **DATA dan INFORMASI**

## **KEBUTUHAN DASAR DESA**

### **Kec. TELAWANG**

- 1. Desa PENYANG**
- 2. Desa KENYALA**
- 3. Desa BIRU MAJU**
- 4. Desa SEBABI**
- 5. Desa TANAH PUTIH**
- 6. Desa SUMBER MAKMUR**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**SAMPIT**





# ***KEBUTUHAN DASAR DESA***

- I. Fasilitas Pendidikan yang tersedia sampai di tingkat desa adalah PAUD dan SD, sedangkan untuk tingkat SLTP hanya ada di 2 desa dan untuk tingkat SLTA/Sederajat belum ada. Jumlah tenaga pengajar masih perlu penambahan terutama untuk guru PNS. Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana pendukung Proses Belajar Mengajar dan pembangunan rumah dinas guru.
- II. Sarana dan prasarana kesehatan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan **TELAWANG** sudah tersedia, yaitu berupa Pustu, Polindes, maupun Poskesdes, akan tetapi kondisinya sebagian ada yang sudah rusak.
- III. Jalan lingkungan desa dan jalan penghubung antar desa dalam wilayah Kecamatan **TELAWANG** sebagian besar masih berupa tanah diperkeras dan dalam kondisi rusak. Demikian pula halnya jalan penghubung ke ibukota kecamatan juga masih berupa jalan tanah diperkeras, yang pada beberapa titik kondisinya rusak.
- IV. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan **TELAWANG** masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih, disamping sumur dan air hujan. Jaringan SPAM baru melayani kebutuhan masyarakat di Desa tertentu. Kemudian untuk Listrik masyarakat di wilayah Kecamatan **TELAWANG** sebagian sudah menggunakan listrik PLN, sebagian lagi menggunakan genset (pribadi/desa) dan PLTS, begitu pula dengan sarana telekomunikasi sudah terlayani oleh jaringan telekomunikasi berupa sinyal telepon seluler, tetapi masih ada beberapa desa yang masih belum terjangkau sinyal (*Blank Sport*).
- V. Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kecamatan **TELAWANG** didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Diharapkan kehadiran perusahaan besar di sekitar desa dapat mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1.	Desa PENYANG	SDN 6 Tanah putih	2	1	10	50	3	4	82		V		2

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih** *	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
1.	Desa PENYANG	SDN 6 Tanah putih	1	3	meja 60, kursi100	2	1	1	2	1

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
1.	Desa PENYANG	pustu		V	V			1	1		V

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
1.	Desa PENYANG	PUSTU	5	2	2	2

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
1.	Desa PENYANG	JALAN DESA*		V	V			11.000 M		V
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT DENGAN DESA TANAH PUTIH		11.000 M	V			11.000 M		V

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
1.	Desa PENYANG	JALAN DESA*	11.000M		V	
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT DENGAN DESA TANAH PUTIH	11.000M		V	

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
1.	Desa PENYANG	407			300	107			lemah

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
1.	Desa PENYANG	334 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	107 Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
1.	Desa PENYANG		

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
2.	Desa KENYALA	SDN 3 PALANGAN		V		V	3	5	155		V		V

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih** *	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
2.	Desa KENYALA	SDN 3 PALANGAN	2	2		2	2	1	2	2

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
2.	Desa KENYALA	Poskesdes Desa Kenyala		V		0			0		0

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
2.	Desa KENYALA	POSKEDES Desa Kenyala	5	2	1	1



### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	Desa KENYALA	Jln.Tambang Desa Kenyala		V	V			15.000 M		V
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT,DENGAN DESA PALANGAN		V	V			10.000 M		V

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
2.	Desa KENYALA	Jln.Tambang Desa Kenyala	15.000 M	25.000M	V	
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT,DENGAN DESA PALANGAN	10.000 M	10.000 M		V

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
2.	Desa KENYALA	400		V		V			Ada (lemah)

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
2.	Desa KENYALA	400 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	400 Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
2.	Desa KENYALA		

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
3.	Desa BIRU MAJU	SDN PADAS SEBUT 2	V		V		5	2	85		V		V

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
3.	Desa BIRU MAJU	SDN PADAS SEBUT 2		1		1	1		2 unit	2 unit

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
3.	Desa BIRU MAJU	PUSTU		V	V			1	1	V	

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
3.	Desa BIRU MAJU	POLINDES			0	0

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
3.	Desa BIRU MAJU	Jln. BUNG TOMO		V	V			15.000 M		V
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT DENGAN DESA :								
		1.SUMBER MAKMUR		V	V			12.000 M		V
		2. PANTAP		V	V			6.000 M		V

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
3.	Desa BIRU MAJU	Jln. BUNG TOMO	15.000 M		Ukuran 20 x 4 M	Ukuran 12 x 4 M
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT DENGAN DESA :				
		1.SUMBER MAKMUR	12.000 M			Ukuran 60 x 4 M
		2. PANTAP	6.000 M			Ukuran 10 x 5 M

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
3.	Desa BIRU MAJU	436	V		V				Lemah

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
3.	Desa BIRU MAJU	50 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	70 Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
3.	Desa BIRU MAJU		



## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
4.	Desa SEBABI	SDN 1 SEBABI		4		50	4	3	42		2		1
		SDN 2 SEBABI	7		meja 60, kursi 100	meja 40, kursi 110	5	7	210	1	air bersih	2	2

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
4.	Desa SEBABI	SDN 1 SEBABI	4	2	50		2			
		SDN 2 SEBABI			meja 40, kursi 110		sumur bor		2	

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
4.	Desa SEBABI	PUSTU SEBABI	V		V			1	1		V

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
4.	Desa SEBABI	PUSTU SEBABI	V	V		V

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
4.	Desa SEBABI	Jln. POROS DESA		4.000 M			V	13.000 M		V
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT DENGAN DESA SUMBER MAKMUR		4.000 M			V	5000 M		

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
4.	Desa SEBABI	Jln. POROS DESA	25.000M			
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT DENGAN DESA SUMBER MAKMUR	23.000M	25.000M		300 M

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
4.	Desa SEBABI	487		V	363	174			ada

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
4.	Desa SEBABI	50 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	174 Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
4.	Desa SEBABI		

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
5.	Desa TANAH PUTIH	SDN 1 tanah putih		V		V	1	7	63		V		V
		SMP PGRI		V		V	1	10	40		V		V

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
5.	Desa TANAH PUTIH	SDN 1 tanah putih	1	3	meja 35, kursi 70	3	2			2
		SMP PGRI	1	2	meja 25, kursi 50	2	1			2

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
5.	Desa TANAH PUTIH	Pustu		V		V			1		V

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
5.	Desa TANAH PUTIH	PUSTU	V	1	1	1

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
5.	Desa TANAH PUTIH	JALAN DESA*		V	V			11.000 M		V
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT DENGAN DESA PENYANG		V	V			11.000 M		V

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
5.	Desa TANAH PUTIH	JALAN DESA*	20.200M		V	
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT DENGAN DESA PENYANG	20.200M	15.000M		1



#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
5.	Desa TANAH PUTIH	730		V		V			Lemah

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
5.	Desa TANAH PUTIH	550 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	550 Rumah (PLN/PLTS)

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
5.	Desa TANAH PUTIH		

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
6.	Desa SUMBER MAKMUR	TK.HARMONI	2	0	24 meja, 46 kursi	10 meja, 20 kursi	1	2	43	1	0	0	0
		SDN 1 PADAS SEBUT	7	2	176 meja, 352 kursi	11 meja, 22 kursi	7	6	375	0	5	0	2
		SMP PERINTIS	3	1	30 kursi, 15 meja	50 kursi	0	4	39	1	1	0	0
		TPA AL-ISTIQOMAH	7	0	100 bangku	20 meja	0	6	50	0	0	0	0

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
6.	Desa SUMBER MAKMUR	TK.HARMONI	0	1	20 meja, 20 kursi, 3 lemari	0	0	0	0	0
		SDN 1 PADAS SEBUT	2	3	11 meja, 22 kursi	4	2	5	2	2
		SMP PERINTIS	1	0	50 kursi, 25 meja, 2 lemari	1	1	1	0	1
		TPA AL-ISTIQOMAH	0	0	20 meja	0	1	0	0	1

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
6.	Desa SUMBER MAKMUR	PUSTU DESA SUMBER MAKMUR		V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TENSİ METER RAKSA</li> <li>• STETUS COP</li> <li>• TIMBANGAN ORG DEWASA&amp;ANAK</li> <li>• PİNCET ANATOMI</li> <li>• SPUIT 3CC</li> <li>• BENANG BEDAH</li> <li>• HEEDLE HOLDER</li> <li>• GUNTING JARINGAN</li> <li>• PEMTANIUM FORCEPS</li> <li>• ARTERIE KLEM</li> <li>• BAK INSTRUMEN BENGKOK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TENSİ DIGITAL LAICA</li> <li>• TERMOMETER DIGITAL</li> <li>• EASY TOUCHGCU</li> </ul>		1	1	V	V

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
6.	Desa SUMBER MAKMUR	PUSTU DESA SUMBER MAKMUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>– TENSİ DIGITAL LAICA</li> <li>– TERMOMETER DIGITAL</li> <li>– EASY TOUCHGCU</li> </ul>			V

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
6.	Desa SUMBER MAKMUR	JALAN DESA* -	8000 M	4000 M	8000 M	0	0	12.000 M	3 UNIT(4X6)	1 UNIT (4X6)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT DGN DESA BIRU MAJU	0	0	300 M	0	0	900 M	0	2 UNIT

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
6.	Desa SUMBER MAKMUR	JALAN DESA*	0	2.000 M	0	1 UNIT
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT DENGAN DESA SEBABI	900 M	0	0	0

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
6.	Desa SUMBER MAKMUR	362	4	0	156	5		0	ADA

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
6.	Desa SUMBER MAKMUR	-	-

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
6.	Desa SUMBER MAKMUR		



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JL.JEND.SUDIRMAN KM.5.5 TLP.(0531)21254 FAX. 30523,30525 KODE POS 74322

**SAMPIT**

**DATA dan INFORMASI**

# **KEBUTUHAN DASAR DESA**

## **Kec. MENTAWA BARU KETAPANG**

1. Desa EKA BAHURUI
2. Desa BANGKUANG MAKMUR
3. Desa BAPANGGANG RAYA
4. Desa BAPEANG
5. Desa PELANGSIAN
6. Desa TELAGA BARU

**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**SAMPIT**





# ***KEBUTUHAN DASAR DESA***

- I. Fasilitas Pendidikan yang tersedia sampai di tingkat desa adalah PAUD dan SD, sedangkan untuk tingkat SLTP ada di 2 desa dan untuk tingkat SLTA ada di ibukota kecamatan. Jumlah tenaga pengajar masih perlu penambahan terutama untuk guru PNS. Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana pendukung Proses Belajar Mengajar dan pembangunan rumah dinas guru.
- II. Sarana dan prasarana kesehatan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan **MENTAWA BARU KETAPANG** sudah tersedia, yaitu berupa Pustu, Polindes, maupun Poskesdes, akan tetapi kondisinya sebagian ada yang sudah rusak.
- III. Jalan lingkungan desa dan jalan penghubung antar desa dalam wilayah Kecamatan **MENTAWA BARU KETAPANG** sebagian besar sudah beraspal, namun masih ada desa jalan lingkungannya berupa tanah. Untuk jalan penghubung ke ibukota Kecamatan sudah menggunakan aspal, karena jalan yang digunakan merupakan jalan negara.
- IV. Sebagian kecil masyarakat di Kecamatan **MENTAWA BARU KETAPANG** menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih, disamping sumur dan air hujan. Jaringan PAM baru melayani kebutuhan masyarakat di Desa tertentu. Kemudian untuk Listrik masyarakat di wilayah Kecamatan **MENTAWA BARU KETAPANG** sebagian sudah menggunakan listrik PLN, sebagian menyambung secara varalel ke rumah tetangga, begitu pula dengan sarana telekomunikasi sudah terlayani berupa sinyal telepon seluler.
- V. Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kecamatan **MENTAWA BARU KETAPANG** didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang Pabrik dan Pergudangan. Diharapkan kehadiran perusahaan di sekitar desa dapat mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan membukakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat.

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1.	Desa EKA BAHURUI	PAUD EKA BAHURUI	1 RUANG	-	Tdk ada	Tdk ada	-	2 org	25 org	2 pintu	-	Tdk ada	Tdk ada
		TK PUSPITA SARI	3 RUANG	-	Meja 45, Kursi 85, Lemari 1	Lemari 1	1 org	3 org		-	1 pintu	Tdk ada	Tdk ada
		SDN-04 PELANGSIAN	4 RUANG	4 RUANG	40 Meja + 80 Kursi	40 Meja + 80 Kursi	9 org	6 org	211 org	3 pintu	4 pintu	Tdk ada	Tdk ada
		SDN-10 PELANGSIAN	6 RUANG	3 RUANG	50 Meja + 95 Kursi	64 Meja + 120 Kursi	11 org	3 org	225 org	-	2 pintu	1 unit	-
		SLTPN-7 SAMPIT	10 RUANG	10 RUANG	Meja 106, Kursi 100	Meja 150, Kursi 160	12 org	2 org	256 org	3 pintu	4 pintu	-	-

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
1.	Desa EKA BAHURUI	PAUD EKA BAHURUI	-	-	Meja 25, Kursi 25	-	-	-	-	-
		TK PUSPITA SARI	-	3 ruang	-	-	2 pintu	1 pintu	-	-
		SDN-04 PELANGSIAN	4 ruang	2 ruang	Meja 20, kursi 40	-	-	4 pintu	-	2 unit
		SDN-10 PELANGSIAN	3 ruang	-	Meja 50, kursi 100	-	4 pintu	2 pintu	-	1 unit
		SLTPN-7 SAMPIT	10 ruang	-	Meja 150, Kursi 160	5 org	3 unit, 6 pintu	4 unit	-	2 unit

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
1.	Desa EKA BAHURUI	PUSTU	lancar	-	-	Rusak		1	1	Baik	

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
1.	Desa EKA BAHURUI	PUSTU	Pustu Set	-	-	Atap + Flafor

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
1.	Desa EKA BAHURUI	JALAN DESA*	8800 m	-	8500 m	-	300 m	8800 m	70	90
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	4000 m	2500 m	6500 m	-	1000 m			
			1000 m	-						

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
1.	Desa EKA BAHURUI	JALAN DESA*	8800 m	-	4 Buah Uk. 1,5 x 4 m	5 Buah Uk. 2 x 4 m
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	4000 m	2500 m	-	3 Buah Uk. 2 x 4

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
1.	Desa EKA BAHURUI	535	PAM	-	535	-		-	Ada

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
1.	Desa EKA BAHURUI		

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR	SDN 6 PELANGSIAN	6 RUANG	1 RUANG	60 UNIT MEJA/KURSI	60 UNIT MEJA/KURSI	8	4	115		2 BUAH		2 BUAH

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR	SDN 6 PELANGSIAN	Flapon & Cat		60 unit meja/kursi, lemari 6 buah		1 set Toilet & Air Bersih		Rehab Berat 1 unit RUMDIN	

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR	PUSTU	√		√			1	2	√	

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doplier 1 Buah</li> <li>• Lila 1 Buah</li> <li>• Jelly 3 Buah</li> <li>• Timbangan Bayi 1 Buah</li> <li>• Katter 1 Buah</li> <li>• Bak Instrumen 1 Buah</li> </ul>	1 Perawat		



### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR	Jalan Desa								
		Jl. Belanti RT 01	200	250	√			450	5 (2x4 m)	1 (4x16 m)
		Jl. Suka Maju RT 02	760				√	760	4 (2x4 m)	
		Jl. Suka Maju RT 03	640				√	640	1 (2x6 m)	
		Jl. Suka Maju RT 03							1 (2x6 m)	
		Jl. Suka Maju RT 03							1 (1.8x4x1.6 m)	
		Jl. Bangkuang Hilir RT 04	2.000	5.000	√			7.000		1 (2x4 m)
		Jl. Sumber Makmur RT 04	1.000	6.000	√			7.000		1 (2x4 m)
		Jl. Setia Budi RT 05	1.000	6.000	√			7.000	1 (2x4 m)	
		Jl. Setia Budi RT 05							1 (1.5x4x1.5 m)	
		Jl. Setia Budi RT 05								2 (2x6 m)
		Jl. Bangkirai Barat RT 05	500	6.500	√			7.000	1 (2x4 m)	

**Lanjutan**

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR	Jl. Bangkirai Barat RT 05							1 (1.5x4x1.5 m)	
		Jl. Bangkirai Barat RT 05								2 (2x6 m)
		Jl. Bangkirai Bawah RT 06	300	300	√			6.000	1 (2x4 m)	
		Jl. Bangkirai Bawah RT 06							1 (1.5x4x1.5 m)	
		Jl. Bangkirai Bawah RT 06							1 (2x4 m)	
		Jl. Bangkirai Bawah RT 07		1.800	√			1.800	1 (2x4x1 m)	2 (2x6 m)
		Jl. Bangkirai Bawah RT 07							1 (2x4 m)	
		Jl. Bangkirai Bawah RT 07							2 (2x5 m)	
		Jl. Bangkirai Bawah RT 07							2 (2x8 m)	
		Jl. Bangkirai Bawah RT 07							1 (1.5x4x1.5 m)	
		Jl. Pelangsian 1 RT 07		300	√			300		3 (2x4 m)

**Lanjutan**

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR	Gg. Kayu Manis RT 08		250	√			250	1 (1.5x4x1.5 m)	1 (2x2 m)
		Jl. Pelangsian 1 RT 08		200	√			200		
		Jl. Pelangsian 1 RT 09	254	100	√			354	2 (125x2 m)	1 (2x2 m)
		Gg. Gita RT 09		250	√			250		2 (2x2 m)
		Jl. Pelangsian 1 RT 10	58	116	√			174	1 (58x2 m)	1 (2x4 m)
		Gg. Keramat RT 10		250	√			250		
		Jl. Ir.H.Juanda RT 07,08,09,10,11		800	√			800		1 (4x12 m)
		Jl. Ir.H.Juanda RT 11								
		<b>Jalan Tembus Desa Terdekat</b>								
		Jl. Ir.H.Juanda		800	√			800		1 (4x12 m)
		Jl. Bangkuang Hilir RT 04	2.000	5.000	√			7.000		1 (2x4 m)
		Jl. Bangkirai Barat RT 05	200	6.500	√			7.000	1 (2x4 m)	
		Jl. Pelangsian 1 RT 10	58	116	√			174	1 (58x2 m)	1(2x100 m)

## B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR	<b>Jalan Desa</b>				
		Jl. Belanti RT 01	250		1 (4x16 m)	
		Jl. Suka Maju RT 02				
		Jl. Suka Maju RT 03				
		Jl. Suka Maju RT 03				
		Jl. Suka Maju RT 03				
		Jl. Bangkuang Hilir RT 04	5.000		1 (2x4 m)	
		Jl. Sumber Makmur RT 04	6.000		1 (2x4 m)	
		Jl. Setia Budi RT 05	6.000			
		Jl. Setia Budi RT 05				
		Jl. Setia Budi RT 05			2 (2x6 m)	
		Jl. Bangkirai Barat RT 05	6.500			
		Jl. Bangkirai Barat RT 05				
		Jl. Bangkirai Barat RT 05			2 (2x6 m)	
		Jl. Bangkirai Bawah RT 06	300			
		Jl. Bangkirai Bawah RT 06				
		Jl. Bangkirai Bawah RT 06				
		Jl. Bangkirai Bawah RT 07	1.800		2 (2x6 m)	

**Lanjutan**

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR	Jl. Bangkirai Bawah RT 07				
		Jl. Bangkirai Bawah RT 07				
		Jl. Bangkirai Bawah RT 07				
		Jl. Bangkirai Bawah RT 07				
		Jl. Pelangsian 1 RT 07	300		3 (2x4 m)	
		Gg. Kayu Manis RT 08	250		1 (2x2 m)	
		Jl. Pelangsian 1 RT 08	200			
		Jl. Pelangsian 1 RT 09	100		1 (2x2 m)	
		Gg. Gita RT 09	250		2 (2x2 m)	
		Jl. Pelangsian 1 RT 10	116		1 (2x4 m)	
		Gg. Keramat RT 10	250			
		Jl. Ir.H.Juanda RT 07,08,09,10,11	800		1 (4x12 m)	
		Jl. Ir.H.Juanda RT 11				
		<b>Jalan Tembus Desa Terdekat</b>				
		Jl. Ir.H.Juanda	800		1 (4x12 m)	
		Jl. Bangkuang Hilir RT 04	5.000		1 (2x4 m)	
		Jl. Bangkirai Barat RT 05	6.500			
		Jl. Pelangsian 1 RT 10	116		1 (2x100 m)	

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR	RT 01 = 43 Buah		43	35				Ada
		RT 02 = 50 Buah		50	40				
		RT 03 = 33 Buah		33	20				
		RT 04 = 60 Buah	10	50	35				
		RT 05 = 71 Buah	20	51	45				
		RT 06 = 35 Buah	13	22	17				
		RT 07 = 24 Buah		24	18				
		RT 08 = 28 Buah		28	22				
		RT 09 = 24 Buah		24	19				
		RT 10 = 25 Buah		25	20				
		RT 11 = 36 Buah		36	32				

## B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR	RT 01 = 43 Buah (SPAM/PAM)	8 Rumah (PLN)
		RT 02 = 50 Buah (SPAM/PAM)	10 Rumah (PLN)
		RT 03 = 33 Buah (SPAM/PAM)	13 Rumah (PLN)
		RT 04 = 60 Buah (SPAM/PAM)	15 Rumah (PLN)
		RT 05 = 71 Buah (SPAM/PAM)	6 Rumah (PLN)
		RT 06 = 35 Buah (SPAM/PAM)	5 Rumah (PLN)
		RT 07 = 24 Buah (SPAM/PAM)	6 Rumah (PLN)
		RT 08 = 28 Buah (SPAM/PAM)	6 Rumah (PLN)
		RT 09 = 24 Buah (SPAM/PAM)	5 Rumah (PLN)
		RT 10 = 25 Buah (SPAM/PAM)	5 Rumah (PLN)
		RT 11 = 36 Buah (SPAM/PAM)	4 Rumah (PLN)

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
3.	Desa BAPANGGAN G RAYA	SDN 5 PELANGSIAN	5 Ruangan	2 Ruangan	240 Pasang Meja/Kursi, 3 Lemari	240 Pasang Meja/Kursi, 3 Lemari	3	6	187	2 Buah	1 Buah		1 Unit

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
3.	Desa BAPANGGAN RAYA	SDN 5 PELANGSIAN	2 Ruangan	2 Ruangan	240 Pasang Meja/Kursi, 3 Lemari	4 orang	4 WC 4 Profil	1 Buah	1 Unit	



## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
3.	Desa BAPANGGANG RAYA	Posyandu Balita Mutiara	√		√					√	
		Posyandu Lansia Sehat Bersama	√								

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
3.	Desa BAPANGGANG RAYA	PUSTU	1 Paket	1 Perawat	1 Unit	

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
3.	Desa BAPANGGANG RAYA	<b>Jalan Desa</b>								
		Jl. Bapanggang Raya	± 2,4 Km	± 5,6 Km	± 7,5 Km		± 500 m	± 8 Km	11 Buah (± 3x5 m)	
		Jl. Karya Mufakat	± 1 Km	± 1 Km	± 2 Km			± 2 Km		
		Jl. Langgana	± 0,5 Km		± 0,5 Km			± 0,5 Km		
		Jl. Muhran Arsyad		± 1 Km	± 1 Km			± 1 Km	3 Buah (± 3x5 m)	
		Jl. Jalur 3		± 1,2 Km						
		Gg. Abdul Kasim		± 0,5 Km	± 0,5 Km			± 0,5 Km	1 Buah (± 3x5 m)	
		Gg. Abdurrahman	± 0,5 Km		± 0,5 Km			± 0,5 Km	2 Buah (± 3x6 m)	
		Gg. Masran Ugis	± 0,5 Km		± 0,5 Km			± 0,5 Km	2 Buah (± 3x4 m)	
		Gg. Family I	± 87 Km			± 87 Km		± 87 Km		
		Gg. Family II	± 87 Km		± 87 Km			± 87 Km		
		<b>Jalan Tembus Desa Terdekat</b>								
		Jl. HM. Arsyad	± 0,5 Km				± 0,5 Km	± 0,5 Km		

## B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
3.	Desa BAPANGGANG RAYA	<b>Jalan Desa</b>				
		Jl. Bapanggang Raya	± 5,6 Km			
		Jl. Karya Mufakat	± 1 Km			1 Buah (± 3x5 m)
		Jl. Langgana				
		Jl. Muhran Arsyad	± 1 Km			
		Jl. Jalur 3	± 1,2 Km			
		Gg. Abdul Kasim	± 0,5 Km			
		Gg. Abdurrahman				
		Gg. Masran Ugis				
		<b>Jalan Tembus Desa Terdekat</b>				

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
3.	Desa BAPANGGANG RAYA	296		1 Buah					Ada

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
3.	Desa BAPANGGANG RAYA	2 unit sumur bor/SPAM	

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
4.	Desa BAPEANG	TK MEKAR SARI	4		Meja 27 Kursi 54	Meja 7 Kursi 11		6	60				
		SDN 3 PELANGSIAN		3	Meja 20 Kursi 40	Meja 20 Kursi 40	3	5	43	1	1		
		SDN 11 PELANGSIAN		6	Meja 40 Kursi 80	Meja 40 Kursi 80	7	4	158	4			4
		MIS NURUL AMIN		6	Meja 20 Kursi 30	Meja 40 Kursi 70	4	3	90	1	1	1	2
		SMPN 10 SAMPIT	1	6	Meja 50 Kursi 50	Meja 50 Kursi 58	8	6	208	1	3		1

## B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih* **	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
4.	Desa BAPEANG	TK MEKAR SARI			Meja Gr. 4 Kursi Gr. 4 Meja 27 Kursi 54					1 Unit
		SDN 3 PELANGSIAN	3	3	Meja 60 Kursi 120	6	6 Buah	6 Buah		
		SDN 11 PELANGSIAN	6	1 Ruang UKS	Meja 40 Kursi 80	3	4 Buah		4 Buah	
		MIS NURUL AMIN	6		Meja 40 Kursi 70	2	1 Buah	1 Buah	2 Buah	
		SMPN 10 SAMPIT	6	1	Meja 50 Kursi 58			3 Buah	1 Buah	

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
4.	Desa BAPEANG	PUSTU						1	1 2 (TKS)		
		POSKEDES									

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
4.	Desa BAPEANG	PUSTU	Termometer Sterilisator			1 unit kelengkapan Meubler Kantor & rehap bangunan
		POSKEDES	Termometer Sterilisator			1 unit kelengkapan Meubler Kantor & rehap bangunan

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
4.	Desa BAPEANG	Jalan Desa dan Jalan Tembus Desa Terdekat								
		Jl. Sukaramai Timur	200	1.300	1.500			1.500	4	
		Jl. Sukaramai Barat	500	1.300	1.800			1.800	5	
		Jl. Usaha Tani Sukaramai		2.000	2.000			2.000	2	
		Jl. Nusantara	1.750	50			1.800	1.800	5	
		Jl. Nusantara Barat	600	1.400	2.000			2.000	4	
		Jl. Hapakat	1.000	4.000	5.000			5.000	6	
		Jl. BBU Pertanian	400	1.100	1.100	400		1.500	4	
		Jl. Setiawan	500	500	1.000			1.000		
		Jl. Jati Luhur		1.500	1.500			2.000		
		Jl. Maju Jaya	500	1.500	2.000			2.200	2	



**Lanjutan**

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
4.	Desa BAPEANG	Jl. Ulin (Poros I Trans)	1.000	1.200	2.100		100	2.200	1 & Gorong-gorong 2 unit	
		Jl. Ulin (Poros II Trans)	200	2.000	2.200			2.200	Gorong-gorong 3 unit	
		Gg. Pelangi	200	300	500			500	2	
		Gg. H. Marhusen	200	1.000	1.200			1.200		
		Gg. Mandiri	200	1.000	1.200			1.200	Gorong-gorong 4 unit	
		Gg. Hasyim	200	1.000	1.200			1.200		
		Gg. Damai	200	1.000	1.200			1.200		
		Gg. Meranti 1 s/d 5	500	1.000	1.500			1.500		
		Gg. Ramin 1 s/d 5	300	1.200	1.500			1.500		
		Gg. Bina Tani Sei Majau	100	900	1.000			1.000	Gorong-gorong 3 unit	
		Gg. Usaha Tani Trans	3.000	4.500	7.500			7.500	2	
		Jl. Sei Sawa	300	700	1.000			1.000	1	

## B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
4.	Desa BAPEANG	<b>Jalan Desa dan Jalan Tembus Desa Terdekat</b>				
		Jl. Sukaramai Timur	1.300			
		Jl. Sukaramai Barat	1.300			
		Jl. Usaha Tani Sukaramai	2.000			
		Jl. Nusantara	50			
		Jl. Nusantara Barat	1.400			
		Jl. Hapakat	4.000			
		Jl. BBU Pertanian	1.100			
		Jl. Setiawan	500			
		Jl. Jati Luhur	1.500			
		Jl. Maju Jaya	1.500			

**Lanjutan**

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
4.	Desa BAPEANG	Jl. Ulin (Poros I Trans)	1.200			
		Jl. Ulin (Poros II Trans)	2.000			
		Gg. Pelangi	300			
		Gg. H. Marhusen	1.000			
		Gg. Mandiri	1.000			
		Gg. Hasyim	1.000			
		Gg. Damai	1.000			
		Gg. Meranti 1 s/d 5	1.000			
		Gg. Ramin 1 s/d 5	1.200			
		Gg. Bina Tani Sei Majau	900			
		Gg. Usaha Tani Trans	4.500			
		Jl. Sei Sawa	700			

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
4.	Desa BAPEANG	724			460				Ada (Lemah)

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
4.	Desa BAPEANG	724 rumah (Sumur Bor/PAM)	264 rumah (PLN)

## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
5.	Desa PELANGSIAN	SDN 1 PELANGSIAN	6		Meja 100 Kursi 200	Meja 20 Kursi 40	10	3	252	4	1		
		SDN 7 PELANGSIAN	V		Meja 100 Kursi 125	Meja 10 Kursi 10	8	2	205	V			
		MIS DARUL HUDA	V		Meja 100 Kursi 100	Meja 15 Kursi 15	6	2	148	1	1		

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
5.	Desa PELANGSIAN	SDN 1 PELANGSIAN		3	Meja 20 Kursi 40		2	6		
		SDN 7 PELANGSIAN								Pagar 2x50 m
		MIS DARUL HUDA	1	2	Meja 50 Kursi 50	1	1			

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
5.	Desa PELANGSIAN	PUSTU	√		√			1	1		√
		POSYANDU NUSA INDAH	√		√				1	√	

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
5.	Desa PELANGSIAN	PUSTU			1 Unit (5x12 m)	
		POSYANDU NUSA INDAH		1	1 Unit (3x7 m)	

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
5.	Desa PELANGSIAN	Jl. Pelangsian			v			25.000		4 Buah

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
5.	Desa PELANGSIAN	Jl. Pelangsian		2.500	4 Buah Ukuran 8 x 4 m	

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
5.	Desa PELANGSIAN	913	v		639	21			Ada

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
5.	Desa PELANGSIAN	270 Rumah (SPAM/PAM)	200 rumah (PLN)



## I. Pendidikan

### A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
6.	Desa TELAGA BARU	TK CENDRAWASIH	2					4	30	V			
		SDN 5 KETAPANG	5		Meja 94 Kursi 104	Meja 100 Kursi 90	8	5	184		2		1
		SMPN 4 SAMPIT	17	5	500	254	29	7	754	10	6	1	1

### B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikann Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikann Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
6.	Desa TELAGA BARU	TK CENDRAWASIH		1 Kantor	Meja 10 Kursi 25					
		SDN 5 KETAPANG		2	4 Lemari		3 Unit	2 Unit		
		SMPN 4 SAMPIT	5	2	254 Pasang Meja-Kursi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Gr. Olahraga</li> <li>• 1 Gr. PKn</li> <li>• 3 Gr. BK</li> <li>• 2 Gr. Seni Budaya</li> <li>• 1 Gr. B.Indo</li> <li>• 2 Gr. Prakarya</li> <li>• 1 Gr. IPA</li> <li>• 1 Tkg. Kebun</li> <li>• 1 Clening Service</li> </ul>	6 Buah	6 Buah	1 Unit	2 Unit

## II. KESEHATAN

### A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
6.	Desa TELAGA BARU	PUSTU	√		√			1	1	√	
		POLINDES	√			√			1		

### B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
6.	Desa TELAGA BARU	PUSTU		1	Pembuatan Jembatan Utama (2,5 x 3,5 m) Pembuatan Pagar Keliling 60 m Pemasangan Vaping Halaman 100 m <sup>3</sup> Sarana air bersih, Pompa air, Profil, Sumur Bor. 1 Set Komputer dan Printer	
		POLINDES	Tidak Lengkap			

### III. INFRASTRUKTUR

#### A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
6.	Desa TELAGA BARU	Jalan Desa dan Jalan Tembus Desa Terdekat								
		Jl. Panglima Hamdan		V	v			1.380	3	3
		Jl. Isen Mulang		v	V			1.500		2

#### B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
6.	Desa TELAGA BARU	Jalan Desa dan Jalan Tembus Desa Terdekat				
		Jl. Panglima Hamdan	1.380			3 Buah Ukuran 2 x 4 m
		Jl. Isen Mulang	1.500			2 Buah Ukuran 2 x 4 m

#### IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL TELKOMSEL

##### A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
6.	Desa TELAGA BARU		v						

##### B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal Telekomsel

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
6.	Desa TELAGA BARU	2 Buah bangunan Umum (Sumur Bor/PDAM)	1 Buah bangunan Umum (Polindes) PLN

## V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
1.	Desa EKA BAHURUI		
2.	Desa BANGKUANG MAKMUR		
3.	Desa BAPANGGANG RAYA	PT.Wilmar Nabati Indonesia PT.Amin Permai	Pabrik CPO Pabrik Pencampuran Aspal
4.	Desa BAPEANG		
5.	Desa PELANGSIAN		
6.	Desa TELAGA BARU		