



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL.JEND.SUDIRMAN KM.5.5 TLP.(0531)21254 FAX. 30523,30525 KODE POS 74322

SAMPIT


DATA dan INFORMASI

KEBUTUHAN DASAR DESA

Kec. Mentaya Hilir Selatan

1. Kel. Samuda Kota
2. Kel. Basirih Hilir
3. Ds. Samuda Besar
4. Ds. Samuda Kecil
5. Ds. Sebamban
6. Ds. Jaya Kelapa
7. Ds. Basirih Hulu
8. Ds. Jaya Karet
9. Ds. Handil Sohor
10. Ds. Sei. Ijum Raya

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SAMPIT



KEBUTUHAN DASAR DESA

- I. Fasilitas Pendidikan yang tersedia sampai di tingkat desa adalah PAUD dan SD, sedangkan untuk tingkat SLTP hanya ada di beberapa desa dan untuk tingkat SLTA terdapat di Kelurahan Basirih Hilir, Desa Jaya Kelapa dan Desa Jaya Karet. Perlu adanya peningkatan sarana pendukung PBM dan pembangunan rumah dinas guru.
- II. Fasilitas kesehatan berupa pustu/poskesdes/polindes telah tersedia hampir di semua desa dan telah dilengkapi dengan tenaga kesehatan (perawat/bidan). Desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan berobat ke faskes terdekat atau ke Puskesmas di ibukota kecamatan karena jarak antar desa tidak terlalu jauh.
- III. Jalan lingkungan desa dan jalan penghubung antar desa dalam wilayah Kecamatan **Mentaya Hilir Selatan** sebagian telah semenisasi dan beraspal dengan kondisi sebagian rusak. Sedangkan jalan penghubung ke ibukota kecamatan sudah beraspal semua. Jembatan penghubung dalam desa dan antar desa sebagian menggunakan konstruksi kayu dan sebagian sudah menggunakan konstruksi beton.
- IV. Wilayah pesisir, terutama di Kecamatan **Mentaya Hilir Selatan** pada musim kemarau masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih, karena sumber air bersih utama adalah air hujan dan air sungai dimana air sungai pada musim kemarau tidak dapat digunakan karena air menjadi asin. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menggunakan air PAM, begitu pula dengan Listrik hampir semua desa telah teraliri listrik PLN, akan tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum menikmati fasilitas listrik PLN karena tidak mampu untuk membayar biaya penyambungan., begitu juga dengan Telkomsel telah terlayani oleh jaringan telekomunikasi berupa sinyal telepon seluler.
- V. Di wilayah Kecamatan **Mentaya Hilir Selatan** masih belum ada perusahaan besar swasta yang beroperasi.

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1.	Kel. Samuda Kota	SDN 1 (1932)	6	--	50 meja, 100 kursi	40 meja, 80 kursi	6	4	92	√		1	3
		SDN 2 (1968)	5	1	90 meja, 90 kursi	30 meja, 30 kursi	7	3	54	√		--	2
		SDN 5 (1981)	3	3	40 meja, 70 kursi	15 meja, 10 kursi	5	4	71	√		--	--
		TK An-Nur (2013)	2	--	5 meja, 20 kursi	--	--	2	16		√	--	--

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
1.	Kel. Samuda Kota	SDN 1 (1932)	--	--	40 meja, 80 kursi	4	2	3	3	--
		SDN 2 (1968)	1	--	30 meja, 30 kursi	3	2	2	2	--
		SDN 5 (1981)	3	--	15 meja, 10 kursi	1	2	--	--	--
		TK An-Nur (2013)	--	--	10 meja, 5 kursi	--	1	--	--	--

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
1.	Kel. Samuda Kota	Polindes Sekar Tanjung	√		<ul style="list-style-type: none"> Partus kit (1 buah) IUD kit (1 buah) pengukur tinggi badan (1 buah) VIT pengukur pan (1 buah) 	Tensi meter (1 buah), Stetoskop (1 buah), Timbangan dewasa (1 buah)	--	1	1		√

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
1.	Kel. Samuda Kota	Polindes Sekar Tanjung	<ul style="list-style-type: none"> Tensi meter (1 buah), Stetoskop (1 buah), Timbangan dewasa (1 buah), Implant set (1 buah), tempat tidur (2 buah), ranjang posyandu (2 buah) 	--	--	1 Unit (Rehab Plapon, Dinding & Lantai)

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
1.	Kel. Samuda Kota	Jalan dalam kelurahan								
		Jln. Padat Karya	700		700			700	7 x 2 meter	7 x 4 meter
		Jln. H. Anang Acil	400			400		400	7 x 2 meter	6 x 4 meter
		Jln. Karya Bhakti TNI	1.500		1.500			1.500	11 x 4 meter	5 x 4 meter
		Jln. Sapihan Besar		2.400	2.400			2.400	4 x 4 meter	
		Jln. Suka Maju		4.000	3.300	700		4.000	4 x 4 meter	
		Jln. Sei Bakung		6.500	6.500			6.500	4 x 4 meter	
		Jln. Simpang Bejarau	2.700		2.700			2.700	30 x 2 meter	
									4 x 4 meter	
									5 x 4 meter	
									20 x 4 meter	
									20 x 2 meter	
									12 x 4 meter	
									12 x 4 meter	
									6 x 4 meter	
									10 x 2 meter	
									8 x 2 meter	
									5 x 4 meter	
									10 x 3 meter	

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
									17 x 3 meter	
									9 x 4 meter	
									8 x 4 meter	
									9 x 2 meter	
									4 x 2 meter	
									6 x 2 meter	
		Jalan antar kelurahan								
		Jln. H. M. Noor		2.000	1.300	700		2.000	35 x 4,5 meter	
		Jln. Sahabat		700	500	200		700	10 x 4 meter	

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
1.	Kel. Samuda Kota	Jln. H. M. Noor	2.000	--	7 x 4 meter	--
		Jln. Sahabat	700	--	6 x 4 meter	--
		Jln. Sapihan Besar	2.400	--	5 x 4 meter	--
		Jln. Sukamaju	4.000	--	--	--
		Jln. Sei Bakung	6.500	--	--	--

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
1.	Kel. Samuda Kota	745	Air hujan / sungai / lainnya: 621 rumah	1 buah sumur bor	521				ada
			PAM: 27 rumah						

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
1.	Kel. Samuda Kota	718 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PDAM)	224 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
2.	Kel. Basirih Hilir	SDN 1 Basirih Hilir (1965)	6	4			10	4	198				
		SDN 2 Basirih Hilir (1968)	5	2	100 (pasang meja & kursi)	84 (pasang meja & kursi)	8	2	184	6		NA	2
		SDN 3 Basirih Hilir (1973)	NA	3	60 (pasang meja & kursi)	60 (pasang meja & kursi)	7	4	156	2	3	NA	2
		SDN 4 (1982)	NA	NA	NA	NA	8	2	126	NA	NA	NA	NA
		SDS Islam (2011)	NA	NA	NA	NA	2	9	178	NA	NA	NA	NA
		SMPN 1 Metaya Hilir Selatan (1965)	NA	6	NA	NA	14	4	391	4	2	NA	NA
		SMPS Islam (2011)	NA	NA	NA	NA	3	13	209				NA
		SMAN I Mentaya Hilir Selatan (1991)	11	6	201 (pasang meja & kursi)	425 (pasang meja & kursi)	20	9	249	NA	7	1	NA
		SMAS Islam (2011)	NA	NA	NA	NA	2	14	209	NA	NA	NA	NA

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
2.	Kel. Basirih Hilir	SDN 1 Basirih Hilir (1965)	4				3		2	
		SDN 2 Basirih Hilir (1968)	2		84 (pasang meja & kursi)	1			2	1
		SDN 3 Basirih Hilir (1973)	3		60 (pasang meja & kursi)	3		3	2	
		SDN 4 (1982)								
		SDS Islam (2011)								
		SMPN 1 Metaya Hilir Selatan (1965)	6					2		
		SMPS Islam (2011)								
		SMAN I Mentaya Hilir Selatan (1991)	6		425 (pasang meja & kursi)	5	10	7		4
		SMAS Islam (2011)								

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
2.	Kel. Basirih Hilir	Puskesmas Samuda	√				3			√	

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
2.	Kel. Basirih Hilir	Rumah dinas Puskesmas Samuda				4 UNIT

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	Kel. Basirih Hilir	Jalan dalam desa		22.000						2 x 2 m; 7 buah; kayu; dalam desa
		Jalan antar desa	500				500			4 x 12 m; 1 buah; kayu; antardesa
		Jalan tembus ke ibukota kecamatan	4.500				4.500			

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
2.	Kel. Basirih Hilir	Jl. Hj. Sawiyah	300	3000	2 buah Ukuran 3 x 4 m	2 buah Ukuran 8 x 4 m

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
2.	Kel. Basirih Hilir		Air hujan / sungai / lainnya: 540 rumah		1.120	215			ada
			Sumur / perigi: 85 rumah						
			PAM: 420 rumah						

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
2.	Kel. Basirih Hilir	65 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	14 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
3.	Ds. Samuda Besar	MI-DU (2000)	4	1	50	90	3	5	8				
		SDN 1 Samuda Besar (2001)	4	1	30	70	2	3	5				
		PAUD Samuda Besar											

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
3.	Ds. Samuda Besar	MI-DU (2000)	2	1	85 (pasang kursi & meja)		1			
		SDN 1 Samuda Besar (2001)			20 (pasang kursi & meja)			1 Buah	1 Unit	
		PAUD Samuda Besar		2	20 (pasang kursi & meja)	2	1			

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
3.	Ds. Samuda Besar								1		

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
3.	Ds. Samuda Besar	PUSTU/POLINDES/PUSKESDES		1	1 Unit	

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
3.	Ds. Samuda Besar	Jalan dalam desa		5.000	5.000			5.000	15 buah; beton; dalam desa	52 buah; kayu; dalam desa
		Jalan antar desa	1.000		1.000			1.000		4 buah; kayu; antardesa
		Jalan tembus ke ibukota kecamatan								

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
3.	Ds. Samuda Besar	Jln. H. Madsaid	1.500			10 Buah Ukuran 4 x 6 m
		Jln. H. Umar	1.000			3 Buah Ukuran 4 x 6 m

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
3.	Ds. Samuda Besar		Air hujan / sungai / lainnya: 263 rumah		251				ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
3.	Ds. Samuda Besar		20 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
4.	Ds. Samuda Kecil	TK Anggrek (2008)		2				2	16				
		SDN 1 Samuda Kecil (1992)	6				7	3	92				

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
4.	Ds. Samuda Kecil	TK Anggrek (2008)	2 Ruangan	1 Ruangan		1		2 Buah		
		SDN 1 Samuda Kecil (1992)		2 Ruangan		3	2 Buah	2 Buah		3 Unit/Buah

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
4.	Ds. Samuda Kecil	Pustu							1		

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
4.	Ds. Samuda Kecil	Pustu		1 (perawat)	1 (pustu)	

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
4.	Ds. Samuda Kecil	Jalan dalam desa								
		Jln. Samuda Kecil	1.500	2.000	3.500			3.500	3 x 2 meter (28 buah)	3 x 2 meter (43 buah)
		Jln. Pamurus	1.000	5.000	6.000			6.000	3 x 2 meter (7buah)	3 x 2 meter (14 buah)
		Jln. Simpang Pinang	1.000	2.000	3.000			3.000	3 x 2 meter (6 buah)	3 x 2 meter (20 buah)
		Jln. Malang I	500	722	1.222			1.222	4 x 8 meter (1 buah)	4 x 8 meter (2 buah)
		Jln. Malang II	800	1.000	1.800			1.800	4 x 8 meter (2 buah)	4 x 8 meter (3 buah)
		Jalan antar desa								
		Jln. Usaha Tani	1.200	1.300	2.500			2.500	1,5 x 2 meter (2 buah)	1,5 x 2 meter (3 buah)
									4 x 8 meter (1 buah)	4 x 8 meter (2 buah)

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
4.	Ds. Samuda Kecil	Jln. Samuda Kecil	3.500		20 Buah Ukuran 3 x 2 m	
		Jln. Pamurus	6.000		14 Buah Ukuran 3 x 2 m	
		Jln. Simpang Pinang	3.000		15 Buah Ukuran 3 x 2 m	
		Jln. Malang I	1.222		2 Buah Ukuran 4 x 8 m	
		Jln. Malang II	1.800		3 Buah Ukuran 4 x 8 m	
		Jln. Usaha Tani	2.500		5 Buah : 2 Buah (4 x 8 m) 3 Buah (1,5 x 2 m)	

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
4.	Ds. Samuda Kecil	222	Air hujan: 35 rumah (profil tank)		168				ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
4.	Ds. Samuda Kecil	30 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	54 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
5.	Ds. Sebamban	SDN I (2005)		3	50 (pasang kursi & meja)	30 (pasang kursi & meja)	3	5	74				
		SDN 4	2	4	40 (pasang kursi & meja)	20 (pasang kursi & meja)	6	2	56				
		PAUD Al-Kamil (2009)						3	18				

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
5.	Ds. Sebamban	SDN I (2005)	3	3	50 (pasang kursi & meja)	4	2	2	--	7 Buah
		SDN 4	4		50 (pasang kursi & meja)	2	1	--	--	7 Buah
		PAUD Al-Kamil (2009)	--	2	30 (pasang kursi & meja)	2	1	--	--	--

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
5.	Ds. Sebamban	Pustu Sebamban				Rusak, namun belum diketahui seara pasti jumlah dan jenis alkesnya			1 orang bidang yang baru bertugas 1 bulan terakhir ketika dilakukan validasi data		

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
5.	Ds. Sebamban	Pustu Sebamban	Tensi meter (1 buah), Stetoskop (1 buah), Timbangan dewasa (1 buah), Implant set (1 buah), tempat tidur (2 buah), ranjang posyandu (2 buah)	2 orang perawat		1 Unit (Rehab Atap, Plapon dan Lantai)

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
5.	Ds. Sebamban	Jln. Ugus Mat Usup	1.000	2.000	3.000			3.000	2 x 4 meter (13 buah)	2 x 6 meter (16 buah)
		Jln. Handep Hapakat	3.000	5.000	8.000			8.000	2 x 6 meter (9 buah)	2 x 6 meter (25 buah)
		Jln. Anang Djalil	700	800				1.500 (jalan titian)	2 x 700 meter	2 x 800 meter

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
5.	Ds. Sebamban	Jln. Ugus Mat Usup	3.000			2 x 6 meter (16 buah)
		Jln. Handep Hapakat	8.000			2 x 6 meter (25 buah)
		Jln. Anang Djalil	1.500		2 x 800 meter	2 x 800 meter
		Jln. Padat Karya	1.500	1.500		2 x 6 meter (10 buah)

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
5.	Ds. Sebamban	178	Air hujan / sungai / lainnya: 169 rumah		90				ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
5.	Ds. Sebamban	150 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PAM)	88 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
6.	Ds. Jaya Kelapa	TK PGRI I (1997)			2 (pasang meja & kursi)	10 (pasang meja & kursi)	--	2	12	--	1	--	--
		TK Harapan			35 (pasang meja & kursi)	10 (pasang meja & kursi)	--	5	45	--	1	--	--
		SDN 1 (1930)			30 (pasang meja & kursi)	122 (pasang meja & kursi)	7	3	162	--		--	--
		SDN 2 (1968)			10 (pasang meja & kursi)	66 (pasang meja & kursi)	6	1	76	--	2	--	1
		SDN 3 (1976)			70 (pasang meja & kursi)	100 (pasang meja & kursi)	7	4	170	--	3	--	2

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
6.	Ds. Jaya Kelapa	TK PGRI I (1997)	1	1		1	1	1	--	--
		TK Harapan	3	1	12 (pasang meja & kursi)	1	1	1	--	--
		SDN 1 (1930)	--	--	45 (pasang meja & kursi)	--	--	--	--	--
		SDN 2 (1968)	3	1	76 (pasang meja & kursi)	2	2	2	1	1 Unit
		SDN 3 (1976)	4	--	170 (pasang meja & kursi)	--	3	3	2	2 Unit
		MIS-NI (1989)	4	--	73 (pasang meja & kursi)	--	1	1	1	1 Unit
		MTs-NI								
		MA-NI (2000)	--	3	58 (pasang meja & kursi)	2	2	2	2	2 Unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
6.	Ds. Jaya Kelapa						1	3	2		

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
6.	Ds. Jaya Kelapa					

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
6.	Ds. Jaya Kelapa	Jalan dalam desa	3.456	8.817	8.817		3.456	12.273	18 box dan jembatan kayu: • 6,5 x 3 m. • 6,5 x 1,5 m. • 6,5 x 4 m. • 20 x 4 m. • 5,9 x 3,3 m. • 7 x 1,4 m. • 9,8 x 4,6 m. • 0,8 x 1,6 m. • 6,1 x 3 m. • 5,1 x 3,6 m. • 2 x 4 m. • 1,5 x 4 m. • 3 x 1,5 m. • 5 x 1,5 m. • 4 x 2,5 m. • 2 x 2 m. • 3,5 x 2 m.	7 buah: • 4 x 2 m. • 3,5 x 1,5 m. • 3,5 x 3 m. • 3,5 x 2 m. • 6 x 1,5 m. • 2 x 2 m. • 1,5 x 5 m.

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
6.	Ds. Jaya Kelapa	Jalan Ali Badrun Maslan Barat	3.000			3 Buah Ukuran : • 1,5 x 17 meter • 3 x 17 meter • 2 x 17 meter
		Jalan 45 / H. Abdul Syukur	630			1 Buah Ukuran 8 x 6 meter
		Jalan Depsos Selatan	535			1 Buah Ukuran 8 x 6 meter
		Jalan Depsos Utara	480			
		Jalan Pertanian Rahmat	527			1 Buah Ukuran 10 x 6 meter
		Jalan Pertanian Berkah	490			
		Jalan Karya Bersama	2.700			
		Jalan Anugrah	580			1 Buah Ukuran 6 x 2 meter
		Jalan Terminal	570			
		Jalan Norban Asri	612			
		Jalan Ahmad Syamsu	505			2 Buah Ukuran 8 x 2 meter
		Jalan Abdul Wahid Isyam	630			2 Buah Ukuran : 1 x 6 meter 1,5 x 6 meter
		Jalan Bakri Tusin				1 Buah Ukuran 1,5 x 6 meter
		Jalan Usaha Tani	1.200			1 Buah Ukuran 6 x 10 meter
		Jalan Badawi Hudan				1 Buah Ukuran 20 x 6 meter

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
6.	Ds. Jaya Kelapa		Sumur bor: 7						
			SPAM: 250						
			Mes PAM: 417						

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
6.	Ds. Jaya Kelapa	166 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	66 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
7.	Ds. Basirih Hulu	TK Istiqamah (2004)											
		KB Hidayah											
		SDN 1 Basirih Hulu (1929/2008)	6	--	215	80 (pasang meja & kursi)	7	3	115	√	--	--	--
		MIS Sabilul Muttaqin (1979/1995)	3	3	50	40 (pasang meja & kursi)	2	5	58	√	--	--	--
		SMP 3 Mentaya Hilir Selatan (2009)	5	--	120	60 (pasang meja & kursi)	3	6	25	√	--	--	--

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
7.	Ds. Basirih Hulu	TK Istiqamah (2004)	2	--	20 (pasang meja & kursi)	--	2	--	--	--
		KB Hidayah	2	--	20 (pasang meja & kursi)	--	2	--	--	--
		SDN 1 Basirih Hulu (1929/2008)								
		MIS Sabilul Muttaqin (1979/1995)	3	3	40 (pasang meja & kursi)	--	--	2 Buah	--	--
		SMP 3 Mentaya Hilir Selatan (2009)	3	5	60 (pasang meja & kursi)	--	--	2 Buah	--	--

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
7.	Ds. Basirih Hulu	Pustu Basirih Hulu	√				--	1	--		√

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
7.	Ds. Basirih Hulu	Pustu Basirih Hulu		Bidan desa	--	1 Unit (Rehab Atap, Plapon dan Lantai)

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
7.	Ds. Basirih Hulu	Jalan dalam desa		25.000	25.000				2 buah; kayu; dalam desa	2 buah; kayu; antar desa
		Jalan antar desa	1.800				1.800			
		Jalan tembus ke ibukota kecamatan	9.000				9.000			

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
7.	Ds. Basirih Hulu	Jl. Idris Naim	200			2 buah Ukuran 8 x 4 m
		Jl. Abdul Gafar Taya				
		Jl. H.M. Arsyad				

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
7.	Ds. Basirih Hulu		Air hujan / sungai / lainnya: 320 rumah		450				ada
			Sumur / perigi: 320 rumah						
			Pompa listrik: 312 rumah						

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
7.	Ds. Basirih Hulu		36 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
8.	Ds. Jaya Karet	TK Pertiwi 2	2	--	--	21 (pasang meja & kursi)	--	3	36	--	1	--	--
		TK Bakti Bunda	--	2	13	20 (pasang meja & kursi)	--	3	26	--	--	--	--
		SDN 1 Jaya Karet	--	6	165	76 (pasang meja & kursi)	6	4	180	1	--	1	1
		SDN 2 Jaya Karet	6	--	--	55 (pasang meja & kursi)	5	3	58	1	1		6
		MI Sabilal Muhtadin	6	--	--	70 (pasang meja & kursi)							
		MTs Sabilal Muhtadin	6	--	4	6 (pasang meja & kursi)	--	17	185	--	4	--	2
		MA Sabilal Muhtadin	6	--	--	--	--	20	239	4	4	--	--

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
8.	Ds. Jaya Karet	TK Pertiwi 2	--	--	21 (pasang meja & kursi)	--	1 Buah	1 Buah	--	1 Unit
		TK Bakti Bunda	2	--	28 (pasang meja & kursi)	--	1 Buah	--	--	--
		SDN 1 Jaya Karet	6	1	29 (pasang meja & kursi)	4	2 Buah	--	1 Unit	--
		SDN 2 Jaya Karet	6	--	55 (pasang meja & kursi)	--	1 Buah	6 Buah	--	
		MI Sabilal Muhtadin								
		MTs Sabilal Muhtadin	6	--	--	--	4 Buah	2 Buah	--	--
		MA Sabilal Muhtadin	--	--	--	4	2 Buah	2 Buah	2 Unit	2 Unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
8.	Ds. Jaya Karet	Pustu Jaya Karet	√		NA	NA		1			1
		Polindes	√		NA	NA			1		

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
8.	Ds. Jaya Karet	Pustu Jaya Karet	NA	--		1 Unit (Rehab Atap, Plapon & Lantai)
		Polindes	NA	--	1 Unit	

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
8.	Ds. Jaya Karet	Jalan Jaya Karet			2.700			2.700		
		Jalan Mawar			210			210		
		Jalan Bakti			200			200		
		Jalan Salak			200			200		
		Jalan Aman Khairiyah			250			250		
		Jalan antar desa							6 x 4 m; 2 buah; kayu; antardesa	
		Jalan Sabilal Muhtadin					4.000	4.000		
		Jalan Jaya Karet					500	500		
		Jalan tembus ke ibukota kecamatan								
		Jalan H.M. Arsyad					4.500	4.500		

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
8.	Ds. Jaya Karet	JALAN DESA*				
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
8.	Ds. Jaya Karet		Air hujan / sungai / lainnya: 55 rumah		448				ada
			PAM: 20 rumah						
			Pompa listrik: 386 rumah						

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
8.	Ds. Jaya Karet		13 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
9.	Ds. Handil Sohor	SDN 3 (1960)					4	3	80				
		SDN 4 (1965)					3	4	52				
		SDN 6 (1997)					5	2	71				
		MI (1982)					--	6	50				

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
9.	Ds. Handil Sohor	SDN 3 Samuda Kota	--	--	15 kursi, 10 meja	2	--	--	--	--
		SDN 4 Samuda Kota	1		20 kursi, 20 meja	3	--	1	--	--
		SDN 6 Samuda Kota	--	3	26 kursi, 15 meja	2	--	1	1	--
		MI Miftahul Khair	2 (atap)	--	--	--	1	1	--	--

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
9.	Ds. Handil Sohor	Pustu						1			
		Poskesdes							1		

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
9.	Ds. Handil Sohor	Pustu		1 (perawat)		1 Unit (Rehab Atap, Plapon, Lantai & Toilet)
		Poskesdes		1 (bidan)		

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
9.	Ds. Handil Sohor	Jalan dalam desa	5.300	16.700	1.000	NA	NA			2 x 3 m; 16 buah; kayu; dalam desa
		Jalan antar desa								
		Jalan tembus ke ibukota kecamatan	6.000				6.000	6.000		

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
9.	Ds. Handil Sohor	Jln. H. M. Noor	800		1 Buah Ukuran 2 x 3 m	
		Jln. Handil Sohor	2.500			
		Jln. Trans Handil Sohor	2.400		4 Buah Ukuran 2 x 3 m	
		Jln. Simpang Binjai	100			1 Buah Ukuran 2 x 3 m
		Jln. Simpang Danau	4.500			1 Buah Ukuran 2 x 3 m
		Jln. Pemukiman Trans	3.600			
		Jln. Simpang Perkapen	5.000			1 Buah Ukuran 2 x 3 m
		Jln. AMD-Bagandung	1.026			

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
9.	Ds. Handil Sohor		Air hujan / sungai / lainnya: 486 rumah		486	1	20		ada
			Sumur / perigi: 420 rumah						
			Pompa listrik: 404 rumah						

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
9.	Ds. Handil Sohor		

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
10.	Ds. Sei. Ijum Raya	PAUD Harapan Bunda	√					3	30				
		SDN 3 Sebamban	6			meja dan kursi dalam 5 ruangan (kurang lebih 200 pasang)	3	4	38		2 Buah		
		SDN 2 Sebamban	2	4	15 kursi siswa	30 kursi siswa	2	3	40	1 wc guru	3 wc siswa	1 Unit	
					10 meja siswa	15 meja siswa							
						6 kursi guru							
						6 meja guru							
						6 papan tulis							
						6 lemari kelas							

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
10.	Ds. Sei. Ijum Raya	PAUD Harapan Bunda			60 (pasang kursi & meja)					
		SDN 3 Sebamban			5 lemari 3 papan tulis 24 meja & kursi	1 guru kelas 1 guru penjas		2 Buah		
		SDN 2 Sebamban	4	1 kantor	30 kursi siswa 15 meja siswa 6 meja - kursi guru 6 papan tulis 6 lemari kelas	3 orang		3 Buah		

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
10.	Ds. Sei. Ijum Raya	Pustu Sei Ijum Raya	√			√	--	1	1	1	

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
10.	Ds. Sei. Ijum Raya		1 buah tensimeter 1 buah stetoskop 1 set pustu kid		1 Unit Poskesdes	Rehab Pustu (Plapon & Lantai)

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
10.	Ds. Sei. Ijum Raya	Jalan dalam desa		10.000	9.500	500		10.000	36	8
		Jalan antar desa	1.500				1.500	1.500		
		Jalan tembus ke ibukota kecamatan					7.000	7.000		

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
10.	Ds. Sei. Ijum Raya	Jln. H. Abdurrazak	2.000		17 Buah Ukuran 2 x 3 m	
		Jln. Karya Murni	7.000			3 Buah Ukuran 2 x 3 m
		Jln. Bunasir	3.000			5 Buah Ukuran 2 x 3 m

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
10.	Ds. Sei. Ijum Raya		Air hujan / sungai / lainnya: 310 rumah		176	2	19		ada
			Sumur / perigi: 2 rumah						
			Pompa listrik: 258 rumah						

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
10.	Ds. Sei. Ijum Raya		5 Rumah (PLN/PLTS)

V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
1.	Kel. Samuda Kota	-	-
2.	Kel. Basirih Hilir	-	-
3.	Ds. Samuda Besar	-	-
4.	Ds. Samuda Kecil	-	-
5.	Ds. Sebamban	-	-
6.	Ds. Jaya Kelapa	-	-
7.	Ds. Basirih Hulu	-	-
8.	Ds. Jaya Karet	-	-
9.	Ds. Handil Sohor	-	-
10.	Ds. Sei. Ijum Raya	-	-



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL.JEND.SUDIRMAN KM.5.5 TLP.(0531)21254 FAX. 30523,30525 KODE POS 74322

SAMPIT

DATA dan INFORMASI

KEBUTUHAN DASAR DESA

Kec. MENTAYA HILIR UTARA

1. Desa Bagendang Hulu
2. Desa Bagendang Permai
3. Desa Bagendang Hilir
4. Desa Bagendang Tengah
5. Desa Sumber Makmur
6. Desa Natai Baru
7. Desa Pondok Damar

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SAMPIT

KEBUTUHAN DASAR DESA

- I. Fasilitas Pendidikan yang tersedia sampai di tingkat desa adalah PAUD dan SD, sedangkan untuk tingkat SLTP ada di beberapa desa dan untuk tingkat SLTA ada di Desa Sumber Makmur. Jumlah tenaga pengajar masih perlu penambahan terutama untuk guru PNS karena ada sekolah yang tidak ada guru PNS. Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana pendukung Proses Belajar Mengajar dan pembangunan rumah dinas guru.
- II. Sarana dan prasarana kesehatan di desa-desa dalam wilayah **Kecamatan Mentaya Hilir Utara** sudah tersedia, yaitu berupa Pustu, Polindes, maupun Poskesdes, akan tetapi kondisinya sebagian ada yang sudah rusak.
- III. Jalan lingkungan desa dan jalan penghubung antar desa dalam wilayah Kecamatan **Mentaya Hilir Utara** sebagian besar masih berupa tanah diperkeras, sedangkan jalan penghubung ke ibukota kecamatan sudah ada yang beraspal. Jembatan penghubung dalam desa dan antar desa sebagian masih berkonstruksi kayu, hanya sebagian kecil yang sudah berkonstruksi beton.
- IV. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan **Mentaya Hilir Utara** sebagian menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih, disamping sumur dan air hujan. Jaringan SPAM baru melayani kebutuhan masyarakat di beberapa Desa, kemudian untuk Listrik masyarakat di wilayah Kecamatan **Mentaya Hilir Utara** sudah menggunakan listrik PLN, sebagian lagi menggunakan genset (pribadi/desa) dan PLTS, begitu pula dengan sarana telekomunikasi sudah terlayani oleh jaringan telekomunikasi berupa sinyal telepon seluler.
- V. Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kecamatan **Mentaya Hilir Utara** didominasi oleh perusahaan yang bergerak di bidang Pabrik. Diharapkan kehadiran perusahaan besar di sekitar desa dapat mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1.	Desa Bagendang Hulu	TK Hasanah	2	-	75	5	-	3	28	1	-	-	-
		TK Harapan Kita	2	-	35	30	-	4	65	1	-	-	-
		SDN 1 Bagendang Hulu	6	-	104 meja & 201 kursi	6 meja & 25 kursi	6	3	202	2	1	-	-
		SDN 2 Bagendang Hulu	2	4	35 meja & 30 kursi	40 meja & 45 kursi	5	3	150	1 Air bersih	1 toilet	-	2
		SMPN 1 Mentaya Hilir Utara	10	2	2	50 meja siswa	13	8	384	4	2	4	2
						10 meja guru							

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih** *	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
1.	Desa Bagendang Hulu	TK Hasanah	-	-	-	-	-	-	-	-
		TK Harapan Kita	-	3	3 meja & kursi	-	1	-	-	-
		SDN 1 Bagendang Hulu	-	-	6 meja & 25 kursi	1	4 unit WC	1	-	1 Unit
		SDN 2 Bagendang Hulu	4	-	3 ruang	2	7 toilet	-	2 Unit	-
		SMPN 1 Mentaya Hilir Utara	2	2	100 Kursi & 50 Meja		2	2	2 Unit	

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
1.	Desa Bagendang Hulu	Puskesmas Bagendang	√	-	-	-		-	-	-	-
		Poskesdes Bagendang Hulu	√	-	1	-		-	1	1	-

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
1.	Desa Bagendang Hulu					

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
1.	Desa Bagendang Hulu	Jalan Penghubung antar Desa Bagendang Hulu, Desa Sumber Makmur dan Desa Bagendang Tengah	-		-	-		4.000 m		
		Jl. Yusup Ahmad	-		-	-		600 m		
		Jl. Raja	-		-	-		700 m		

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
1.	Desa Bagendang Hulu	Jalan Penghubung antar Desa Bagendang Hulu, Desa Sumber Makmur dan Desa Bagendang Tengah	2.000 m			
		Jl. Yusup Ahmad	600 m			
		Jl. Raja	700 m			

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
1.	Desa Bagendang Hulu								Ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
1.	Desa Bagendang Hulu		

V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
1.	Desa Bagendang Hulu		

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
2.	Desa Bagendang Permai	TK Paud Melati	-	3	-	3 meja dan 3 kursi	-	3	33	-	2	-	-
		TK Kemuning											
		SDN 2 Bagendang Hilir	3	3	50	25	7	3	123	3	2	2	-
		MIS Miftahul Huda	1	4	40	30	1	5	74	1	2	-	-

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
2.	Desa Bagendang Permai	TK Paud Melati	-	-	3 meja & kursi, 2 lemari	-	1 toilet dan 1 air bersih			
		TK Kemuning								
		SDN 2 Bagendang Hilir	3	-	25 meja siswa, 50 kursi siswa, 6 meja & kursi guru	-	1 unit (2 Bilik)	-	-	-
		MIS Miftahul Huda	5	2	50 Pasang Meja - Kursi	2	3 Buah	2 Buah	-	1 Unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
2.	Desa Bagendang Permai	Poskesdes Bagendang Permai	√	-	1	-		1	1	1	-

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
2.	Desa Bagendang Permai					

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	Desa Bagendang Permai	Jl. Palasit	-		-	-		700 M		

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
2.	Desa Bagendang Permai	Jl. Palasit	700 M			
		Jl. Poros Padat Karya	2X120 M		<ul style="list-style-type: none"> • 1 Unit Rt.002/Rw.004 ukuran P=6 x L=4 m. • 1 Unit RT 003 ukuran P=16 x L=4 m 	

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
2.	Desa Bagendang Permai	450						127	Ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
2.	Desa Bagendang Permai		

V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
2.	Desa Bagendang Permai		

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
3.	Desa Bagendang Hilir	TK Hapakat	-	1	19	1	-	1	22	-	1	-	-
		SPS Darul Ihsan	-	-	-	10	1	2	25	-	1	-	-
		SDN 1 Bagendang Hilir	3	3	-	37 buah & kursi	6	2	71	-	4	-	-
		SDN 3 Bagendang Hilir	5	1	100 kursi & 46 meja	100 Kursi & 54 meja	5	4	198	6	-	-	2
		MIS Raudhatut Thalibin	3	4	20	21	2	5	65	1	1	-	-
		SMPN 3 Mentaya Hilir Utara	-	6	101 meja & 98 kursi	35 meja & kursi	7	5	127	4	2	-	1

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
3.	Desa Bagendang Hilir	TK Hapakat	1	-	3	1	-	1 Buah	-	1 Unit
		SPS Darul Ihsan	-	-	5 meja & 10 kursi, 2 lemari	-	1 toilet & 1 unit air bersih	1 Buah	-	-
		SDN 1 Bagendang Hilir	3	-	4	-	-	-		
		SDN 3 Bagendang Hilir	1	1	100 kursi & 54 meja	4	-	-	2 Unit	1 Unit
		MIS Raudhatut Thalibin	4	2	40	-	2 Buah	1 Buah	-	2 Unit
		SMPN 3 Mentaya Hilir Utara	6	2	20 meja & kursi	2	2 Buah	2 Buah	1 Unit	1 Unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
3.	Desa Bagendang Hilir	Puskesmas Pembantu	√	-	-	1		1	-	-	1
		Poskesdes Bagendang Hilir	√	-	-	1		-	1	-	1

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
3.	Desa Bagendang Hilir	Puskesmas Pembantu	1			1 Unit (Rehab Plapon & Lantai)
		Poskesdes Bagendang Hilir	1			1 Unit (Rehab Atap, Plapon & Lantai)

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
3.	Desa Bagendang Hilir	Jl. Padat Karya	-		-	-		4 Km		
		Jl. Ujung Pandang	-			-	-	2,5 Km		

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
3.	Desa Bagendang Hilir	Jl. Padat Karya	4 Km			
		Jl. Ujung Pandang	2,5 Km			

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
3.	Desa Bagendang Hilir								Ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
3.	Desa Bagendang Hilir	181 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	-

V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
3.	Desa Bagendang Hilir		

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
4.	Desa Bagendang Tengah	TK Nor Amanah	2	-	-	-	-	2	39	-	1	-	-
		SDN 1 Ramban	1	8	37 meja & 74 kursi	200 meja & 400 kursi	5	7	237	-	4	1	3
		SDN 2 Ramban	-	2	27	-	3	1	27	-	1	-	-

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
4.	Desa Bagendang Tengah	TK Nor Amanah	-	-	40 meja & kursi siswa, 2 meja & kursi guru	-	1 Buah	1 Buah		1 Unit
		SDN 1 Ramban	8 + rehab plafon dan penimbunan halaman	1	200 meja & 400 kursi	5	6 Buah	4 Buah	3 Unit	1 Unit
		SDN 2 Ramban	2 + pagar dan penimbunan halaman	-	50 set meja + kursi	1	2 unit toilet & 2 air bersih	-	-	-

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
4.	Desa Bagendang Tengah	Puskesmas Pembantu	√	-	1	-		1	-	-	1
		Poskesdes Bagendang Tengah	√	-	-	1		-	1	-	1

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
4.	Desa Bagendang Tengah	Puskesmas Pembantu	1 set			1 Unit (Rehab Atap, Plapon & Lantai)
		Poskesdes Bagendang Tengah	1 set			1 Unit (Rehab Atap & Plapon)
		Posyandu			1 Unit	

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
4.	Desa Bagendang Tengah	Jl. GM. Firdaus			4 Km		1,5 Km	5,5 Km		
		Jl. Ramban						3,5 Km		
		Jl. Binjai 2						1,7 Km		

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
4.	Desa Bagendang Tengah	Jl. GM. Firdaus - Balupu RT. 5	3 Km			4 buah Box Culvert Ukuran - 1 buah P=4 x L=5 m. - 1 buah P=4 x L=6 m. - 2 buah P=4 x L=4 m.

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
4.	Desa Bagendang Tengah	490	PDAM (40%)					50	Ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
4.	Desa Bagendang Tengah	2 unit sumur bor dalam	

V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
4.	Desa Bagendang Tengah		

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
5.	Desa Sumber Makmur	TK Teratai	2	-	68 meja & kursi	2 meja & kursi	-	3	36	1	-	-	-
		SDN 1 Sumber Makmur	-	-	21 meja & 52 kursi	64 meja & 56 kursi	5	2	94	-	4	-	1
		SDN 2 Sumber Makmur	6	-	70 kursi & 40 meja siswa, 3 kursi & 1 meja guru	30 kursi & 10 meja siswa, 8 kursi & 10 meja guru	5	-	90	3	-	2	2
		SMAN 1 Mentaya Hilir Utara	12		336 set	100 set	12	6	371	2	-	-	-

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaik an Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaik an Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
5.	Desa Sumber Makmur	TK Teratai	-	1	3 lemari	-	1 toilet & 1 PDAM	-	-	-
		SDN 1 Sumber Makmur	3	-	64 meja & 56 kursi	2	2	2	1 Unit	1 Unit
		SDN 2 Sumber Makmur	-	3	30 kursi & meja, 6 lemari kelas , 8 meja & 10 kursi guru	4	2	-	2 Unit	-
		SMAN 1 Mentaya Hilir Utara		3	65	4	2	-	-	-

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
5.	Desa Sumber Makmur	Puskesmas Pembantu	√	-	1	-		1	-	1	-
		Poskesdes Sumber Makmur	√	-	1	-		-	1	1	-

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
5.	Desa Sumber Makmur	Pustu				1 Unit (Rehab Atap, Plapon & Lantai)

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
5.	Desa Sumber Makmur	Jl. Suharto		1 Km			1 Km	3 Km		
		Jl. Penghubung Ds Bagendang Hulu - Bagendang Tengah		1 Km			1 Km	1 Km		

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
5.	Desa Sumber Makmur	Jl. Penghubung Ds. Sumber Makmur - Bunut	3 Km			1 unit Box Colver Ukuran P=4 m x L= 7 m

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
5.	Desa Sumber Makmur	404	PDAM						Ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
5.	Desa Sumber Makmur		

V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
5.	Desa Sumber Makmur		

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
6.	Desa Natai Baru	TK Tunas Agro 4											
		SDN 1 Natai Baru	6	-	70	30	3	7	219	-	3	-	
		SDN 2 Natai Baru	5	3	58 meja & 73 kursi	24 meja & 75 kursi	3	9	258	2	2	2	1
		SDN Suluh Bakung	1	3	54 meja & 109 kursi	8 meja & 15 kursi	-	6	140	-	2	-	-
		SDS Best Agro 23											

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
6.	Desa Natai Baru	TK Tunas Agro 4								
		SDN 1 Natai Baru	-	6	50	4	10	3 Buah	-	4 Unit
		SDN 2 Natai Baru	3	2	3	2	2	2 Buah	1 Buah	2 Unit
		SDN Suluh Bakung	3	2	16 meja & 32 kursi siswa, 6 meja & kursi guru, 2 lemari	8	4 toilet & 1 unit air bersih	2 Buah	-	4 Unit
		SDS Best Agro 23								

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
6.	Desa Natai Baru	Puskesmas Pembantu Natai Nangka	√	-	1	-		1	-	1	-
		Poskesdes Natai Baru	√	-	1	-		-	1	1	-
		Puskesmas Pembantu Rongkang	√	-	1	-		1	-	1	-

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
6.	Desa Natai Baru	Poskesdes Natai Baru	1	1	1	-

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
6.	Desa Natai Baru	Jl. Poros Desa Natai Baru	1.100 m							

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
6.	Desa Natai Baru					

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
6.	Desa Natai Baru	200	-	3 Unit Sumur Bor	√	-	-		Ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
6.	Desa Natai Baru	-	160 Rumah (PLN/PLTS)

V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
6.	Desa Natai Baru		

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
7.	Desa Pondok Damar	TK Bina Bangsa 01											
		SDN 1 Pondok Damar		3		125 meja & 125 kursi	3	5	125	-	2	-	4
		SDN Bina Bangsa 01											
		SMPN 2 Mentaya Hilir Utara		6	30 meja & 30 kursi siswa, 4 meja & 4 kursi guru, 2 lemari	66 meja & 66 kursi siswa, 8 meja & 8 kursi guru, 6 lemari	4	4	88		2	-	4

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaik an Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih**	Perbaik an Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
7.	Desa Pondok Damar	TK Bina Bangsa 01								
		SDN 1 Pondok Damar	3	-	125 meja & 125 kursi	4	2 Buah	2 Buah	2 Unit	1 Unit
		SDN Bina Bangsa 01								
		SMPN 2 Mentaya Hilir Utara	6 ruang kelas, 1 perpustakaan, 1 Lab, 1 ruang guru & 1 ruang Kepsek	1 Lab. Bahasa, 1 Lab. Komputer & 1 unit Mushala	96 meja & 96 kursi siswa, 8 meja & 8 kursi guru, 6 lemari	7	2 Buah	4 toilet siswa & 4 toilet Guru	4 Unit	

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
7.	Desa Pondok Damar	Puskesmas Pembantu	√	-	1	-		1	-	-	1
		Poskesdes Pondok Damar	√	-	-	-		-	1	1	-

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
7.	Desa Pondok Damar	a. Pustu	1 set perlengkapan ruang pemeriksaan			1 Unit (Rehab Atap, Plapon & Lantai)
		b. Polindes	1 set perlengkapan ruang pemeriksaan		Sumur gali/sumur bor & propil tenk	

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
7.	Desa Pondok Damar	Jl. Poros Pondok Damar	-	8000 m	8000 m	-	-	8000 m	-	1
		Jl. Karya Jaya		1000 m	1000 m	-	-	1000 m	-	1
		Jl. Macan Lantut		1000 m	1000 m	-	-	1000 m	-	

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
7.	Desa Pondok Damar	Jl. Poros Pondok Damar	8000 m	-	8 unit (Gorong2) Ukuran P=4 x L=6 m.	1 unit Ukuran P=4 x L=6 m
		Jl. Karya Jaya	1000 m	-	-	
		Jl. Macan Lantut	1000 m	-	-	

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
7.	Desa Pondok Damar	257			√	-	-		Ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
7.	Desa Pondok Damar	257 Rumah (Sumur Bor, Sumur Gali Atau SPAM)	257 Rumah (PLN/PLTS)

V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
7.	Desa Pondok Damar		



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


JL.JEND.SUDIRMAN KM.5.5 TLP.(0531)21254 FAX. 30523,30525 KODE POS 74322

SAMPIT

DATA dan INFORMASI KEBUTUHAN DASAR DESA

Kec. Teluk Sampit

1. PAREBOK
2. KUIN PERMAI
3. REGEI LESTARI
4. UJUNG PANDARAN
5. BASAWANG
6. LAMPUYANG



**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SAMPIT**

KEBUTUHAN DASAR DESA

- I. Fasilitas Pendidikan yang tersedia sampai di tingkat desa adalah PAUD dan SD, sedangkan untuk tingkat SLTP ada di beberapa desa dan untuk tingkat SLTA ada di Desa Lampuyang Jumlah tenaga pengajar masih perlu penambahan terutama untuk guru PNS. Disamping itu perlu adanya peningkatan sarana pendukung PBM dan pembangunan rumah dinas guru.
- II. Fasilitas kesehatan berupa pustu/poskesdes/polindes telah tersedia di semua desa dan telah dilengkapi dengan tenaga kesehatan (perawat/bidan). Puskesmas terdapat di ibukota kecamatan, yaitu di Desa Ujung Pandaran.
- III. Jalan lingkungan desa dan jalan penghubung antar desa dalam wilayah Kec. **Teluk Sampit** sebagian besar sudah menggunakan aspal karena jalan penghubung antar desa menggunakan jalan Negara. Begitu pula jalan penghubung ke ibukota kecamatan sudah beraspal. Jembatan penghubung dalam desa dan antar desa menggunakan konstruksi kayu dan sebagian beton. Untuk konstruksi kayu sebagian dalam kondisi rusak.
- IV. Untuk sumber penerangan masyarakat sudah terlayani oleh PLN, namun tegangan Kwh masih dibawah normal bahkan untuk jaringan-jaringan induk pada tiang-tiang masih menggunakan kabel-kabel kecil.
- V. Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kecamatan **Teluk Sampit** tidak ada, namun yang ada hanya Perusahaan-perusahaan Kecil yang beroperasi. Diharapkan dengan adanya kehadiran perusahaan besar di wilayah Kecamatan **Teluk Sampit** dapat mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan. **Teluk Sampit**.

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1.	PAREBOK	TK HARAPAN BUNDA	-	2	-	25 Meja/ 15 Kursi	-	2	21	-	1	-	-
		SDN 1 PAREBOK	3	3	56 Meja/ 56 Kursi	51 Meja/ 51 Kursi	4	4	75	-	1	-	-
		SDN 2 PAREBOK	2	-	30 Meja/ 30 Kursi	-	2	2	33	-	-	-	-
		MIS ASSASUL MUTTAQIN	2	4	120 Meja/ 120 Kursi	40 Meja/ 40 Kursi	3	6	127	4	-	-	-
		MTS SWASTA (NUMPANG DI MIS)	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
1.	PAREBOK	TK HARAPAN BUNDA	2	-	25 Meja/ 25 Kursi	-	-	-	-	-
		SDN 1 PAREBOK	5	1	51 Meja/ 51 Kursi	1	1	-	-	-
		SDN 2 PAREBOK	-	-	-	-	-	-	-	-
		MIS ASSASUL MUTTAQIN	-	6	160 Meja/ 160 Kursi	-	1	4	-	-
		MTS SWASTA	-	-	-	1	1	-	-	-

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
1.	PAREBOK	PUSTU	√	-	-	√	-	1	-	-	3
		POLINDES	√	-	Meja, Kursi, Genset dan Kipas Angin	-	-	1	1	1	-

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
1.	PAREBOK	PUSTU	-	1 Perawat	-	3 Unit yaitu : 1 Unit Pustu (Rehab Atap, Plapon & Lantai) 2 Unit Rumdin
		POLINDES	-	-	-	-

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
1.	PAREBOK	JALAN DESA*								
		Jl. Sahati	-	600	600	-	-	600	-	2 X 4 M = 3 Buah (Titian)
		Jl. Keluarga	-	7.000	7.000	-	-	7.000	2 X 4 M = 48 Buah (Beton)	-
		Jl. Babu Suhada	-	1.000	1.000	-	-	1.000	2 X 4 M = 14 Buah (Beton)	-
		Jl. H. Agus Salim	-	6.000	6.000	-	-	6.000	-	2 X 6 M = 4 Buah (Titian)
		Jl Gaman	-	5.000	5.000	-	-	5.000	2 X 4 M = 3 Buah (Beton)	2 X 4 M = 40 Buah (Titian/ Ulin)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		Desa Basawang	1.000	-	-	1.000	-	1.000	-	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC. (Jalan Provinsi)	42.000	-	-	-	42.000	42.000	-	-

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
1.	PAREBOK	JALAN DESA*				
		Jl. Sahati	600	-	-	2 X 4 M = 3 Buah (Titian)
		Jl. Keluarga	3.000	-	-	-
		Jl. Babusuhada	1.000	-	-	-
		Jl. H. Agus Salim	4.000	-	-	2 X 6 M = 4 Buah (Titian)
		Jl Gaman	5.000	-	-	2 X 4 M = 40 Buah (Titian/ Ulin)

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik					Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	Paralel ke Tetangga (Non KWH)	
1.	PAREBOK	565	Air Hujan/ Sungai : 500 Rumah	-	195	-	-	-	370	Ada
			Sumur/perigi : 5 Rumah							
			Pompa Listrik : 368 Rumah							

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
1.	PAREBOK	565 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PDAM)	370 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
2.	KUIN PERMAI	TK NURUL ALTAF	2	-	-	-	-	2	25	1	-	-	-
		SDN 2	3	7	123 Meja	246 Kursi	9	5	246	2	2	1	1

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
2.	KUIN PERMAI	TK NURUL ALTAF	-	-	50 Meja/ 50Kursi	-	-	-	-	-
		SDN 2	7	2	246 Kursi	-	-	2 Buah	-	1 Unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
2.	KUIN PERMAI	PUSTU	-	√	Meja, Kursi dan Ranjang Pasien	-	-	1	1	-	1

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
2.	KUIN PERMAI	PUSTU	-	1 Perawat	-	1 Bangunan dan Timbunan Halaman

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	KUIN PERMAI	JALAN DESA*								
		Jl. Simpang Budaya	4.000	-	4.000	-	-	4.000	-	3 X 3 M = 40 Buah (Ulin)
		Jl. M. Arsyad	-	1.500	1.500	-	-	1.500	-	4 X 6 M = 2 Buah (Ulin)
		Jl. Malang Ani	1.500	1.500	3.000	-	-	3.000	4 X 2 M = 18 Buah (Ulin) dan 3 X 3 M = 27 Buah (Ulin)	-
		Jl. Karya Mufakat I	100	4.900	4.900	100	-	5.000	3 X 3 M = 10 Buah (Ulin)	-
		Jl. Karya Mufakat 2	1.500	1.500	3.000	-	-	3.000	4 X 6 M = 4 Buah (Ulin)	-
		Jl. Karya Mufakat 3	-	2.500	2.500	-	-	2.500	4 X 12 M = 1 Buah (Ulin)	-
		Jl. Malang 3	1.700	1.300	3.000	-	-	3.000	4 X 6 M = 1 Buah (Ulin)	3 X 3 M = 15 Buah (Ulin)
		Jl. Malang Jamal	-	1.500	1.500	-	-	1.500	4 X 6 M = 1 Buah (Ulin)	2 X 2 M = 7 Buah (Ulin)
		Jl. Malang Baru	-	1.500	1.500	-	-	1.500	-	2 X 2 M = 4 Buah (Ulin)
		Jl. Malang Etok	1.000	-	1.000	-	-	1.000	4 X 6 M = 1 Buah (Ulin)	-

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
		Jl. Sekunder L	-	7.000	7.000	-	-	7.000	-	-
		Jl. Bina Kelapa	-	5.000	5.000	-	-	5.000	4 X 12 M = 1 Buah (Ulin)	4 X 4 M = 1 Buah (Ulin)
		Jl. Malang Hanaut	-	1.100	1.100	-	-	1.100	-	-
		Jl. Bina Tani I	-	1.000	1.000	-	-	1.000	2 X 3 M = 2 Buah (Ulin)	-
		Jl. Malang Manaf	-	3.000	3.000	-	-	3.000	2 X 4 M = 1 Buah (Ulin)	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		Desa Lempuyang (Jalan Provinsi)	3.000	-	-	-	3.000	3.000	-	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC. (Jalan Provinsi)	35.000	-	-	-	35.000	35.000	-	-

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
2.	KUIN PERMAI	JALAN DESA*				
		Jl. Simpang Budaya	4.000	-	3 X 3 M = 40 Buah (Ulin)	-
		Jl. M. Arsyad	1.500	-	4 X 6 M = 2 Buah (Ulin)	-
		Jl. Malang Ani	3.000	-	-	-
		Jl. Karya Mufakat I	5.000	-	-	-
		Jl. Karya Mufakat 2	3.000	-	-	-
		Jl. Karya Mufakat 3	2.500	-	-	-
		Jl. Malang 3	3.000	-	3 X 3 M = 15 Buah (Ulin)	-
		Jl. Malang Jamal	1.500	-	2 X 2 M = 7 Buah (Ulin)	-
		Jl. Malang Baru	1.500	-	2 X 2 M = 4 Buah (Ulin)	-
		Jl. Malang Etok	1.000	-	-	-
		Jl. Sekunder L	7.000	-	-	-
		Jl. Bina Kelapa	5.000	-	4 X 4 M = 1 Buah (Ulin)	-
		Jl. Malang Hanaut	1.100	-	-	-
		Jl. Bina Tani I	1.000	-	-	-
		Jl. Malang Manaf	3.000	-	-	-

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik					Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	Paralel ke Tetangga (Non KWH)	
2.	KUIN PERMAI	265	Air Hujan : 265	SPAM Sederhana : 1 Unit	150	20	-	-	95	Ada, Lemah

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
2.	KUIN PERMAI	265 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PDAM)	95 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
3.	REGEI LESTARI	TK BINA LESTARI	2	-	-	-	-	2	22	1	-	-	-
		TPA MIFTAHUL MUNIR AL MUBAROK (NUMPANG TK BINA LESTARI)	-	-	-	-	-	2	60	-	-	-	-
		SDN 2 BASAWANG	-	7	-	120 Meja/ 120 Kursi	5	4	120	-	2	-	-
		MI ALHIMAH	-	2	-	20 Meja/ 20 Kursi	-	2	60	-	-	-	1

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
3.	REGEI LESTARI	SDN 2 BASAWANG	7	-	120 Meja/ 120 Kursi	-	2 Buah	-	-	-
		MI ALHIMAH	2	2	20 Meja/ 20 Kursi	2	2 Buah	-	1 Unit	2 Unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
3.	REGEI LESTARI	POSKEDES	√	-	Meja, Kursi dan Ranjang Pasien	-	-	-	1	1	-
		POSYANDU (BARU DIBANGUN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
3.	REGEI LESTARI	POSKEDES	Alat Tensi dan Timbangan Bayi	1 Perawat dan 1 Bidan	Pagar dan Timbunan Halaman	-

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
3.	REGEI LESTARI	JALAN DESA*								
		Jl. Menteri Abdullah	1.300	1.900	3.200	-	-	3.200	4 X 4 M = 6 Buah (Beton), 4 X 2 M = 1 Buah (Ulin) dan 4 X 2 M = 40 Buah (Ulin)	-
		Jl. Behau	1.500	-	1.500	-	-	1.500	2 X 4 M = 10 Buah (Ulin)	-
		Jl. Tatah Begandung	-	1.500	1.500	-	-	1.500	2 X 4 M = 1 Buah (Ulin)	-
		Jl. Tatah Widana	1.000	3.000	4.000	-	-	4.000	10 X 4 M = 4 Buah (Ulin)	10 X 4 M = 2 Buah (Titian)
		Jl. Tatah Samuda	1.500	-	1.500	-	-	1.500	2 X 4 M = 1 Buah (Ulin)	2 X 4 M = 35 Buah (Titian)
		Jl. Tatah Lamah	-	1.500	1.500	-	-	1.500	2 X 4 M = 1 Buah (Ulin)	-
		Jl. Al Hikmah	200	300	500	-	-	500	2 X 4 M = 1 Buah (Beton) dan 2 X 4 M = 1 Buah (Ulin)	2 X 4 M = 1 Buah (Titian)
		Jl. M. Aini	-	300	300	-	-	300	-	2 X 8 M = 1 Buah (Ulin)
		Jl. Malang Regei	500	-	500	-	-	500	-	2 X 35 M = 1 Buah (Ulin) dan 2 X 4 M = 4 Buah (Ulin)

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
3.	REGEI LESTARI	Jl. Malang Regei	500	-	500	-	-	500	-	2 X 35 M = 1 Buah (Ulin) dan 2 X 4 M = 4 Buah (Ulin)
		Jl. Malang Manap	500	-	500	-	-	500	-	2 X 4 M = 2 Buah (Titian)
		Jl. Simpang Harun	2.100	-	2.100	-	-	2.100	-	2 X 4 M = 39 Buah (Titian)
		Jl. Malang 1	-	2.200	2.200	-	-	2.200	-	4 X 8 M = 1 Buah (Titian)
		Jl. Malang 2	-	2.500	2.500	-	-	2.500	-	4 X 12 M = 1 Buah (Titian)
		Jl. Malang 3	-	2.500	2.500	-	-	2.500	-	4 X 12 M = 1 Buah (Titian)
		Jl. Malang 4	-	2.500	2.500	-	-	2.500	-	4 X 12 M = 1 Buah (Titian)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		Desa Basawang	-	1.800	1.800	-	-	1.800	4 X 4 M = 6 Buah (Beton) dan 4 X 12 M = 1 Buah (Ulin)	2 X 4 M = 4 Buah (Ulin) dan 2 X 35 M = 1 Buah (Ulin)
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC. (Jalan Provinsi)	33.000	-	-	-	33.000	33.000	-	-

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
3.	REGEI LESTARI	JALAN DESA*				
		Jl. Menteri Abdullah	3.200	-	-	-
		Jl. Behau	1.500	-	-	-
		Jl. Tatah Begandung	1.500	-	-	-
		Jl. Tatah Widana	4.000	-	-	10 X 4 M = 2 Buah (Titian)
		Jl. Tatah Samuda	1.500	-	-	2 X 4 M = 35 Buah (Titian)
		Jl. Tatah Lamah	1.500	-	-	-
		Jl. Al Hikmah	500	-	-	2 X 4 M = 1 Buah (Titian)
		Jl. M. Aini	300	-	2 X 8 M = 1 Buah (Ulin)	-
		Jl. Malang Regei	500	-	2 X 35 M = 1 Buah (Ulin) 2 X 4 M = 4 Buah (Ulin)	-
		Jl. Malang Manap	500	-	-	2 X 4 M = 2 Buah (Titian)
		Jl. Simpang Harun	2.100	-	-	2 X 4 M = 39 Buah (Titian)
		Jl. Malang 1	2.200	-	-	4 X 8 M = 1 Buah (Titian)
		Jl. Malang 2	2.500	-	-	4 X 12 M = 1 Buah (Titian)
		Jl. Malang 3	2.500	-	-	4 X 12 M = 1 Buah (Titian)
		Jl. Malang 4	2.500	-	-	4 X 12 M = 1 Buah (Titian)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				
		Desa Basawang	1.800	-	2 X 4 M = 4 Buah (Ulin) 2 X 35 M = 1 Buah (Ulin)	-

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik					Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	Paralel ke Tetangga (Non KWH)	
3.	REGEI LESTARI	328	Air Hujan/ Sungai : 328 Rumah	-	170	5	-	-	153	Ada
			Pompa Listrik : 7 Rumah							

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
3.	REGEI LESTARI	SPAM Sederhana : 53 Buah Rumah	158 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
4.	UJUNG PANDARAN	TK TUNAS HARAPAN	1	-	-	30 Meja/ 30 Kursi	1	2	37	1	-	-	-
		SDN 1 UJUNG PANDARAN	-	6	-	155 Meja/ 155 Kursi	4	8	155	-	6	-	4
		SDN 1 KALAPASEBAN	-	3	-	50 Meja/ 50 Kursi	3	2	47	-	4	-	1
		SMPN SATAP TELUK SAMPIT	-	3	-	50 Meja/ 50 Kursi	2	6	47	-	3	-	-

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
4.	UJUNG PANDARAN	TK TUNAS HARAPAN	-	1	60 Meja/ 60 Kursi	2	1 Buah	-	-	-
		SDN 1 UJUNG PANDARAN	6	1	140 Meja/ 140 Kursi	2	1 Buah	3 Buah	4 Unit	1 Unit
		SDN 1 KALAP PASEBAN	3	1	75 Meja/ 75 Kursi	2	-	4 Buah	1 Unit	1 Unit
		SMPN SATAP TELUK SAMPIT	3	1	70 Meja/ 70 Kursi	-	2 Buah	3 Buah	-	2 Unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
4.	UJUNG PANDARAN	PUSKESMAS	√	-	√	-	-	4	2	4	-
		PUSTU (TIDAK BERFUNGSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		POSYANDU (RUMAH PENDUDUK)	√	-	Timbangan Bayi, Tensi, dll	-	-	1	1	-	-

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
4.	UJUNG PANDARAN	PUSKESMAS	2 Buah Tabung O2	1	1 Unit	-
		PUSTU (TIDAK BERFUNGSI)	-	1	-	1 Unit (Rehab Plapon & Lantai)
		POSYANDU (RUMAH PENDUDUK)	-	-	2 Unit	-

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
4.	UJUNG PANDARAN	JALAN DESA*								
		Jl. RT. 2 dan RT. 3	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-
		Jl. RT. 5 dan RT. 6	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	10 X 4 M = 1 Buah (Ulin)
		Jl. Sei Paradah	-	2.000	2.000	-	-	2.000	2 X 3 M = 5 Buah (Ulin)	-
		Jl. Sei Tinggiran	-	1.000	1.000	-	-	1.000	2 X 3 M = 3 Buah (Ulin)	-
		Jl. Sei Tabukan	-	1.000	1.000	-	-	1.000	2 X 3 M = 3 Buah (Ulin)	-
		Jl. Ruang lingkup RT. 3 dan RT. 4	1.500	-	1.500	-	-	1.500	-	2 X 280 M = 1 Buah (Ulin)
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC. (Jalan Provinsi)	-	1.000	-	-	1.000	1.000	-	-

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
4.	UJUNG PANDARAN	JALAN DESA*				
		Jl. RT. 2 dan RT. 3	1.000	-	-	
		Jl. RT. 5 dan RT. 6	1.000	-	10 X 4 M = 1 Buah (Ulin)	6 X 4 M = 1 Buah (Ulin)
		Jl. Sei Paradah	2.000	-	-	-
		Jl. Sei Tinggiran	1.000	-	-	-
		Jl. Sei Tabukan	1.000	-	-	3 X 4 M = 1 Buah (Ulin)
		Jl. Ruang lingkup RT. 3 dan RT. 4	-	-	2 X 280 M = 1 Buah (Ulin)	-
		Jl. Baru menuju wisata Ujung Pandaran	-	3	-	-
		Jl. Sei Pandaran tembus Sei Paradah	-	2	-	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC. (Jalan Provinsi)	1.000	-	-	-

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik					Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	Paralel ke Tetangga (Non KWH)	
4.	UJUNG PANDARAN	300	Sumur Bor : 281 Rumah	150	-	-	-	15	135	Ada
			Air Hujan : 10 Rumah							
			Sumur Gali : 9 Rumah							

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
4.	UJUNG PANDARAN	100 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PDAM)	150 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
5.	BASAWANG	TK PERMATA BUNDA	2	-	-	24 Meja/ 24 Kursi	-	2	24	-	-	-	-
		SDN 1 BASAWANG	-	6	-	140 Meja/ 140 Kursi	4	5	140	1	1	-	4
		SMPN 2 TELUK SAMPIT	-	8	-	90 Meja/ 90 Kursi	5	3	90	5	4	-	4

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
5.	BASAWANG	TK PERMATA BUNDA	-	-	24 Meja/ 24 Kursi	-	-	-	-	-
		SDN 1 BASAWANG	6	-	140 Meja/ 140 Kursi	-	-	2 Buah	4 Unit	-
		SMPN 2 TELUK SAMPIT	2	-	90 Meja/ 90 Kursi	2	2 BUah	2 Buah	4 Unit	-

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
5.	BASAWANG	PUSTU	√	-	Meja, Kursi dan Alat Tensi	-	-	1	1	-	1

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
5.	BASAWANG	PUSTU	Timbangan, Tensi Meter dan Stetoscope Doppler	-	Toilet, Pagar, Penimbunan Halaman, Paving Halaman dan Poskesdes	-

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
5.	BASAWANG	JALAN DESA*								
		Jl. Kasni	2.000	1.000	3.000	-	-	3.000	23 Buah	13 Buah
		Jl. H. Anwari	1.600	-	-	1.600	-	1.600	10 buah	1 Buah
		Jl. Veteran Hadris	-	2.000	2.000	-	-	2.000	4 Buah	-
		Jl. H. Aswani	-	3.500	3.500	-	-	3.500	7 Buah (Beton)	23 Buah (Ulin) dan 20 Buah (Titian)
		Jl. Malang Tanggul	-	2.500	2.500	-	-	2.500	14 Buah (ulin)	25 Buah (titian)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**								
		Desa Parebok (Jl. Anwari)	-	1.600	1.600	-	-	1.600	-	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC.	-	40.000	-	-	40.000	40.000	-	-

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
5.	BASAWANG	JALAN DESA*				
		Jl. Kasni	1.000	-	13 Buah (Tdk. Ada rincian Ukuran)	-
		Jl. H. Anwari	-	-	1 Buah (Tdk. Ada rincian Ukuran)	-
		Jl. Veteran Hadris	-	Siring Beton 2.000 M	-	-
		Jl. H. Aswani	3.500	-	23 Buah (Ulin) (Tdk. Ada rincian Ukuran)	20 Buah (Titian) (Tdk. Ada rincian Ukuran)
		Jl. Malang Tanggul	2.500	-	-	25 Buah (titian) (Tdk. Ada rincian Ukuran)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				
		Desa Parebok (Jl. Anwari)	1.600	-	-	-
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC. (Jalan Provinsi)	40.000	-	-	-

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik					Sinyal HP (Ada/Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	Paralel ke Tetangga (Non KWH)	
5.	BASAWANG	320	Air Hujan (PAH) : 320 Rumah	-	170	1	-	3	150	Ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
5.	BASAWANG	50 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PDAM)	150 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
6.	LAMPUYANG	TK SARTIKA		2	-	40 Meja/ 40 Kursi	-	1	20	-	-	-	-
		TK PERTIWI	2	-	-	40 Meja/ 40 Kursi	-	2	40	-	-	-	-
		SDN 1 LAMPUYANG	3	4	50 Meja/ 50 Kursi	100 Meja/ 100 Kursi	4	6	180	2	1	-	-
		SDN 3 LAMPUYANG	6	1	60 Meja/ 60 Kursi	80 Meja/ 80 Kursi	7	4	130	-	3	-	-
		SDN KUNJUNG	3	3	50 Meja/ 50 Kursi	100 Meja/ 100 Kursi	2	4	70	-	2	-	-
		SMPN 1 TELUK SAMPIT	4	2	70 Meja/ 70 Kursi	100 Meja/ 100 Kursi	4	7	112	-	6	-	
		SMPN SATAP 2	2	2	100 Meja/ 100 Kursi	20 Meja/ 20 Kursi	1	9	75	2	-	-	-
		SMKN 1 TELUK SAMPIT	3	-	90 Meja/ 90 Kursi	10 Meja/ 10 Kursi	3	8	97	2	-	-	-

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
6.	LAMPUYANG	TK SARTIKA	2	-	40 Meja/ 40 Kursi	-	2	-	-	1 Unit
		TK PERTIWI	-	-	40 Meja/ 40 Kursi	-	2	-	-	-
		SDN 1 LAMPUYANG	4	-	100 Meja/ 100 Kursi	1	2	2 Buah	-	3 Unit
		SDN 3 LAMPUYANG	1	-	80 Meja/ 80 Kursi	-	2	-	-	-
		SDN KUNJUNG	3	-	82 Meja/ 82 Kursi	-	-	-	-	-
		SMPN 1 TELUK SAMPIT	2	-	100 Meja/ 100 Kursi	-	-	6 Buah	-	-
		SMPN SATAP 2	2	-	20 Meja/ 20 Kursi	-	-	-	-	-
		SMKN 1 TELUK SAMPIT	-	3	10 Meja/ 10 Kursi	-	-	-	-	3 Unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
6.	LAMPUYANG	PUSTU	√	-	Meja, Kursi dan Alat Tensi	-	-	1	-	1	-
		POSYANDU	√	-	√	0	-	-	1	1	-

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
6.	LAMPUYANG	POSYANDU	Jarum Suntik, Gunting dan Timbangan	-	-	-

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
6.	LAMPUYANG	JALAN DESA*								
		Gg. Buntu	2.500	-	2.500	-	-	2.500	-	4 X 8 M = 2 Buah (Titian)
		Gg. Lampyang Besar	-	4.500	4.500	-	-	4.500	-	4 X 6 M = 6 Buah (Titian)
		Jl. Handil Gembira	-	1.000	1.000	-	-	1.000	-	4 X 6 M = 4 Buah (Titian)
		Jl. Padat Karya I	1.350	-	1.350	-	-	1.350	-	4 X 12 M = 1 Buah (Beton), 4 X 6 M = 2 Buah (Beton) dan 4 X 3 M = 2 Buah (Beton)
		Jl. Padat Karya II	2.700	-	2.700	-	-	2.700	4 X 6 M = 5 Buah (Beton)	-
		Jl. Padat Karya III	-	12.000	12.000	-	-	12.000	-	4 X 3 M = 19 Buah (Titian)
		Jl. Telkom	1.000	11.000	11.000	-	1.000	11.000	-	4 X 3 M = 19 Buah (Titian)
		Jl. Sei Bedidih	2.000	10.000	10.000	2.000	-	12.000	-	4 X 3 M = 19 Buah (Titian)
		Jl. Sei Bujur	3.500	-	3.500	-	-	3.500	-	4 X 6 M = 8 Buah (Ulin)

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
		Jl. Malang H. Adum	3.500	-	3.500	-	-	3.500	-	4 X 6 M = 4 Buah (Titian)
		Gg. Gemuk Sari	2.000	-	2.000	-	-	2.000	-	4 X 6 M = 4 Buah (Titian)
		Jl. SDN 3 Lampuyang	-	8.000	8.000	-	-	8.000	-	4 X 6 M = 16 Buah (Titian)
		Jl. Kurnili	3.000	-	3.000	-	-	3.000	-	4 X 6 M = 8 Buah (Titian)
		Gg. Pengabdian	-	2.000	2.000	-	-	2.000	-	-
		Jl. Usaha Tani	-	15.000	15.000	-	-	15.000	-	4 X 20 M = 2 Buah (Ulin) dan 4 X 6 M = 10 Buah (Ulin)
		Jl. Malang Zakaria	-	3.500	3.500	-	-	3.500	-	4 X 6 M = 4 Buah (Titian)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT** (Jalan Provinsi)								
		JALAN TEMBUS KE IBUKOTA KEC. (Jalan Provinsi)								

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
6.	LAMPUYANG	JALAN DESA*				
		Gg. Buntu	2.500	-		4 X 8 M = 2 Buah (Titian)
		Gg. Lampyang Besar	4.500	-		4 X 6 M = 6 Buah (Titian)
		Jl. Handil Gembira	1.000	-		4 X 6 M = 4 Buah (Titian)
		Jl. Padat Karya I	1.350	-	4 X 12 M = 1 Buah (Beton), 4 X 6 M = 2 Buah (Beton) dan 4 X 3 M = 2 Buah (Beton)	-
		Jl. Padat Karya II	2.700	-		-
		Jl. Padat Karya III	12.000	-		4 X 3 M = 19 Buah (Titian)
		Jl. Telkom	11.000	-		4 X 3 M = 19 Buah (Titian)
		Jl. Sei Bedidih	10.000	-		4 X 3 M = 19 Buah (Titian)
		Jl. Sei Bujur	3.500	-	4 X 6 M = 8 Buah (Ulin)	-
		Jl. Malang H. Adum	3.500	-		4 X 6 M = 4 Buah (Titian)
		Gg. Gemuk Sari	2.000	-		4 X 6 M = 4 Buah (Titian)
		Jl. SDN 3 Lampuyang	8.000	-		4 X 6 M = 16 Buah (Titian)

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
		Jl. Kurnili	3.000	-		4 X 6 M = 8 Buah (Titian)
		Gg. Pengabdian	2.000	-		4 X 35 M = 1 Buah dan 4 X 3 M = 4 Buah
		Jl. Usaha Tani	15.000	-	4 X 20 M = 2 Buah (Ulin) dan 4 X 6 M = 10 Buah (Ulin)	-
		Jl. Malang Zakaria	3.500	-		4 X 6 M = 4 Buah (Titian)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT** (Jalan Provinsi)				

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik					Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	Paralel ke Tetangga (Non kWh)	
6.	LAMPUYANG	726	Air Hujan (PAH)/ Sungai : 721 Rumah		572	115	-	-	39	Ada
			Sumur/ Perigi/ Pompa Listrik : 320 Rumah							

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
6.	LAMPUYANG	392 Rumah (Sumur Bor/SPAM/PDAM)	154 Rumah (PLN/PLTS)

V. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
1.	PAREBOK		
2.	KUIN PERMAI		
3.	REGEI LESTARI		
4.	UJUNG PANDARAN		
5.	BASAWANG		
6.	LAMPUYANG		



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL.JEND.SUDIRMAN KM.5.5 TLP.(0531)21254 FAX. 30523,30525 KODE POS 74322

SAMPIT

DATA dan INFORMASI

KEBUTUHAN DASAR DESA

Kec. Pulau Hanaut

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ds. Bapinang Hulu | 8. Ds. Babirah |
| 2. Ds. Bapinang Hilir | 9. Ds. Serambut |
| 3. Ds. Bapinang Hilir Laut | 10. Ds. Babaung |
| 4. Ds. Satiruk | 11. Ds. Bantian |
| 5. Ds. Makarti Jaya | 12. Ds. Hantipan |
| 6. Ds. Rawa Sari | 13. Ds. Panyaguan |
| 7. Ds. Hanaut | 14. Ds. Bamadu |

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SAMPIT



KEBUTUHAN DASAR DESA

- I. Fasilitas Pendidikan yang tersedia sampai di tingkat desa adalah PAUD dan SD, sedangkan untuk tingkat SLTP ada di beberapa desa dan untuk tingkat SLTA sederajat terdapat di Desa *Bapinang Hulu* dan Desa *Bantian*. Perlu adanya peningkatan sarana pendukung dalam Proses Belajar Mengajar dan pembangunan rumah dinas guru.
- II. Fasilitas kesehatan berupa pustu/poskesdes/polindes telah tersedia hampir di semua desa dan telah dilengkapi dengan tenaga kesehatan (perawat/bidan). Desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan berobat ke faskes terdekat atau ke Puskesmas di ibukota kecamatan karena jarak antar desa tidak terlalu jauh.
- III. Jalan lingkungan desa dan jalan penghubung antar desa dalam wilayah Kecamatan **Pulau Hanaut** sebagian telah semenisasi dan beraspal dengan kondisi sebagian rusak. Sedangkan jalan penghubung ke ibukota kecamatan berupa Semenisasi berlapis Aspal. Jembatan penghubung dalam desa dan antar desa sebagian menggunakan konstruksi kayu dan sebagian sudah menggunakan konstruksi beton.
- IV. Wilayah pesisir, terutama di Kecamatan **Pulau Hanaut** pada musim kemarau masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih, karena sumber air bersih utama adalah air hujan, sumur dangkal dan air sungai dimana air sungai pada musim kemarau tidak dapat digunakan karena air menjadi asin, begitu pula dengan Listrik hampir semua desa telah teraliri listrik PLN, akan tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum menikmati fasilitas listrik PLN karena tidak mampu untuk membayar biaya penyambungan jaringan telekomunikasi berupa sinyal telepon seluler telah masuk ke sebagian desa, namun ada beberapa desa sinyal telepon seluler masih lemah.
- V. Di wilayah Kecamatan **Pulau Hanaut** masih belum ada perusahaan besar swasta yang beroperasi.

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
1.	Ds. Bapinang Hulu	TK. ANGGREK	-	3	-	62	-	3	25	1	-	-	-
		PAUD ANGGREK	-	3	-	62	-	3	25	1	-	-	-
		SDN 1 BAPINANG HULU	15	7	-	229	7	6	114	-	4	-	5
		PONPES NURUL QOMARIAH	6	3	22	-		8	50	1	2	-	-
		SMPN 1 PULAU HANAUT	-	9	-	-	4	4	80	-	7	-	4
		SMKN 1 PULAU HANAUT	5	3	100	50	6	10	122	-	5	1	1

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
1.	Ds. Bapinang Hulu	TK. ANGGREK	3	1	62	-	-	1	-	-
		PAUD ANGGREK	3	1	62	-	-	1	-	-
		SDN 1 BAPINANG HULU	7	2	Meja siswa = 77 Kursi siswa = 154, Meja Guru = 5 Kursi Guru = 5, Papan Tulis = 5 Lemari Kelas = 6, Meja Guru Kelas = 6 Kursi Guru Kelas = 6	1 Guru Penjas, 1 Guru IPA, 1 Guru MULOK	-	2	5	2
		PONPES NURUL QOMARIAH	4	4	Meja siswa = 50, Meja Guru = 10	1 Guru PPKN, Biologi	1	2		2
		SMPN 1 PULAU HANAUT	9	-	Meja siswa = 120, Kursi siswa = 120, Meja Guru = 15, Kursi Guru = 15, Lemari = 5	1 Guru Seni Budaya, 1 Guru Mulok, 1 Guru PKn, 1 TU	-	9	1 unit	1

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
1.	Ds. Bapinang Hulu	Puskesmas	√	-	√	-		6	2 (1 Sakit)	8	3

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
1.	Ds. Bapinang Hulu	Puskesmas Bapinang	<ul style="list-style-type: none"> • Oksigen besar = 2 • Ranjang pasien = 3 set • Tensi meter = 3 set • Termometer badan = 5 • kursi roda = 1 buah • ambulance desa = 1 • tandu = 1 buah • lemari obat = 2 buah • timbangan bayi = 2 • timbangan dewasa = 2 • partus set = 2 set • circum set = 5 set • lampu sorot UGD = 2 • tempat sampah = 5 • wastafel = 2 set • sumur bor/air = 1 set • motor dinas = 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter gigi = 1 org • Bidan = 2 org • Perawat = 2 org • Apoteker = 1 org • Admin = 2 org 	<ul style="list-style-type: none"> • Aula, Meubeler • Laboratorium • Incinerator/Alat Pembakar Sampah • Musholla • Peningkatan Hal. • PKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Rehab (Peningkatan dan Peninggian lantai gudang obat) dan Ruang Kepala (2 unit) • Rehab lantai puskesmas 1 unit • Rehab rumah dinas perawat 2 unit (3 ruang), Pemasangan keramik rumah kepala 3 ruang

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
1.	Ds. Bapinang Hulu	JALAN DESA*	2.200	500	-	√	-	2.700	-	4 Unit 1. Kenanga bawah 45x4 m 2. Kenangan darat 25x4 m 3. Binjai bawah 35x4 m 4. Binjai darat 20x4 m
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	2.200	500	-	√	√	2.700	-	-

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
1.	Ds. Bapinang Hulu	JALAN DESA BAPINANG-PAGATAN	500	-	4 Unit 1. Kenanga bawah 45x4 m 2. Kenangan darat 25x4 m 3. Binjai bawah 35x4 m 4. Binjai darat 20x4 m	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT (HANAU-BAMADU)	500	√	-	-
		HARAPAN MAKMUR	3500	Jl. Mantir Uwan = 3.000M	-	-

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
1.	Ds. Bapinang Hulu	279	sumur bor		274				ADA

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
1.	Ds. Bapinang Hulu	279 Rumah (sumur bor/SPAM)	40 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
2.	Ds. Bapinang Hilir	SDN 4	3	3	60	25	3	3	83	1	3		1
		SDN 5	3	3	20	25	3	4	45	2			

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
2.	Ds. Bapinang Hilir	SDN 4	3	3	25 Pasang Meja + Kursi	4	1 Buah	2 Buah	1 Unit	1 Unit
		SDN 5	3	3	25 Pasang Meja + Kursi	4	2 Buah			3 Unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
2.	Ds. Bapinang Hilir	Poskesdes Handil Gayam	Lancar			<ul style="list-style-type: none"> tensi air rasa Partus set dopler Timbangan 			1		√

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
2.	Ds. Bapinang Hilir	Poskesdes Handil Gayam	<ul style="list-style-type: none"> tensi air rasa Partus set dopler Timbangan 	1		1 Unit Rehab Total Bangunan

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
2.	Ds. Bapinang Hilir	JALAN DESA*		√	√			3.500		√
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**		√	√	√	√	3.500		√

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
2.	Ds. Bapinang Hilir	JALAN DESA*		1.000		
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
2.	Ds. Bapinang Hilir				202				ADA

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
2.	Ds. Bapinang Hilir		238 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
3.	Ds. Bapinang Hilir Laut	TK MELATI		3	20	20		4	20				
		SDN 5					3	1					

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
3.	Ds. Bapinang Hilir Laut	TK MELATI	3		20 pasang Meja - Kursi					

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
3.	Ds. Bapinang Hilir Laut	Pustu Bap. Hilir Laut	√		√				1		1

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
3.	Ds. Bapinang Hilir Laut	Pustu Bap. Hilir Laut				1 Unit Rehab Berat Bangunan

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
3.	Ds. Bapinang Hilir Laut	JALAN DESA*		√	√			3.000		4
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	100	√	√					

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
3.	Ds. Bapinang Hilir Laut	JALAN DESA*				
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
3.	Ds. Bapinang Hilir Laut	380			300	2		1	ADA

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
3.	Ds. Bapinang Hilir Laut	300 Rumah (Sumur Bor/SPAM)	80 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
4.	Ds. Satiruk	SDN SATIRUK	5	1	80 set	40 set	1	5 (kontra k)	138	1	1	3	-
		TK R. RAHAYU	2	-	20 set	-	-	2	-	-	-	-	-
		MI...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
4.	Ds. Satiruk	SDN SATIRUK	1	-	20 Meja dan 40 Kursi	5	-	1 unit	2 unit	-
		TK R. RAHAYU	-	-	-	-	1 unit	-	-	-
		MI...	-	-	-	-	-	-	-	-

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
4.	Ds. Satiruk	PUSTU	√	-	√	-		1	1	-	RUSAK RUANGAN

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
4.	Ds. Satiruk	PUSTU	-	√	-	1 unit Rehab Ruangan
		POLINDES	√	1 Org	1 Unit	-

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
4.	Ds. Satiruk	JALAN DESA*	4.000	6.000	6.000	4.000	-	12.000	30 Buah	1 uk. 4x30m (ulin)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	-	8.000	-	√	-	8.000	-	1

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
4.	Ds. Satiruk	JALAN DESA*	-	-	1 buah Ukuran (4 x 30 m)	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	4.500	12.000	1 ulin Ukuran (4 x 25 m)	-

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
4.	Ds. Satiruk	336	-	-	-	100		40	ADA

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
4.	Ds. Satiruk	Profil Tank 250 Buah	336 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
5.	Ds. Makarti Jaya	TK MEKAR INDAH	-	1	-	20 set	-	1	10	-	1	-	-
		SDN SP 2 Babaluh	-	6	-	80 set	5	3	88	-	2	-	3
		SMP N.2 P.Hanaut	-	3	-	45 set	8	1	90	-	3	-	4

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
5.	Ds. Makarti Jaya	TK MEKAR INDAH	1	2	20	1	1	-	-	-
		SDN SP 2 Babaluh	6	-	80 set	3	-	2	3	-
		SMP N.2 P.Hanaut	3	-	45 set	1	1	3	4	-

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
5.	Ds. Makarti Jaya	POLINDES	√	-	-	-		1	1	-	-
		PUSTU	√	-	-	-		-	-	-	-

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
5.	Ds. Makarti Jaya	POLINDES	-	-	-	1 Unit Rehab Atap, Plapon & Lantai
		PUSTU	-	-	-	-

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
5.	Ds. Makarti Jaya	JALAN DESA MEKARTI JAYA	√	√	√	√	-	9.000	-	3 (4x12)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT HANAUT	-	√	√	-	-	4.500	-	3 (4x12)

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
5.	Ds. Makarti Jaya	JALAN DESA MEKARTI JAYA	2.500	4.000	3 Buah Ukuran 4 x 12 m	-
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT HANAUT	4.500	-	3 Buah Ukuran 4 x 12 m	-

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
5.	Ds. Makarti Jaya	223		√	223	1		1	ada/lemah

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
5.	Ds. Makarti Jaya	223 (Sumur Bor/SPAM)	10 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
6.	Ds. Rawa Sari	TK NUSA INDAH	2		25 set			1	8	√			
		SDN SP 1 BABALUH	6		40 set	80 set	6	3	86		3		3

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
6.	Ds. Rawa Sari	TK NUSA INDAH	2							
		SDN SP 1 BABALUH						3 Buah		

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
6.	Ds. Rawa Sari	PUSTU	√			√		1	1	√	

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
6.	Ds. Rawa Sari	PUSTU				

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
6.	Ds. Rawa Sari	JALAN DESA*	7.000 m	3.000 m		√		10.000		3 Buah Ukuran 8 x 4 m
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**		√	√			2.500		1 Buah Ukuran 8 x 4 m

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
6.	Ds. Rawa Sari	JALAN DESA*			3 Buah Ukuran 8 x 4 m	
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**			1 Buah Ukuran 8 x 4 m	

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
6.	Ds. Rawa Sari				170				

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
6.	Ds. Rawa Sari		

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
7.	Ds. Hanaut	TK SEPAKAT	√		10 set	10 set		2	15				
		SDN 5 Bapinang Hulu		3 ruangan		60 set	5 orang	2 orang	102 murid		√		2 unit
		MI-Daruh Hijrah		3 ruangan		70 set	1	6	70		√		

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
7.	Ds. Hanaut	TK SEPAKAT			30 meja kursi	2 orang	1	1		
		SDN 5 Bapinang Hulu	3 ruangan		60 meja kursi	2 orang	1	1	2 unit	1 unit
		MI-Daruh Hijrah	3 ruangan		70 meja kursi		1	1		

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
7.	Ds. Hanaut	Polindes Hanaut	√			√		1	1		√
		Pustu DS Hanaut	√			√					√

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
7.	Ds. Hanaut	Polindes Hanaut	<ul style="list-style-type: none"> • Timbangan berat badan dewasa • Tensimeter Digital • Pengukuran tinggi badan • Termometer 1 • Lemari Obat 1 • Meja 1 • Kursi 2 • Ranjang Pasien 1 • Penampungan Air Bersih • Tilam 1 • bantal 1 • Perbaikan Jembatan Polindes 			1 Unit Rehab Bangunan (Atap, Plapon, Dinding & Lantai)
		Pustu Desa Hanaut	<ul style="list-style-type: none"> • Tensimeter • Termometer 1 • Alat Pemeriksa kolestrol asam urat dan gula darah I • Timbangan Balita Geseran I • Profil 700 ltr I • Lemari Berkas I • Kursi lipat I 			

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
7.	Ds. Hanaut	JALAN DESA*	10.000 m	5.000 m	10.000 m	5.000 m		15.000	20	70
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	1.000 m	500 m	500 m	1.000 m		1.500		6

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
7.	Ds. Hanaut	JALAN DESA*	1.850 m		70 buah uk. 2 x 5 m ulin, 1 buah uk. 4x50m ulin	6 Buah ukuran 4 x 50 m (ulin)
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
7.	Ds. Hanaut	508	10 sumur bor		150 rumah	50 rumah		2 rumah	ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
7.	Ds. Hanaut	408 (Sumur Bor/SPAM)	303 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
8.	Ds. Babirah	TK/TPA		2		30 meja/kursi		3			√		
		SDN 1	6	1		40 meja/kursi	4	3			√		
		SDN 2	6			40 meja/kursi	5	1			√	2	1
		SDN 3	6			20 meja/kursi	2	2			√	1	
		MI	3			20 meja/kursi		3			√		

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
8.	Ds. Babirah	TK/TPA	2		30 meja/kursi		1			
		SDN 1		1	40 meja/kursi			1		2 unit
		SDN 2			40 meja/kursi			1	1 unit	
		SDN 3			20 meja/kursi	2		1		1 unit
		MI			20 meja/kursi					1 unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
8.	Ds. Babirah	PUSTU		√	√			1			√
		POSKEDES		√	√				1		√
		POSYANDU		√	√						

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
8.	Ds. Babirah	PUSTU				1 unit Rehab Bangunan
		POSKEDES			1 Unit	
		POSYANDU			1 Unit	

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
8.	Ds. Babirah	JALAN DESA*	√		√	√		6.000		10
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**		√	√	√		1.500		10

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
8.	Ds. Babirah	JALAN DESA*	5.800		10 Buah Ukuran 3 x 3 m	
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	2.000			10 Buah 4 Buah (20 x 4 m) 6 Buah (2 x 4 m)

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
8.	Ds. Babirah	350	√		227	50		2	ADA

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
8.	Ds. Babirah	10 Buah (Sumur Bor/SPAM)	153 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
9.	Ds. Serambut	TK PELITA HARAPAN			20 set			2	15				
		SDN 2 SATIRUK	7		15 meja dan 80 kursi	25 meja dan 50 kursi	3	4	130	1			2
		SMP SATAP 2 PULAU HANAUT			40		1	7	53				

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaik an Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
9.	Ds. Serambut	TK PELITA HARAPAN			40 set (Meja + Kursi)	1				
		SDN 2 SATIRUK			80 set (Meja + Kursi)	2	1 Buah		2 Unit	
		SMP SATAP 2 PULAU HANAUT				5	1 Buah			2 Unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
9.	Ds. Serambut	Pustu Serambut	√		√			1	0		

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
9.	Ds. Serambut	Pustu Serambut	<ul style="list-style-type: none"> tensi air raksa timbangan digital gantung 	1 Bidan		

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
9.	Ds. Serambut	JALAN DESA*		25.000 m	25.000 m			25.000 m	10 buah	
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**		24.000 m	2.300 m	300 m		21.600 m		4 buah

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
9.	Ds. Serambut	JALAN DESA*	25.000			
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	2.300		3 buah 3x42m, 3x32m, 3x32m	

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
9.	Ds. Serambut	304	1 buah Sumur Bor			7		150	ada (lemah)

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
9.	Ds. Serambut	304 (Sumur Bor/SPAM)	204 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
10.	Ds. Babaung	SDN 2	7	3	109	43	11	3	218	0	2		2
		SDN 3	5		39	60	4	5	111	4	0	1	0
		MI-DI	1	5	10	23	0	6	45	0	0	0	0
		MTs-SM	0	6	60	120	2	12	180	6	0	0	0

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
10.	Ds. Babaung	SDN 2	3	3	43	0	2	2	2	2
		SDN 3	0	2	60	2	2	0	0	1
		MI-DI	5	2	23	2	2	0	0	1
		MTs-SM	6	0	120	0	0	0	0	1

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
10.	Ds. Babaung	POLINDES BABAUNG	√		√				1		1
		PUSTU BABAUNG	√		√			1			1

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
10.	Ds. Babaung	POLINDES BABAUNG	1 set	1	1 Unit	
		PUSTU BABAUNG	1 set			1 Unit Rehab Bangunan

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
10.	Ds. Babaung	Jl. Babaung Besar	2.000	5.000	5.000	2.000	-	7.000		2
		Jl. Handil Mawar	2.000	3.000	3.000	3.400	-	6.400	1	
		Jl. Ampera	640	2.360	2.360	640	-	3.000		
		Jl. Simpang RT. 11	700			700	-	700	2x4= 10 unit	2x4=9 unit, 2x6=3 unit, total 12 unit
		Jl. Bapinang Pagatan	2.180			2.180		2.180	4x6= 3 unit	4x6= 4 unit 6x35 = 1 unit

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
10.	Ds. Babaung	Jl. Babaung Besar	5.000		2x20=2 unit	
		Jl. Handil Mawar	3.000			
		Jl. Ampera	2.360			
		Jl. Bapinang Pagatan	2.160		4x6= 4 unit 6x35=1 unit	
		Jl. Simpang RT.11		700	2x4= 9 unit 2x6=3 unit total = 12 unit	

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
10.	Ds. Babaung	529	sumur bor dalam = 1 unit	1 unit (bangunan dari pusat dari air asin ke air tawar)	279				ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
10.	Ds. Babaung	450 buah rumah	250 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
11.	Ds. Bantian	SDN 7 Bapinang Hilir Laut		4		√	3	6	173		√		√
		SDN 8 Bapinang Hilir Laut		4		√	3	4	54		√	√	
		SMPN SATAP 3	√			√	2	5	91		√		√
		SMA PGRI PH					1	12	65		√		√
		MI. AL HIKMAH		√		√		6	46		√		√

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
11.	Ds. Bantian	SDN 7 Bapinang Hilir Laut	3	2	125 pasang Meja-kursi	2	2 Buah		2 Unit	3 Unit
		SDN 8 Bapinang Hilir Laut	3	2	40 pasang Meja-kursi	2	2 Buah		2 Unit	1 Unit
		SMPN SATAP 3		2	40 pasang Meja-kursi	5	2 Buah		2 Unit	2 Unit
		SMA PGRI PH		5	150 pasang Meja-kursi	5	2 Buah			4 Unit
		MI. AL HIKMAH	6		150 pasang Meja-kursi	2	1 Buah			2 Unit

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
11.	Ds. Bantian	Poskesdes	√						1		

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
11.	Ds. Bantian	Poskesdes			<ul style="list-style-type: none"> • Kursi Panjang • WC Pustu untuk Pasien 	

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
12.	Ds. Hantipan	Jl. Hantipan Kampung Melayu (Jl. Poros Desa)	3.674	1.510	√	√		5.184	29	7
		Jl. Lingkungan RT		1.050	√			1.050	27	7
		Jl. Poros Desa ke Lokasi Pertanian		1.760	√			1.760		14
		Jl. Tembus Desa Hantipan-Bapinang Hilir Laut (Jl. Bapinang Pagatan)	450	373	√	√		823		2
		Jl. Tembus Desa Hantipan Babirah (Jl. Bapinang Pagatan)	350	1.017	√	√		1367	2	1

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
12.	Ds. Hantipan	Jl. Hantipan Kampung Melayu (Jl. Poros Desa)		1.510		
		Jl. Lingkungan RT		1.050		
		Jl. Poros Desa ke Lokasi Pertanian		1.760		
		Jl. Tembus Desa Hantipan-Bapinang Hilir Laut (Jl. Bapinang Pagatan)	373			
		Jl. Tembus Desa Hantipan Babirah (Jl. Bapinang Pagatan)	1.017			

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
12.	Ds. Hantipan	196	PAH (berfungsi 10 unit)		133 rumah (punya meteran)	4 rumah			ADA (tempat tertentu)
					59 rumah (menyalur)				

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
12.	Ds. Hantipan		112 Rumah (PLN/PLTS)

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
13.	Ds. Panyaguan	TK/RA DARUL MUSYAWARAH		2 unit	12 set	25 set		3	21	1 unit			
		SDN 3	3 unit	3 unit	50 set	50 set	9	6	98		2 unit		
		TPA		2 unit				2		1 unit			

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaikan Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
13.	Ds. Panyaguan	TK/RA DARUL MUSYAWARAH	2 unit		25 set meja - kursi					1 unit
		SDN 3 BAP. HULU	3 unit		50 set meja – kursi	2	2 buah	2 unit		
		TPA	2 unit		20 set meja - kursi					

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
13.	Ds. Panyaguan	PUSTU PENYAGUAN		√						√	
		POSYANDU	√		√				1		Rusak Ringan

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
13.	Ds. Panyaguan	PUSTU PENYAGUAN	<ul style="list-style-type: none"> tensi 4 unit timbangan 1 unit partus set,dll 	2 org		
		POSYANDU				1 unit Rehab Plapon & Lantai

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
13.	Ds. Panyaguan	Jln. Bapinang-Pagatan tembus desa terdekat	655	300		655		955		
		Jl. Padat Karya RT.I	2.200	800		2.200		3.000	41 (2x2m-2x6m)	5 (2x2m-2x6m)
		Jl. Usaha Tani Kabuau	1.100	5.900		1.100		7.000	15 (3x4m-2x6m)	15 (3x4m-2x6m)
		Jl. Bapinang-Seranau		1.700	1.700			1.700		1 (3x4m)
		Dermaga ada 3 buah							2	1

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
13.	Ds. Panyaguan	JALAN DESA*	1.000	1.000	20 buah 5 (2x2m-2x6m) 15 (3x4m-2x6m)	5 unit Uk. 2 x 4 m
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**	Bamadu desa Babaung			
		Bapinang-Seranau		1.200		
		Dermaga				1 unit Uk. 30 x 2 m

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
13.	Ds. Panyaguan	151		√	104	7			ada

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
13.	Ds. Panyaguan	sumur bor, spam	47 Rumah (PLN/PLTS)
		mesin PAM	

I. Pendidikan

A. Kondisi Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kondisi Ruang Kelas*		Jumlah Kondisi Meubelair**		Jumlah Guru		Jumlah Murid	Kondisi Toilet dan Air Bersih		Jumlah Kondisi Rumah Dinas Guru***	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	PNS	Non PNS		Baik	Rusak	Baik	Rusak
14.	Ds. Bamadu												

B. Kebutuhan Sekolah

NO	NAMA DESA	Nama Sekolah	Jumlah Kebutuhan							
			Perbaikan Ruang Kelas*	Tambah Ruang Kelas*	Meubel (Ruang)**	Tambah Guru (orang)	pemb. Toilet dan air bersih***	Perbaik an Toilet dan air bersih	Perbaikan Rumah Dinas Guru	Pemb. Rumah Dinas Guru
14.	Ds. Bamadu									

II. KESEHATAN

A. Fasilitas Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Ketersediaan Obat		Ketersediaan Alkes*		Jumlah Tenaga Kesehatan			Kondisi Bangunan	
			Lancar	Tidak Lancar	Baik	Rusak	Dokter	Perawat	Bidan	Baik	Rusak
14.	Ds. Bamadu										

B. Kebutuhan Kesehatan

NO	NAMA DESA	Nama Faskes	Kebutuhan			
			Alkes*	Tenaga Kesehatan	Bangunan Baru	Perbaikan Bangunan
14.	Ds. Bamadu					

III. INFRASTRUKTUR

A. Kondisi Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Rincian Ruas/ Nama Jalan	Kondisi Jalan (Meter)		Jenis Permukaan Jalan (Meter)			Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jembatan (Jumlah dan Ukuran)	
			Baik	Rusak	Tanah/ Agregat	Semen	Aspal		Baik	Rusak
14.	Ds. Bamadu	JALAN DESA*		√	√			11.600		16
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**		√	√	√	√	1.000		

B. Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	NAMA DESA	Ruas/ Nama Jalan	Kebutuhan			
			Peningkatan Jalan (Meter)	Pemb. Jalan Baru (Meter)	Perbaikan Jembatan	Pemb. Jembatan
14.	Ds. Bamadu	JALAN DESA*				
		JALAN TEMBUS DESA TERDEKAT**				

IV. AIR BERSIH, ELEKTRIFIKASI & SINYAL HP

A. Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Jumlah Rumah	Kondisi Air Bersih		Jumlah Kondisi Listrik				Sinyal HP (Ada/ Tidak)
			Berfungsi*	Tidak Berfungsi	PLN	Genset Pribadi	Genset desa	PLTS	
14.	Ds. Bamadu				83				

B. Kebutuhan Fasilitas Air Bersih, Elektrifikasi & Sinyal HP

NO	NAMA DESA	Kebutuhan (Rumah)	
		Air Bersih	LISTRIK
14.	Ds. Bamadu		11 Rumah (PLN/PLTS)

4. PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI SEKITAR DESA

NO	NAMA DESA	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR/JENIS USAHA
1.	Ds. Bapinang Hulu	-	-
2.	Ds. Bapinang Hilir	-	-
3.	Ds. Bapinang Hilir Laut	-	-
4.	Ds. Satiruk	-	-
5.	Ds. Makarti Jaya	-	-
6.	Ds. Rawa Sari	-	-
7.	Ds. Hanaut	-	-
8.	Ds. Babirah	-	-
9.	Ds. Serambut	-	-
10.	Ds. Babaung	-	-
11.	Ds. Bantian	-	-
12.	Ds. Hantipan	-	-
13.	Ds. Panyaguan	-	-
14.	Ds. Bamadu	-	-